

3 1/2% NICKEL STEEL WELDING ROD - 3-1/2% NICKEL STEEL WELDING ROD .094" DIAMETER 8OZ

Blues Beautifully; No Blow Holes; Smoother, Nicer Welds

Developed for use in our space program to give the best possible welds, 3½% Nickel Steel Welding Rod is almost totally free of impurities and flows beautifully to produce an extremely smooth, non-porous weld with Oxy-Acetylene or TIG. Over the years many gunsmiths have asked for this rod to weld bolt handles and other items that will be polished after welding. Thanks to Jim Thompson, Maverick Gun Works of Topeka, Kansas, we've located a supplier of 3½% Nickel Steel Welding Rod. Says Jim, "I finally located some 3½% Nickel Steel Rod and the first bolt I welded was perfect. The rod is expensive but worth its weight in gold when you are welding bolt handles and any other job where a perfect weld is desired. I find I get the best results as follows: bring parts to welding temperature with a rather large flame, then back off on the flame until it is just hissing. I use a No. 2 tip. (You might find another works better.) Take your time, don't get it too hot and you can work with it all day if you have to. The weld is easy to work with, file or machine. Be sure to use a neutral flame." There is no flux or other coding on the part.



Attributes

- Name: 3-1/2% NICKEL STEEL WELDING ROD .094" DIAMETER 8OZ
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080547050
- Mfr. No.:
- Color: Nickel
- Diameter (in): 0.094
- Material: Nickel
- Weight: 0.5 lbs
- Delivery weight: 0.249kg
- Shipping height: 5mm
- Shipping width: 58mm
- Shipping length: 404mm
- UPC: 050806102354

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den 3 1/2% NickelstahlSchweißdraht](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 3 1/2% Nickel Steel Welding Rod](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el 3 1/2% Nickel Steel Welding Rod](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Baguette de Soudage en Acier Nickelé à 3½%](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per il 3 1/2% Nickel Steel Welding Rod](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Drutu Spawalniczego 3 1/2% NICKEL STEEL WELDING ROD](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet 3 1/2% NICKEL STEEL WELDING ROD](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 3 1/2% Nickel Steel Welding Rod](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečné používání 3 1/2% NICKEL STEEL WELDING ROD](#)

Sicherheitshinweise für den 3 1/2% NickelstahlSchweißdraht

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des 3 1/2% NickelstahlSchweißdrahts von BROWNELLS. Dieser Schweißdraht wurde speziell für den Einsatz in verschiedenen Schweißanwendungen entwickelt und bietet eine hervorragende Leistung. Um die Sicherheit während der Verwendung zu gewährleisten, bitten wir Sie, die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig zu lesen und zu befolgen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stellen Sie sicher, dass Sie bei der Verwendung dieses Produkts stets geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen, einschließlich:
 - Schweißhelm mit geeigneter Filterstufe
 - Schweißhandschuhe
 - Schutzkleidung, die nicht brennbar ist
- Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich, um die Ansammlung von schädlichen Dämpfen zu vermeiden.
- Halten Sie brennbare Materialien und Chemikalien von Ihrem Arbeitsbereich fern.
- Schweißarbeiten sollten nur von geschultem Personal durchgeführt werden.
- Achten Sie auf die richtige Handhabung und Lagerung des Schweißdrahts, um Verunreinigungen zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie keine beschädigten oder abgenutzten Geräte.
- Überprüfen Sie vor Beginn der Arbeiten, ob alle Werkzeuge und Maschinen ordnungsgemäß funktionieren.
- Achten Sie darauf, dass der Schweißdraht sauber und frei von Verunreinigungen ist.
- Verwenden Sie eine neutrale Flamme, um eine optimale Schweißnaht zu erzielen.
- Überhitzen Sie die Teile nicht, um eine Beschädigung des Materials zu vermeiden.
- Lassen Sie die Schweißnaht ausreichend abkühlen, bevor Sie sie bearbeiten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung des Arbeitsbereichs:

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Arbeitsbereich gut belüftet ist.
- Entfernen Sie alle brennbaren Materialien aus der Nähe des Schweißbereichs.

2. Einrichten der Schweißausrüstung:

- Stellen Sie die Schweißausrüstung gemäß den Herstelleranweisungen ein.
- Überprüfen Sie die Düse und stellen Sie sicher, dass sie in gutem Zustand ist.

3. Schweißen:

- Bringen Sie die Teile mit einer großen Flamme auf Schweißtemperatur.
- Reduzieren Sie die Flamme, bis sie nur noch zischt.
- Führen Sie den Schweißdraht gleichmäßig in die Schweißnaht ein.

4. Nach dem Schweißen:

- Lassen Sie die Schweißnaht vollständig abkühlen.
- Überprüfen Sie die Schweißnaht auf Risse oder andere Mängel.
- Bearbeiten Sie die Schweißnaht bei Bedarf mit Feilen oder Fräsen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Schweißdraht und andere Abfälle gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Materialien umweltgerecht entsorgt werden, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren Händler. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsanweisungen zu befolgen und bei Fragen oder Bedenken rechtzeitig Hilfe zu suchen.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise gemäß der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) erstellt wurden. Ihre Sicherheit hat für uns höchste Priorität.

Safety Instruction Guide for 3 1/2% Nickel Steel Welding Rod

Introduction

Thank you for choosing the 3 1/2% Nickel Steel Welding Rod. This product is designed to provide highquality welds for various applications, including gunsmithing. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always ensure that you are using the welding rod in accordance with applicable local safety regulations.
- Keep the welding rod out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use personal protective equipment (PPE) such as gloves, goggles, and protective clothing while welding.
- Be aware of your surroundings and ensure that the workspace is free from flammable materials.
- Regularly inspect the welding equipment and rods for any signs of damage or wear before use.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure proper ventilation in the workspace to avoid inhalation of harmful fumes.
- Use a neutral flame when welding to prevent contamination of the weld.
- Avoid overheating the rod and the workpieces to minimize the risk of warping or damage.
- Take care when handling the welding rod, as it may become hot during use.
- Follow the manufacturer's instructions for the specific welding technique being employed.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and equipment, including your welding machine, protective gear, and the 3 1/2% Nickel Steel Welding Rod.
- Ensure that the workpieces are clean and free from rust or debris.

2. Setting Up:

- Adjust the welding machine settings according to the specifications for the 3 1/2% Nickel Steel Welding Rod.
- Use a No. 2 tip for optimal results, but feel free to experiment with other sizes if necessary.

3. Welding Process:

- Bring the parts to welding temperature using a large flame.
- Gradually back off on the flame until it reaches a hissing sound.
- Proceed with the welding, taking your time and ensuring that you do not overheat the materials.
- After welding, allow the workpieces to cool down naturally.

4. PostWelding:

- Inspect the weld for quality. It should be smooth and nonporous.
- Use appropriate tools for finishing the weld, such as files or machines, as needed.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or waste welding rods in accordance with local regulations.
- Avoid discarding the welding rod in regular household waste. Check for designated disposal sites or recycling programs in your area.

Contact Information for Further Support

For any inquiries related to safety or product use, please reach out to your local supplier or consult the manufacturer's website.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience while using the 3 1/2% Nickel Steel Welding Rod. Thank you for prioritizing safety in your welding practices.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el 3 1/2% Nickel Steel Welding Rod

Introducción

Gracias por elegir el 3 1/2% Nickel Steel Welding Rod de Brownells. Este producto ha sido diseñado para ofrecer soldaduras de alta calidad y es ideal para armeros y entusiastas de la soldadura. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones y advertencias antes de usar el producto.
- Utiliza el equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad, guantes y ropa resistente al fuego.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de materiales inflamables.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté bien ventilada para evitar la acumulación de gases tóxicos.
- No uses el producto si está dañado o si notas cualquier anomalía.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manipulación del Producto:**
 - Almacena el 3 1/2% Nickel Steel Welding Rod en un lugar seco y fresco.
 - Evita el contacto directo con la piel. Usa guantes de protección al manipular la varilla.
- **Uso de Equipos de Soldadura:**
 - Asegúrate de que el equipo de soldadura esté en buen estado antes de usarlo.
 - Utiliza una boquilla adecuada (se recomienda la No. 2) y ajusta la llama a un nivel seguro.
 - No sobrecalientes las piezas a soldar; usa una llama neutra para evitar la contaminación del metal.
- **Riesgos Potenciales:**
 - La soldadura puede generar chispas y humo. Mantén a otros alejados del área de trabajo.
 - Los gases generados durante la soldadura pueden ser tóxicos. Asegúrate de ventilar adecuadamente el área.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Limpia las superficies de las piezas a soldar para asegurar una buena adherencia.
- Ajusta el equipo de soldadura y verifica que todo funcione correctamente.

2. Calentamiento:

- Lleva las piezas a la temperatura de soldadura utilizando una llama adecuada.
- Una vez que las piezas estén calientes, reduce la llama hasta que solo chisporrotee.

3. Soldadura:

- Aplica el 3 1/2% Nickel Steel Welding Rod en la unión de las piezas.
- Tómate tu tiempo y no apresures el proceso. Puedes trabajar con la soldadura durante todo el día si es necesario.

4. Finalización:

- Deja que la soldadura se enfríe de forma natural.
- Limpia cualquier residuo de soldadura y verifica la calidad de la unión.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el 3 1/2% Nickel Steel Welding Rod de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos peligrosos.
- No arrojes el producto en el medio ambiente. Consulta con las autoridades locales para obtener información sobre la eliminación adecuada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o inquietudes sobre el uso seguro del 3 1/2% Nickel Steel Welding Rod, te recomendamos que te pongas en contacto con el proveedor para obtener asistencia. Asegúrate de tener a mano el número de lote y cualquier otra información relevante al realizar la consulta.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Utiliza este producto de manera responsable y siempre sigue las pautas de seguridad para garantizar un entorno de trabajo seguro.

Guide de Sécurité pour la Baguette de Soudage en Acier Nickelé à 3½%

Introduction

Merci d'avoir choisi la baguette de soudage en acier nickelé à 3½% de Brownells. Ce produit a été développé pour offrir des soudures de haute qualité et est conçu pour un usage professionnel. Pour garantir votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Utilisez toujours ce produit conformément aux instructions fournies.
- Assurez-vous que l'environnement de travail est bien ventilé pour éviter l'accumulation de gaz nocifs.
- Portez des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, y compris des lunettes de protection, des gants et des vêtements résistants au feu.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur l'utilisation du produit, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifiez que les pièces à souder sont propres et exemptes d'huile ou de graisse avant de commencer.
- Utilisez la baguette de soudage avec un équipement approprié, tel qu'un poste de soudage OxyAcétylène ou TIG.
- Ne surchargez pas la baguette ; suivez les instructions sur la température de soudage.
- Évitez de surchauffer les pièces à souder pour prévenir les déformations.
- Ne touchez pas les zones chaudes avec les mains nues.
- Ne soudez pas dans des espaces confinés sans ventilation adéquate.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation des pièces:

- Nettoyez les pièces à souder pour enlever toute impureté.
- Alignez les pièces pour assurer un joint précis.

2. Réglage de la flamme:

- Commencez avec une flamme plutôt grande pour amener les pièces à la température de soudure.
- Réduisez la flamme jusqu'à ce qu'elle ne fasse que siffler.

3. Soudage:

- Utilisez un embout de No. 2 pour un meilleur contrôle (un autre embout peut fonctionner mieux selon votre situation).
- Prenez votre temps et ne chauffez pas trop les pièces.
- Vous pouvez travailler avec la baguette toute la journée si nécessaire.

4. Postsoudage:

- Laissez refroidir les pièces avant de les manipuler.
- Vérifiez la qualité de la soudure pour vous assurer qu'elle est lisse et non poreuse.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas la baguette de soudage à la poubelle. Suivez les réglementations locales pour l'élimination des déchets dangereux.
- Consultez votre déchetterie locale pour les options de recyclage ou d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter votre revendeur ou un professionnel qualifié. Il est important de rester informé sur les mises à jour et les rappels de sécurité concernant le produit.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez utiliser la baguette de soudage en acier nickelé à 3½% de manière efficace et sécurisée. Restez vigilant et assurez-vous de toujours prioriser votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ce produit.

Guida alla Sicurezza per il 3 1/2% Nickel Steel Welding Rod

Introduzione

Benvenuti nella guida alla sicurezza per il 3 1/2% Nickel Steel Welding Rod di Brownells. Questo prodotto è progettato per garantire saldature di alta qualità e, per utilizzare il prodotto in modo sicuro ed efficace, è importante seguire le linee guida di sicurezza qui descritte.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto, ovvero per saldature con OxyAcetylene o TIG.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze prima dell'uso.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sul portale Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre dispositivi di protezione personale, inclusi occhiali di sicurezza e guanti resistenti al calore.
- Assicurati di lavorare in un'area ben ventilata per evitare l'accumulo di fumi tossici.
- Non toccare il materiale caldo con le mani nude; utilizza strumenti adeguati per la manipolazione.
- Non utilizzare il prodotto in prossimità di materiali infiammabili o esplosivi.
- Segui le istruzioni per il riscaldamento e la saldatura per evitare surriscaldamenti eccessivi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- Prima di iniziare, prepara il tuo spazio di lavoro assicurandoti che sia pulito e privo di ostacoli.
- Regola il tuo attrezzatura di saldatura:
 - Porta i pezzi alla temperatura di saldatura con una fiamma grande.
 - Riduci la fiamma fino a farla hissare.
- Utilizza un ugello n. 2; prova con altri ugelli se necessario.
- Prenditi il tuo tempo durante la saldatura per garantire risultati ottimali.
- Dopo la saldatura, verifica la qualità della saldatura prima di procedere con ulteriori lavorazioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto e i materiali di saldatura secondo le normative locali in materia di rifiuti pericolosi.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; assicurati di seguire le procedure di riciclaggio corrette.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o richiesta di supporto, contatta il tuo rivenditore o il produttore del prodotto. Assicurati di avere a disposizione il numero di lotto e la data di acquisto per facilitare il processo.

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi utilizzare il 3 1/2% Nickel Steel Welding Rod in modo sicuro ed efficace, garantendo risultati di saldatura di alta qualità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Drutu Spawalniczego 3 1/2% NICKEL STEEL WELDING ROD

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór drutu spawalniczego 3 1/2% Nickel Steel Welding Rod od BROWNELLS. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu najwyższej jakości spawów oraz bezpieczeństwa użytkownika. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas użytkowania.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj drutu spawalniczego zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak rękawice, gogle ochronne oraz odzież odporną na wysoką temperaturę.
- Zapewnij odpowiednią wentylację w miejscu pracy, aby uniknąć gromadzenia się szkodliwych oparów.
- Regularnie sprawdzaj sprzęt spawalniczy, aby upewnić się, że jest w dobrym stanie technicznym.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że wszystkie materiały, które będą spawane, są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Stosuj neutralny płomień podczas spawania, aby zminimalizować ryzyko reakcji chemicznych.
- Nie spiesz się podczas spawania; pośpiech może prowadzić do przegrzania i uszkodzenia materiału.
- Pracuj w dobrze oświetlonym miejscu, aby zwiększyć widoczność i bezpieczeństwo.
- Nie używaj drutu spawalniczego w miejscach, gdzie mogą występować łatwopalne materiały.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do spawania:
 - Podgrzej części do temperatury spawania za pomocą dużego płomienia.
 - Zmniejsz płomień, aż zaczniesz tylko syczeć.
2. Używaj końcówki nr 2 lub innej, która działa najlepiej w Twoim przypadku.
3. Wykonuj spawy w odpowiednich warunkach, unikając przeciążeń i przegrzewania materiału.
4. Po zakończeniu spawania, pozwól spawom ostygnąć przed dalszą obróbką.
5. Spaw jest łatwy do obróbki, szlifowania lub frezowania, ale zawsze upewnij się, że używasz odpowiednich narzędzi i technik.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj resztki drutu spawalniczego zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Unikaj wyrzucania drutu spawalniczego do ogólnych śmieci; skontaktuj się z lokalnymi służbami, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania drutu spawalniczego 3 1/2% Nickel Steel Welding Rod, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub dostawcą. Upewnij się, że masz dostęp do informacji o produkcie oraz instrukcji bezpieczeństwa.

Wnioski

Zachowanie bezpieczeństwa jest kluczowe podczas korzystania z drutu spawalniczego. Prosimy o przestrzeganie powyższych wskazówek, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo oraz wysoką jakość spawów. Dziękujemy za dokonanie świadomego wyboru i życzymy udanych projektów spawalniczych.

Turvallisuusohjeet 3 1/2% NICKEL STEEL WELDING ROD

Johdanto

Tervetuloa 3 1/2% NICKEL STEEL WELDING ROD tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että käytät tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä aina henkilökohtaisia suojaimia, kuten suojalaseja, käsineitä ja hengityssuojaimia, kun työskentelet hitsauksen parissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Jos huomaat vaurioita tai puutteita, älä käytä tuotetta.
- Seuraa aina valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että työskentelyalue on hyvin tuuletettu.
- Älä käytä tuotetta lähellä syttyviä materiaaleja tai kaasuja.
- Käytä tuotteen kanssa vain suositeltuja hitsauslaitteita.
- Vältä liiallista kuumentamista, sillä se voi aiheuttaa vaaratilanteita.
- Jos tunnet huimausta tai pahoinvointia, lopeta työskentely välittömästi ja siirry raikkaaseen ilmaan.

Asennus ja käyttöohjeet

- Asenna hitsauslaite valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Valmistele hitsattavat osat puhdistamalla ne huolellisesti.
- Säädä hitsauslämpötila oikeaksi ennen hitsauksen aloittamista.
- Käytä No. 2 suutinta tai muuta suositeltua suutinta.
- Aloita hitsaus tuomalla osat hitsauslämpötilaan isolla liekkiä ja vähennä sitten liekkiä niin, että se vain sihisee.
- Työskentele rauhallisesti ja vältä liiallista kuumentamista. Voit työskennellä koko päivän tarvittaessa.

Hävitysohjeet

- Hävitä käytetyt hitsausmateriaalit ja jätteet paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikalliset määräykset ja ohjeet turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen käytöstä ja turvallisuudesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista aina noudattaa paikallisia turvallisuusmääräyksiä ja ohjeita.

Säkerhetsinstruktioner för 3 1/2% Nickel Steel Welding Rod

Introduktion

Tack för att du valt 3 1/2% Nickel Steel Welding Rod från Brownells. Denna svetsstav är utvecklad för att ge högkvalitativa svetsar för användning i olika applikationer. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid skyddsutrustning, inklusive svetsmask, handskar och skyddsglasögon.
- Arbeta i ett välventilerat område för att undvika inandning av farliga ångor.
- Håll brännbara material borta från svetsområdet.
- Kontrollera att svetsutrustningen är korrekt installerad och i gott skick innan användning.
- Var medveten om omgivningen och andra personer i närheten när du svetsar.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd en neutral låga för svetsning för att minimera risken för oxidation.
- Värm delarna försiktigt till svetsningstemperatur; undvik överhettning.
- Använd en No. 2 spets för bästa resultat, men testa gärna andra spetsar för att hitta den som fungerar bäst för dig.
- Arbeta långsamt och metodiskt för att undvika oönskade svetsdefekter.
- Om staven blir för varm, låt den svalna innan du fortsätter.
- Se till att det inte finns något flussmedel eller beläggning på delarna innan svetsning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse av material:

- Rengör de ytor som ska svetsas noggrant för att ta bort smuts, olja och rost.
- Kontrollera att delarna är korrekt justerade innan svetsning.

2. Svetsning:

- Tänd svetsutrustningen och justera lågan till en neutral inställning.
- Värm delarna långsamt till svetsningstemperatur.
- Använd svetsstången för att fylla i fogarna med en jämn rörelse.
- Låt svetsen svalna långsamt för att undvika sprickbildning.

3. Efter svetsning:

- Låt svetsen svalna helt innan du hanterar den.
- Bearbeta svetsen med fil eller slipmaskin om det behövs.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall från svetsning, inklusive överblivna stänger och skräp, bör hanteras enligt lokala bestämmelser för farligt avfall.
- Se till att svetsmaterial och skräp inte lämnas kvar i arbetsområdet för att undvika olyckor.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säker användning av 3 1/2% Nickel Steel Welding Rod, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Kontrollera även för eventuella återkallelser eller säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är viktig för oss!

Pokyny pro bezpečné používání 3 1/2% NICKEL STEEL WELDING ROD

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili 3 1/2% Nickel Steel Welding Rod od společnosti BROWNELLS. Tento svářecí tyč je navržena pro poskytování vysoce kvalitních svárů a je určena pro profesionální použití v různých aplikacích. Abychom zajistili vaši bezpečnost a efektivní využití produktu, prosím, prostudujte si následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte osobní ochranné prostředky (OOP), včetně ochranných brýlí, rukavic a ochrany dýchacích cest, pokud je to nutné.
- Udržujte pracovní prostor dobře větraný a zbavte se hořlavých materiálů.
- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte všechny pokyny a varování.
- Zajistěte, aby děti a zranitelné osoby neměly přístup k produktu a pracovním prostorům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při svařování používejte neutrální plamen, abyste minimalizovali riziko oxidace.
- Zajistěte, aby byly všechny části před svařováním čisté a bez nečistot.
- Při práci s OxyAcetylene nebo TIG svařováním dodržujte doporučené teploty a techniky.
- Pokud si nejste jisti, jak správně používat svářecí tyč, vyhledejte odbornou pomoc nebo školení.

Pokyny pro instalaci a použití

1. **Příprava:** Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti čisté a připravené k svařování.
2. **Nastavení zařízení:** Ujistěte se, že vaše svářecí zařízení je správně nastaveno pro použití s 3 1/2% Nickel Steel Welding Rod.
3. **Zahřátí:** Přiveďte části na svařovací teplotu s poměrně velkým plamenem, poté plamen stáhněte, dokud jen syčí.
4. **Svařování:** Používejte trysku č. 2, nebo jinou, která vám vyhovuje. Pracujte pomalu a pečlivě, abyste se vyhnuli přehřátí.
5. **Údržba:** Po dokončení svařování se ujistěte, že je svár zpracován a upraven podle potřeby.

Pokyny pro likvidaci

- Použité svářecí tyče a zbytky materiálů likvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Zajistěte, aby byly všechny nebezpečné materiály správně označeny a uloženy v souladu s platnými předpisy.

Informace pro další podporu

Pokud máte další dotazy nebo potřebujete podporu, obraťte se na prodejce nebo výrobce produktu. Dbejte na to, abyste hlásili jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům. Pravidelně kontrolujte aktualizace o stažení produktů na platformě Safety Gate EU.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našeho produktu. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání 3 1/2% Nickel Steel Welding Rod.