

WIPE-OUT CLEANING SOLVENT ACCELERATOR - SHARP SHOOT R 8OZ LIQUID WIPE-OUT ACCELERATOR

Pulizia Armi > Solventi e sgrassanti > Solventi

Schiuma No-Brush Pulisce Velocemente

WIPE-OUT ACCELERATOR™ è estremamente facile da usare. Basta inumidire un panno con WIPE-OUT ACCELERATOR™ e spingerlo attraverso la canna. Mentre WIPE-OUT ACCELERATOR™ è ancora umido nella canna, si applica semplicemente WIPE-OUT™. Dopo 15 o 20 minuti, si procede a pulire. WIPE-OUT ACCELERATOR™ non è pensato per essere usato da solo come pulitore, ma è un catalizzatore che migliora l'azione di WIPE-OUT™. La rimozione delle incrostazioni di metallo e del carbonio dalla canna può ringiovanire e ripristinare la precisione di un'arma da fuoco molto incrostata. Un'eccessiva spazzolatura della canna di un'arma da fuoco può causare danni e usura non necessaria. WIPE-OUT™ e WIPE-OUT ACCELERATOR™ sono stati formulati per utilizzare la tecnologia nella rimozione sicura di tutti i tipi di incrostazioni dalla canna in modo più rapido ed efficiente... e senza spazzolare. Scioglie le incrostazioni di rame, bronzo, cupro-nickel e ottone nella canna due volte più velocemente senza spazzolare. Protegge tutte le parti metalliche, inclusa la canna, contro la corrosione e la ruggine. Totalmente sicuro per tutti gli acciai (sia inossidabili che al carbonio). Scioglie il carbonio senza spazzolare. Indicatori di colore mostrano la presenza di incrostazioni di metallo, incrostazioni di polvere e carbonio. Inodore, relativamente sicuro e facile da usare. Contiene NESSUN ACIDO e NESSUNA AMMONIACA.



Caratteristiche

- Nome: SHARP SHOOT R 8OZ LIQUID WIPE-OUT ACCELERATOR
- Produttore: SHARP SHOOT R
- N. prodotto: 100002539
- N. fab.: WAC-800
- Dimensioni: 8 oz
- Peso della spedizione: 0.227kg
- Altezza di spedizione: 254mm
- Larghezza di spedizione: 30mm
- Lunghezza di spedizione: 38mm
- UPC: 695791040047

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per WIPEOUT ACCELERATOR™](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per WIPEOUT ACCELERATOR™

Introduzione

Grazie per aver scelto WIPEOUT ACCELERATOR™. Questo prodotto è progettato per migliorare il processo di pulizia della tua arma da fuoco, rimuovendo efficacemente le incrostazioni di metallo e i depositi di carbonio. Per garantire un uso sicuro ed efficace, ti preghiamo di seguire le linee guida e le istruzioni indicate in questa guida alle istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto come acceleratore di solvente per la pulizia.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Usa sempre il prodotto in un'area ben ventilata per evitare l'inalazione dei vapori.
- Evita il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto, risciacqua immediatamente con abbondante acqua e cerca assistenza medica se necessario.
- Non ingerire il prodotto. Se ingerito, cerca immediatamente assistenza medica.
- Conserva il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta e da fonti di calore.
- Controlla eventuali danni visibili al contenitore del prodotto prima dell'uso; non utilizzare se danneggiato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre dispositivi di protezione personale (DPI) appropriati, inclusi guanti e occhiali di sicurezza, durante la manipolazione di WIPEOUT ACCELERATOR™.
- Non mescolare WIPEOUT ACCELERATOR™ con altri agenti o sostanze chimiche per la pulizia.
- Utilizza solo come indicato; non superare le quantità raccomandate.
- Consentiti al prodotto di rimanere nella canna per non più di 20 minuti come indicato.
- Smaltisci correttamente i materiali e i patch usati per evitare contaminazione ambientale.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti i materiali necessari, inclusi WIPEOUT ACCELERATOR™, patch per la pulizia e un asta di pulizia.
- Assicurati che la tua arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.

2. Applicazione:

- Inumidisce un patch per la pulizia con WIPEOUT ACCELERATOR™.
- Inserisci il patch nella canna utilizzando un'asta di pulizia.
- Mentre la canna è ancora umida con WIPEOUT ACCELERATOR™, applica WIPEOUT™ secondo le sue istruzioni.
- Consentiti al prodotto di agire per 1520 minuti.

3. Completamento:

- Dopo il periodo di attesa, utilizza un patch pulito per pulire la canna.
- Ispeziona la canna per verificarne la pulizia e ripeti il processo se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali prodotti non utilizzati o scaduti in conformità con le normative locali.
- I patch e i materiali di pulizia usati devono essere smaltiti in un sacchetto sigillato per prevenire la contaminazione ambientale.
- Non versare il prodotto nello scarico o smaltirlo nei rifiuti domestici normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o ulteriore assistenza riguardante l'uso di WIPEOUT ACCELERATOR™, ti preghiamo di contattare il tuo distributore locale o fare riferimento all'imballaggio del prodotto per ulteriori risorse.

Seguendo queste istruzioni e linee guida, puoi garantire un'esperienza di pulizia sicura ed efficace con WIPEOUT ACCELERATOR™. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e buon utilizzo del prodotto!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it