

COMPETITION PR-50 POWDER MEASURE - REDDING COMPETITON PR-50 POWDER MEASURE

[Ricarica](#) > [Powder Handling](#) > [Dispensatori e misuratori polvere](#)

Il misuratore di polvere Redding Competition PR-50 è il quarto di una serie di misuratori di polvere "specifici per intervallo di peso" prodotti da Redding. Il Competition PR-50 è progettato per il mercato dei fucili di precisione e per le specifiche cartucce associate. È stato progettato per funzionare con circa 30 a 80 grani della maggior parte delle polveri e le sue cariche sono garantite da un tamburo di precisione, una camera di misurazione affilata e un particolare pistone micrometrico regolabile a forma emisferica che elimina praticamente i vuoti di polvere causati dall'uso di polveri a lungo grano. Il micrometro è progettato per ridurre il gioco durante il movimento, consentendo pesi di carica facilmente ripetibili.



Caratteristiche

- Nome: [REDDING COMPETITON PR-50 POWDER MEASURE](#)
- Produttore: [REDDING](#)
- N. prodotto: 100028760
- N. fab.: 03900
- Peso della spedizione: 1.383kg
- Altezza di spedizione: 102mm
- Larghezza di spedizione: 102mm
- Lunghezza di spedizione: 254mm
- UPC: 611760039003

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Misuratore di Polvere Redding Competition PR50](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Misuratore di Polvere Redding Competition PR50

Introduzione

Grazie per aver scelto il Misuratore di Polvere Redding Competition PR50. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e istruzioni per garantire l'uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il misuratore di polvere venga utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Tenere il misuratore di polvere fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Indossare sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, come occhiali di sicurezza, quando si maneggiano polveri.
- Conservare il misuratore di polvere in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.
- Ispezionare regolarmente il misuratore di polvere per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Seguire tutte le normative locali riguardanti la manipolazione e la conservazione dei materiali per ricarica.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare il range di peso raccomandato di 30 a 80 grani per le polveri.
- Evitare di utilizzare il misuratore di polvere con polveri che non sono compatibili con il suo design.
- Assicurarsi che la camera di misurazione sia pulita e priva di ostruzioni prima di ogni uso.
- Utilizzare con cautela il pistone micrometrico regolabile per evitare pesi di carica errati.
- Non tentare di smontare o modificare il misuratore di polvere senza una guida adeguata.
- Se si notano irregolarità durante il funzionamento, interrompere immediatamente l'uso del misuratore di polvere e cercare assistenza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Posizionare il misuratore di polvere su una superficie stabile e piana.
- Fissare il misuratore di polvere alla superficie se necessario per prevenire movimenti durante l'uso.
- Assicurarsi che la camera di misurazione sia correttamente allineata e fissata.

2. Uso:

- Regolare il pistone micrometrico al peso di carica desiderato all'interno del range di 30 a 80 grani.
- Riempire la camera di misurazione con la polvere appropriata.
- Operare il misuratore di polvere secondo le raccomandazioni del produttore per erogare la polvere.
- Controllare sempre il peso della polvere erogata utilizzando una bilancia affidabile prima dell'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali polveri inutilizzate o scadute in conformità con le normative locali.
- Se il misuratore di polvere è danneggiato oltre la riparabilità, smaltrirlo in modo da prevenire danni ambientali.
- Contattare le autorità locali per la gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati per materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione sulla sicurezza riguardante il Misuratore di Polvere Redding Competition PR50, si prega di fare riferimento al sito web del produttore o al servizio clienti. È importante avere accesso a supporto se si incontrano problemi.

Conclusion

Seguendo queste linee guida di sicurezza e istruzioni, è possibile garantire l'uso sicuro ed efficace del Misuratore di Polvere Redding Competition PR50. Rimanere informati sulla sicurezza del prodotto e rispettare tutte le pratiche raccomandate per godere di un'esperienza di ricarica sicura. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it