

PRODUCTION POT IV - LEE PRECISION LEE PRODUCTION POT IV 220V

Large, deep pot holds approximately 10 pounds of lead. Melt time is less than 20 minutes. Pour spout up front where it belongs so you can see what you're doing. Infinite heat control. Uses only 500 watts of power during heat-up and a lot less to maintain temperature. Large, stable base for safety. 4" of clearance under the spout is high enough to accept all brands of bullet molds and most sinker molds. Melter is capable of reaching 900 degrees Fahrenheit.



Attributes

- Name: LEE PRECISION LEE PRODUCTION POT IV 220V
- Manufacturer: LEE PRECISION
- Product no.: 100053070
- Mfr. No.: 90008
- Delivery weight: 1.633kg
- UPC: 734307900083

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the PRODUCTION POT IV LEE PRECISION](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el PRODUCTION POT IV LEE PRECISION](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le PRODUCTION POT IV LEE PRECISION](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il PRODUCTION POT IV LEE PRECISION](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för PRODUCTION POT IV LEE PRECISION](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro PRODUCTION POT IV LEE PRECISION](#)

Safety Instruction Guide for the PRODUCTION POT IV

LEE PRECISION

Introduction

Thank you for choosing the PRODUCTION POT IV by LEE PRECISION. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use of your product. Please read this manual carefully before using the production pot to understand the potential hazards and how to avoid them.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as described in this manual.
- Keep the production pot out of reach of children and vulnerable individuals.
- Always monitor the melting process to prevent overheating or accidents.
- Use the production pot in a wellventilated area to avoid the accumulation of fumes.
- Regularly inspect the production pot for any signs of damage or wear before each use.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check the EU's Safety Gate platform for recall updates on this product.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety goggles, heatresistant gloves, and long sleeves when operating the production pot.
- Avoid touching the pot or any hot surfaces during and immediately after use to prevent burns.
- Ensure that the pot is placed on a stable, heatresistant surface to prevent tipping or accidents.
- Do not attempt to modify or repair the production pot yourself; contact a professional for assistance.
- Keep flammable materials away from the production pot during operation.
- Make sure the power cord is not damaged and is properly connected to a suitable power source.
- Do not exceed the recommended lead capacity of 10 pounds to prevent overflow and potential hazards.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Place the production pot on a flat, stable, and heatresistant surface.
- Ensure that there is adequate clearance of at least 4 inches under the spout to accommodate various molds.
- Plug the power cord into a suitable 220V outlet.

2. Usage:

- Preheat the production pot by turning the heat control to the desired temperature setting.
- Allow the pot to heat up for less than 20 minutes until the lead reaches the desired melting point.
- Carefully pour the molten lead using the front pour spout, ensuring you have a clear line of sight to avoid spills.
- Once finished, turn off the heat and unplug the production pot. Allow it to cool completely before handling.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused lead and materials in accordance with local regulations regarding hazardous waste.
- Do not dispose of the production pot in regular household waste. Check with local authorities for proper disposal methods of electrical equipment.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety or operation of the PRODUCTION POT IV, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance.

By following these safety guidelines and precautions, you can ensure a safe and effective experience with your PRODUCTION POT IV by LEE PRECISION. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el PRODUCTION POT IV LEE PRECISION

Introducción

Gracias por elegir el PRODUCTION POT IV de LEE PRECISION. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para asegurar el uso seguro de tu producto. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de usar el pot de producción para entender los peligros potenciales y cómo evitarlos.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se use solo para el propósito previsto, tal como se describe en este manual.
- Mantén el pot de producción fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Siempre monitorea el proceso de fusión para prevenir sobrecalentamientos o accidentes.
- Utiliza el pot de producción en un área bien ventilada para evitar la acumulación de vapores.
- Inspecciona regularmente el pot de producción en busca de signos de daño o desgaste antes de cada uso.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Revisa la plataforma Safety Gate de la UE para actualizaciones sobre retiradas de este producto.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) apropiado, como gafas de seguridad, guantes resistentes al calor y mangas largas al operar el pot de producción.
- Evita tocar el pot o cualquier superficie caliente durante y inmediatamente después del uso para prevenir quemaduras.
- Asegúrate de que el pot esté colocado sobre una superficie estable y resistente al calor para evitar vuelcos o accidentes.
- No intentes modificar o reparar el pot de producción tú mismo; contacta a un profesional para obtener asistencia.
- Mantén materiales inflamables alejados del pot de producción durante la operación.
- Asegúrate de que el cable de alimentación no esté dañado y esté correctamente conectado a una fuente de energía adecuada.
- No excedas la capacidad recomendada de plomo de 10 libras para prevenir desbordamientos y peligros potenciales.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Coloca el pot de producción sobre una superficie plana, estable y resistente al calor.
- Asegúrate de que haya un espacio adecuado de al menos 4 pulgadas debajo de la boca de vertido para acomodar varios moldes.
- Conecta el cable de alimentación a un enchufe adecuado de 220V.

2. Uso:

- Precalienta el pot de producción girando el control de calor a la configuración de temperatura deseada.
- Deja que el pot se caliente durante menos de 20 minutos hasta que el plomo alcance el punto de fusión deseado.
- Vierte cuidadosamente el plomo fundido utilizando la boca de vertido frontal, asegurándote de tener una línea de visión clara para evitar derrames.
- Una vez terminado, apaga el calor y desconecta el pot de producción. Deja que se enfríe completamente antes de manipularlo.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier plomo y materiales no utilizados de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos peligrosos.
- No deseches el pot de producción en la basura doméstica regular. Consulta con las autoridades locales para métodos de eliminación adecuados de equipos eléctricos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la seguridad o el funcionamiento del PRODUCTION POT IV, consulta el sitio web del fabricante o el servicio al cliente para obtener asistencia.

Al seguir estas pautas y precauciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con tu PRODUCTION POT IV de LEE PRECISION. Gracias por tu atención a la seguridad.

Guide de Sécurité pour le PRODUCTION POT IV LEE PRECISION

Introduction

Merci d'avoir choisi le PRODUCTION POT IV de LEE PRECISION. Ce guide fournit des instructions et des directives de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre de votre produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser le fondoir pour comprendre les dangers potentiels et comment les éviter.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son objectif prévu tel que décrit dans ce manuel.
- Gardez le fondoir hors de portée des enfants et des individus vulnérables.
- Surveillez toujours le processus de fusion pour éviter la surchauffe ou les accidents.
- Utilisez le fondoir dans un endroit bien ventilé pour éviter l'accumulation de fumées.
- Inspectez régulièrement le fondoir pour tout signe de dommage ou d'usure avant chaque utilisation.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Consultez la plateforme Safety Gate de l'UE pour des mises à jour sur les rappels concernant ce produit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité, des gants résistants à la chaleur et des manches longues lors de l'utilisation du fondoir.
- Évitez de toucher le pot ou toute surface chaude pendant et immédiatement après l'utilisation pour éviter les brûlures.
- Assurez-vous que le pot est placé sur une surface stable et résistante à la chaleur pour éviter les renversements ou les accidents.
- Ne tentez pas de modifier ou de réparer le fondoir vous-même ; contactez un professionnel pour obtenir de l'aide.
- Gardez les matériaux inflammables éloignés du fondoir pendant son fonctionnement.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé et est correctement connecté à une source d'alimentation appropriée.
- Ne dépassez pas la capacité recommandée de plomb de 10 livres pour éviter les débordements et les dangers potentiels.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Placez le fondoir sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur.
- Assurez-vous qu'il y a un dégagement adéquat d'au moins 4 pouces sous le bec pour accueillir divers moules.
- Branchez le cordon d'alimentation dans une prise appropriée de 220V.

2. Utilisation :

- Préchauffez le fondoir en tournant le contrôle de chaleur à la température souhaitée.
- Laissez le pot chauffer pendant moins de 20 minutes jusqu'à ce que le plomb atteigne le point de fusion désiré.
- Versez soigneusement le plomb fondu en utilisant le bec verseur avant, en vous assurant d'avoir une vue dégagée pour éviter les déversements.
- Une fois terminé, éteignez le chauffage et débranchez le fondoir. Laissez-le refroidir complètement avant de le manipuler.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tout plomb et matériaux non utilisés conformément aux réglementations locales concernant les déchets dangereux.
- Ne jetez pas le fondoir dans les déchets ménagers ordinaires. Consultez les autorités locales pour connaître les méthodes d'élimination appropriées des équipements électriques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou le fonctionnement du PRODUCTION POT IV, veuillez consulter le site Web du fabricant ou le service client pour obtenir de l'aide.

En suivant ces directives et précautions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec votre PRODUCTION POT IV de LEE PRECISION. Merci de votre attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il PRODUCTION POT IV LEE PRECISION

Introduzione

Grazie per aver scelto il PRODUCTION POT IV di LEE PRECISION. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire un uso sicuro del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il forno di produzione per comprendere i potenziali rischi e come evitarli.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto come descritto in questo manuale.
- Tieni il forno di produzione fuori dalla portata di bambini e persone vulnerabili.
- Monitora sempre il processo di fusione per prevenire surriscaldamenti o incidenti.
- Utilizza il forno di produzione in un'area ben ventilata per evitare l'accumulo di fumi.
- Ispeziona regolarmente il forno di produzione per eventuali segni di danneggiamento o usura prima di ogni uso.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla la piattaforma Safety Gate dell'UE per aggiornamenti sulle richieste di richiamo di questo prodotto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre un adeguato equipaggiamento di protezione personale (DPI) come occhiali di sicurezza, guanti resistenti al calore e maniche lunghe quando utilizzi il forno di produzione.
- Evita di toccare il forno o qualsiasi superficie calda durante e immediatamente dopo l'uso per prevenire scottature.
- Assicurati che il forno sia posizionato su una superficie stabile e resistente al calore per prevenire ribaltamenti o incidenti.
- Non tentare di modificare o riparare il forno di produzione da solo; contatta un professionista per assistenza.
- Tieni materiali infiammabili lontano dal forno di produzione durante il funzionamento.
- Assicurati che il cavo di alimentazione non sia danneggiato e sia correttamente collegato a una fonte di alimentazione adeguata.
- Non superare la capacità di piombo raccomandata di 10 libbre per prevenire traboccamenti e potenziali rischi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Posiziona il forno di produzione su una superficie piana, stabile e resistente al calore.
- Assicurati che ci sia uno spazio adeguato di almeno 4 pollici sotto il beccuccio per accogliere vari stampi.
- Collega il cavo di alimentazione a una presa adeguata da 220V.

2. Uso:

- Riscalda il forno di produzione ruotando il controllo del calore sulla temperatura desiderata.
- Lascia che il forno si scaldi per meno di 20 minuti fino a quando il piombo raggiunge il punto di fusione desiderato.
- Versa con attenzione il piombo fuso utilizzando il beccuccio frontale, assicurandoti di avere una linea di vista chiara per evitare fuoriuscite.
- Una volta terminato, spegni il calore e stacca il forno di produzione. Lascia raffreddare completamente prima di maneggiare.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali piombi e materiali inutilizzati in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti pericolosi.
- Non smaltire il forno di produzione nei rifiuti domestici normali. Controlla con le autorità locali per i metodi di smaltimento appropriati per le attrezzature elettriche.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza o il funzionamento del PRODUCTION POT IV, si prega di consultare il sito web del produttore o il servizio clienti per assistenza.

Seguendo queste linee guida e precauzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo PRODUCTION POT IV di LEE PRECISION. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

Säkerhetsinstruktioner för PRODUCTION POT IV LEE PRECISION

Introduktion

Tack för att du valt PRODUCTION POT IV från LEE PRECISION. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning av din produkt. Läs noggrant igenom denna manual innan du använder produktionsgrytan för att förstå potentiella faror och hur du undviker dem.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte som beskrivs i denna manual.
- Håll produktionsgrytan utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Övervaka alltid smältprocessen för att förhindra överhettning eller olyckor.
- Använd produktionsgrytan i ett välventilerat område för att undvika ansamling av ångor.
- Inspektera regelbundet produktionsgrytan för eventuella tecken på skador eller slitage innan varje användning.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Kontrollera EU:s Safety Gateplattform för återkallningsuppdateringar om denna produkt.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) som skyddsglasögon, värmebeständiga handskar och långärmade kläder när du använder produktionsgrytan.
- Undvik att vidröra grytan eller några heta ytor under och omedelbart efter användning för att förhindra brännskador.
- Se till att grytan placeras på en stabil, värmebeständig yta för att förhindra att den tippar eller orsakar olyckor.
- Försök inte att modifiera eller reparera produktionsgrytan själv; kontakta en professionell för hjälp.
- Håll brännbara material borta från produktionsgrytan under drift.
- Kontrollera att strömkabeln inte är skadad och är korrekt ansluten till en lämplig strömkälla.
- Överskrid inte den rekommenderade blykapaciteten på 10 pund för att förhindra överflöd och potentiella faror.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Placera produktionsgrytan på en plan, stabil och värmebeständig yta.
- Se till att det finns tillräckligt med utrymme på minst 4 tum under hållpipen för att rymma olika former.
- Anslut strömkabeln till ett lämpligt 220V uttag.

2. Användning:

- Förvärm produktionsgrytan genom att ställa in värmekontrollen på önskad temperatur.
- Låt grytan värmas upp i mindre än 20 minuter tills blyet når den önskade smältpunkten.
- Håll försiktigt det smälta blyet genom den främre hållpipen, och se till att du har en klar sikt för att undvika spill.
- När du är klar, stäng av värmen och dra ur produktionsgrytan. Låt den svalna helt innan du hanterar den.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuellt oanvänt bly och material i enlighet med lokala föreskrifter angående farligt avfall.
- Kasta inte produktionsgrytan i vanligt hushållsavfall. Kontrollera med lokala myndigheter för korrekta metoder för bortskaffande av elektrisk utrustning.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerhet eller drift av PRODUCTION POT IV, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundtjänst för hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och åtgärder kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din PRODUCTION POT IV från LEE PRECISION. Tack för att du uppmärksammar säkerheten.

Bezpečnostní pokyny pro PRODUCTION POT IV LEE PRECISION

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali PRODUCTION POT IV od LEE PRECISION. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a směrnice, které zajistí bezpečné používání vašeho produktu. Před použitím výrobního hrnce si prosím důkladně přečtěte tuto příručku, abyste porozuměli potenciálním rizikům a tomu, jak se jim vyhnout.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k zamýšlenému účelu, jak je popsáno v této příručce.
- Uchovávejte výrobní hrnec mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Vždy sledujte proces tavení, abyste předešli přehřátí nebo nehodám.
- Používejte výrobní hrnec v dobře větrané oblasti, abyste se vyhnuli hromadění výparů.
- Pravidelně kontrolujte výrobní hrnec na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před každým použitím.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Zkontrolujte platformu Safety Gate EU pro aktualizace ohledně stažení tohoto produktu.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Vždy noste vhodné osobní ochranné pomůcky (OOP), jako jsou ochranné brýle, teplu odolné rukavice a dlouhé rukávy při obsluze výrobního hrnce.
- Vyhněte se dotýkání se hrnce nebo jakýchkoli horkých povrchů během a bezprostředně po použití, abyste předešli popáleninám.
- Zajistěte, aby byl hrnec umístěn na stabilním, teplu odolném povrchu, aby se předešlo převrnutí nebo nehodám.
- Nepokoušejte se o úpravy nebo opravy výrobního hrnce sami; kontaktujte odborníka pro pomoc.
- Držte hořlavé materiály daleko od výrobního hrnce během provozu.
- Ujistěte se, že je napájecí kabel nepoškozený a správně připojen k vhodnému napájecímu zdroji.
- Nepřekračujte doporučenou kapacitu olova 10 liber, abyste předešli přetečení a potenciálním nebezpečím.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Umístěte výrobní hrnec na plochý, stabilní a teplu odolný povrch.
- Zajistěte, aby pod výlevkou byla dostatečná clearance alespoň 4 palce, aby se vešly různé formy.
- Zapněte napájecí kabel do vhodné zásuvky 220V.

2. Použití:

- Předhřejte výrobní hrnec nastavením regulace teploty na požadovanou hodnotu.
- Nechte hrnec zahřát méně než 20 minut, dokud olovo nedosáhne požadované teploty tavení.
- Opětovně opatrně nalijte roztavené olovo pomocí předního výlevku, abyste zajistili jasný výhled a předešli rozlití.
- Po dokončení vypněte topení a odpojte výrobní hrnec. Nechte ho úplně vychladnout před manipulací.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli nepoužité olovo a materiály v souladu s místními předpisy týkajícími se nebezpečného odpadu.
- Nevyhazujte výrobní hrnec do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte místní úřady pro správné metody likvidace elektrického zařízení.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti nebo provozu PRODUCTION POT IV se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo zákaznický servis pro pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a opatření můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašeho PRODUCTION POT IV od LEE PRECISION. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.