

LOADERS, RIFLE - LEE PRECISION 30-06 SPRINGFIELD LOADER

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Dies per carabina](#)

Strumento perfetto per coloro che desiderano semplicemente provare a ricaricare. Caricatore per sole dimensioni del collo, utilizza solo bossoli sparati dalla tua arma. Può ricaricare un colpo in 30 secondi. Include tutto il necessario per iniziare a ricaricare un calibro. Include: sedile per proiettili e camera di innesco, camera di decapping, die di dimensionamento del collo, asta per inneschi, misuratore di polvere, dati di caricamento, istruzioni complete. Richiede un martello (non incluso). Include anche una custodia di plastica per la conservazione.



Caratteristiche

- Nome: [LEE PRECISION 30-06 SPRINGFIELD LOADER](#)
- Produttore: [LEE PRECISION](#)
- N. prodotto: 100100507
- N. fab.: 90248
- Cartuccia: 30-06 Springfield
- Matrice tipo: -
- Peso della spedizione: 0.499kg
- Altezza di spedizione: 30mm
- Larghezza di spedizione: 97mm
- Lunghezza di spedizione: 150mm
- UPC: 734307902483

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il CARICATORE RIFLE LEE PRECISION 3006 SPRINGFIELD](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il CARICATORE RIFLE LEE PRECISION 3006 SPRINGFIELD

Introduzione

Grazie per aver scelto il caricatore LEE PRECISION 3006 Springfield. Questo prodotto è progettato per assisterti nella ricarica delle munizioni in modo sicuro ed efficiente. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un'operazione sicura e la conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di essere a conoscenza delle leggi locali riguardanti la ricarica delle munizioni e la loro proprietà.
- Utilizza il caricatore solo per la cartuccia specificata, il 3006 Springfield.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali di sicurezza e protezione dell'udito, quando utilizzi questo prodotto.
- Tieni il caricatore e tutti i componenti fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente tutte le parti per usura e danni prima dell'uso. Non utilizzare componenti danneggiati.
- Non superare i carichi raccomandati come specificato nei dati di caricamento forniti.
- Lavora sempre in un'area ben ventilata per evitare di inalare polveri o fumi nocivi.
- Conserva tutti i componenti, inclusi polvere e inneschi, in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e da fonti di calore.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Sicurezza del Martello:** Questo caricatore richiede un martello per il funzionamento. Assicurati che il martello sia in buone condizioni e utilizzato correttamente per evitare incidenti.
- **Dimensionamento del Collo:** Utilizza solo bossoli che sono stati sparati dalla tua arma specifica per prevenire la separazione del fondello del bossolo.
- **Processo di Innesco:** Maneggia gli inneschi con cura. Non toccare l'area sensibile dell'innesco e evita qualsiasi impatto o attrito che potrebbe causare detonazione.
- **Misurazione della Polvere:** Utilizza il misuratore di polvere fornito con attenzione. Assicurati di utilizzare la quantità corretta di polvere ed evita il sovraccarico.
- **Ambiente Privo di Distrazioni:** Evita le distrazioni e non utilizzare il caricatore sotto l'influenza di droghe o alcol.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Impostazione:

- Posiziona il caricatore su una superficie stabile e piana.
- Assicurati che tutti i componenti (sedile per proiettili, camera di innesco, camera di decapping, die di dimensionamento del collo, asta per inneschi, misuratore di polvere) siano assemblati correttamente secondo le istruzioni fornite.

2. Processo di Caricamento:

- **Dimensionamento del Collo:** Inserisci il bossolo di ottone nel die di dimensionamento del collo e utilizza il martello per dimensionare il collo.
- **Decapping:** Utilizza la camera di decapping per rimuovere l'innesco usato dal bossolo di ottone.
- **Innesco:** Inserisci un nuovo innesco nella camera di innesco e assicurati che sia correttamente posizionato.
- **Misurazione della Polvere:** Riempi il misuratore di polvere con il tipo e la quantità corretti di polvere secondo i dati di caricamento.
- **Incastonamento del Proiettile:** Posiziona il proiettile nel bossolo e utilizza il sedile per proiettili per assicurarti che sia in posizione corretta.

3. PostCaricamento:

- Dopo il caricamento, ispeziona attentamente ogni colpo per verificare la corretta posizione e i livelli di polvere.
- Conserva i colpi completati in un luogo sicuro e protetto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali componenti inutilizzati o scaduti in conformità con le normative locali.
- Non gettare materiali pericolosi (come inneschi e polvere) nei rifiuti normali. Controlla i programmi locali per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o il funzionamento, ti preghiamo di contattare il tuo rivenditore locale o il produttore direttamente. Assicurati di avere i dettagli del prodotto pronti per ricevere assistenza.

Seguendo queste linee guida e istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficiente con il caricatore LEE PRECISION 3006 Springfield. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla conformità con le leggi locali.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

**Sede Legale **

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it