

NO-GO HEADSPACE GAUGES - CLYMER NO GO 20 GA HEADSPACE GAUGE STEEL

Absolutely Essential For Accurate, Safe, Chamber Work

CLYMER NO-GO HEADSPACE GAUGES The Clymer No-Go Headspace Gauges are precision tools designed to help gunsmiths and firearm enthusiasts verify that a firearm's chamber does not exceed the maximum safe headspace dimensions. By identifying excessive chamber length, these gauges prevent potential safety hazards such as case ruptures or misfires, ensuring the firearm operates within the specified tolerances. They are essential during the chambering of new barrels, routine maintenance, or when assessing used firearms for purchase. Key Features: Precision Machining: Each gauge is crafted from high-quality steel and machined to exact SAAMI specifications, ensuring accurate and reliable measurements. Caliber Specificity: Available in a wide range of calibers, these gauges cater to various firearm types, providing versatility for gunsmiths working with multiple platforms. Durable Construction: Built to withstand repeated use, the hardened steel construction ensures longevity and consistent performance in demanding workshop environments. Specifications: Material: Hardened steel Dimensions: Size varies with caliber and gauge style Compliance: Manufactured to SAAMI specifications Customer Insights: Customers value the Clymer No-Go Headspace Gauges for their precision and reliability. The accurate machining and adherence to industry standards provide confidence during firearm assembly and inspection processes. Users appreciate the wide range of available calibers, allowing them to select the appropriate gauge for their specific needs. The durable construction is frequently highlighted, with many noting that the gauges maintain their accuracy even after extensive use. Incorporating the Clymer No-Go Headspace Gauges into your gunsmithing toolkit ensures that your firearm chambers are within safe operational limits, enhancing both safety and performance.



Attributes

- Name: CLYMER NO GO 20 GA HEADSPACE GAUGE STEEL
- Manufacturer: CLYMER
- Product no.: 184110201
- Mfr. No.: NG20
- Cartridge: 20 Gauge
- Color: Steel
- Height: 0.68"
- Length: 1.25"
- Material: Steel
- Model Number: NO GO 20 Ga
- Style: No Go Gauge
- Weight: 0.2 lbs
- Width: 0.68"
- Delivery weight: 0.068kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitungsleitfaden für HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 20 GA HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [English: Safety Instruction Guide for HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 20 GA HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los MEDIDORES DE ESPACIO DE CABEZA NOGO CLYMER NO GO 20 GA HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les JAUGes de tête NOGO CLYMER NO GO 20 GA HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i MISURATORI HEADSPACE NOGO CLYMER NO GO 20 GA HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla WSKAŹNIKÓW ODSTĘPU ZAPOROWEGO CLYMER NOGO 20 GA](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES mittarille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 20 GA HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro MĚŘIČE HLOUBKY ZÁMKU CLYMER NOGO 20 GA HLOUBKOVÝ MĚŘIČ OCELOVÝ](#)

Sicherheitsanleitungsfaden für HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 20 GA HEADSPACE GAUGE STEEL

Einführung

Danke, dass du dich für die HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 20 GA HEADSPACE GAUGE STEEL entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Nutzungshinweise, um die sichere und effektive Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du das Messgerät verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du über die nötige Ausbildung und das Verständnis für Feuerwaffen und Headspace Gauges verfügst, bevor du sie verwendest.
- Gehe immer verantwortungsbewusst und sicher mit Feuerwaffen um und halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften.
- Überprüfe das Messgerät vor der Verwendung auf Schäden. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halte das Messgerät außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Melde jegliche unsicheren Produktbedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augenschutz, wenn du mit Feuerwaffen arbeitest.
- Überprüfe die Kompatibilität des Messgeräts mit der spezifischen Feuerwaffe, bevor du es verwendest.
- Verwende das Messgerät nicht auf eine Weise, die nicht vom Hersteller vorgesehen ist.
- Vermeide die Verwendung des Messgeräts in feuchten oder nassen Umgebungen, um Rost zu verhindern.
- Bewahre das Messgerät an einem trockenen und sicheren Ort auf, wenn es nicht verwendet wird.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Ausrüstungen, einschließlich des Headspace Gauges.

2. Verwendung des Messgeräts

- Führe das NOGOMessgerät in die Kammer der Feuerwaffe ein.
- Versuche, den Verschluss des Messgeräts zu schließen.
- Wenn der Verschluss schließt, ist der Headspace zu lang, und eine weitere Inspektion oder Anpassung ist erforderlich.
- Wenn der Verschluss nicht schließt, liegt der Headspace innerhalb akzeptabler Grenzen.

3. Nach der Nutzung

- Reinige das Messgerät nach der Verwendung, um Schmutz oder Rückstände zu entfernen.
- Bewahre das Messgerät in seiner Originalverpackung oder in einem Schutzgehäuse auf, um Beschädigungen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Messgerät verantwortungsbewusst. Halte dich an die lokalen Vorschriften zur Entsorgung von Metallprodukten.
- Entsorge das Messgerät nicht im regulären Hausmüll.
- Ziehe in Betracht, das Messgerät zu recyceln, wenn dies möglich ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheits oder Produktanliegen wende dich bitte an deinen örtlichen Händler oder den Vertreter des Herstellers. Stelle sicher, dass du die Produktdetails zur Hand hast.

Durch das Befolgen dieser Sicherheitsanweisungen kannst du die sichere und effektive Nutzung der HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 20 GA HEADSPACE GAUGE STEEL gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und die Einhaltung der relevanten Vorschriften. Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen wichtigen Richtlinien.

Safety Instruction Guide for HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 20 GA HEADSPACE GAUGE STEEL

Introduction

Thank you for choosing the HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 20 GA HEADSPACE GAUGE STEEL. This guide provides essential safety instructions and usage guidelines to ensure the safe and effective use of the product. Please read this document carefully before using the gauge.

General Safety Guidelines

- Ensure proper training and understanding of firearms and headspace gauges before use.
- Always handle firearms safely and responsibly, following all local laws and regulations.
- Inspect the gauge for any damage before use. Do not use if damaged.
- Keep the gauge out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe product conditions or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when using firearms.
- Verify the compatibility of the gauge with the specific firearm before use.
- Do not use the gauge in a manner not intended by the manufacturer.
- Avoid using the gauge in wet or humid environments to prevent rust.
- Store the gauge in a dry and secure location when not in use.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary tools and equipment, including the headspace gauge.

2. Using the Gauge

- Insert the NOGO gauge into the chamber of the firearm.
- Attempt to close the bolt on the gauge.
- If the bolt closes, the headspace is too long, and further inspection or adjustment is necessary.
- If the bolt does not close, the headspace is within acceptable limits.

3. PostUse Care

- Clean the gauge after use to remove any debris or residue.
- Store the gauge in its original packaging or a protective case to prevent damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the gauge responsibly. Follow local regulations for the disposal of metal products.
- Do not dispose of the gauge in regular household waste.
- Consider recycling the gauge if applicable.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product concerns, please reach out to your local distributor or manufacturer's representative. Ensure that you have the product details ready for reference.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of the HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 20 GA HEADSPACE GAUGE STEEL. Always prioritize safety and compliance with relevant regulations. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para los MEDIDORES DE ESPACIO DE CABEZA NOGO CLYMER NO GO 20 GA HEADSPACE GAUGE STEEL

Introducción

Gracias por elegir los MEDIDORES DE ESPACIO DE CABEZA NOGO CLYMER NO GO 20 GA HEADSPACE GAUGE STEEL. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales y pautas de uso para garantizar el uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee este documento detenidamente antes de utilizar el medidor.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de tener la formación y comprensión adecuadas sobre armas de fuego y medidores de espacio de cabezal antes de usarlos.
- Siempre maneja las armas de fuego de manera segura y responsable, siguiendo todas las leyes y regulaciones locales.
- Inspecciona el medidor en busca de daños antes de usarlo. No lo uses si está dañado.
- Mantén el medidor fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Informa sobre cualquier condición insegura del producto o incidentes a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa equipo de seguridad adecuado, incluyendo protección ocular, al usar armas de fuego.
- Verifica la compatibilidad del medidor con el arma de fuego específica antes de usarlo.
- No uses el medidor de una manera no prevista por el fabricante.
- Evita usar el medidor en entornos húmedos o mojados para prevenir la oxidación.
- Almacena el medidor en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Reúne todas las herramientas y equipos necesarios, incluyendo el medidor de espacio de cabezal.

2. Uso del Medidor

- Inserta el medidor NOGO en la recámara del arma de fuego.
- Intenta cerrar el cerrojo sobre el medidor.
- Si el cerrojo se cierra, el espacio de cabezal es demasiado largo y se necesita una inspección o ajuste adicional.
- Si el cerrojo no se cierra, el espacio de cabezal está dentro de los límites aceptables.

3. Cuidado PostUso

- Limpia el medidor después de usarlo para eliminar cualquier residuo o suciedad.
- Almacena el medidor en su embalaje original o en una funda protectora para evitar daños.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina el medidor de manera responsable. Sigue las regulaciones locales para la eliminación de productos metálicos.
- No elimines el medidor en la basura doméstica regular.
- Considera reciclar el medidor si es aplicable.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o preocupaciones sobre el producto, por favor contacta a tu distribuidor local o representante del fabricante. Asegúrate de tener los detalles del producto listos para referencia.

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar el uso seguro y efectivo de los MEDIDORES DE ESPACIO DE CABEZA NOGO CLYMER NO GO 20 GA HEADSPACE GAUGE STEEL. Siempre prioriza la seguridad y el cumplimiento de las regulaciones pertinentes. Gracias por tu atención a estas importantes pautas.

Guide de sécurité pour les JAUGes de tête NOGO CLYMER NO GO 20 GA HEADSPACE GAUGE STEEL

Introduction

Merci d'avoir choisi les JAUGes de tête NOGO CLYMER NO GO 20 GA HEADSPACE GAUGE STEEL. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives d'utilisation pour garantir l'utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser la jauge.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous d'avoir une formation appropriée et une compréhension des armes à feu et des jauges de tête avant utilisation.
- Manipulez toujours les armes à feu de manière sécurisée et responsable, en respectant toutes les lois et réglementations locales.
- Inspectez la jauge pour tout dommage avant utilisation. Ne l'utilisez pas si elle est endommagée.
- Gardez la jauge hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signalez toute condition de produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Portez toujours un équipement de protection approprié, y compris des lunettes de protection, lors de l'utilisation d'armes à feu.
- Vérifiez la compatibilité de la jauge avec l'arme à feu spécifique avant utilisation.
- Ne pas utiliser la jauge d'une manière non prévue par le fabricant.
- Évitez d'utiliser la jauge dans des environnements humides ou mouillés pour prévenir la rouille.
- Rangez la jauge dans un endroit sec et sécurisé lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemblez tous les outils et équipements nécessaires, y compris la jauge de tête.

2. Utilisation de la jauge

- Insérez la jauge NOGO dans la chambre de l'arme à feu.
- Essayez de fermer la culasse sur la jauge.
- Si la culasse se ferme, l'espace de tête est trop long, et une inspection ou un ajustement supplémentaire est nécessaire.
- Si la culasse ne se ferme pas, l'espace de tête est dans des limites acceptables.

3. Entretien après utilisation

- Nettoyez la jauge après utilisation pour enlever tout débris ou résidu.
- Rangez la jauge dans son emballage d'origine ou dans un étui de protection pour éviter les dommages.

Instructions de mise au rebut

- Disposez de la jauge de manière responsable. Suivez les réglementations locales pour l'élimination des produits métalliques.
- Ne jetez pas la jauge dans les déchets ménagers ordinaires.
- Envisagez de recycler la jauge si cela est applicable.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou des préoccupations sur le produit, veuillez contacter votre distributeur local ou le représentant du fabricant. Assurez-vous d'avoir les détails du produit à portée de main pour référence.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir l'utilisation sûre et efficace des JAUGes de tête NOGO CLYMER NO GO 20 GA HEADSPACE GAUGE STEEL. Priorisez toujours la sécurité et le respect des réglementations pertinentes. Merci de votre attention à ces directives importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i MISURATORI HEADSPACE NOGO CLYMER NO GO 20 GA HEADSPACE GAUGE STEEL

Introduzione

Grazie per aver scelto i MISURATORI HEADSPACE NOGO CLYMER NO GO 20 GA HEADSPACE GAUGE STEEL. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per l'uso per garantire un utilizzo sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il gauge.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di avere una formazione adeguata e una comprensione delle armi da fuoco e dei misuratori headspace prima dell'uso.
- Maneggiare sempre le armi da fuoco in modo sicuro e responsabile, seguendo tutte le leggi e i regolamenti locali.
- Ispezionare il gauge per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Tenere il gauge fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Segnalare eventuali condizioni di prodotto non sicure o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali protettivi, quando si utilizzano armi da fuoco.
- Verificare la compatibilità del gauge con l'arma da fuoco specifica prima dell'uso.
- Non utilizzare il gauge in un modo non previsto dal produttore.
- Evitare di utilizzare il gauge in ambienti umidi o bagnati per prevenire la ruggine.
- Conservare il gauge in un luogo asciutto e sicuro quando non è in uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogliere tutti gli strumenti e le attrezzature necessarie, incluso il misuratore headspace.

2. Utilizzo del Gauge

- Inserire il gauge NOGO nella camera dell'arma da fuoco.
- Tentare di chiudere il perno sul gauge.
- Se il perno si chiude, l'headspace è troppo lungo e sono necessarie ulteriori ispezioni o regolazioni.
- Se il perno non si chiude, l'headspace è entro limiti accettabili.

3. Cura PostUso

- Pulire il gauge dopo l'uso per rimuovere eventuali detriti o residui.
- Conservare il gauge nella sua confezione originale o in un caso protettivo per prevenire danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il gauge in modo responsabile. Seguire le normative locali per lo smaltimento di prodotti metallici.
- Non smaltire il gauge nei rifiuti domestici normali.
- Considerare il riciclo del gauge, se applicabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o preoccupazioni sul prodotto, si prega di contattare il proprio distributore locale o il rappresentante del produttore. Assicurarsi di avere i dettagli del prodotto pronti per riferimento.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un uso sicuro ed efficace dei MISURATORI HEADSPACE NOGO CLYMER NO GO 20 GA HEADSPACE GAUGE STEEL. Si prega di dare priorità alla sicurezza e alla conformità con le normative pertinenti. Grazie per la vostra attenzione a queste importanti linee guida.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla WSKAŹNIKÓW ODSTĘPU ZAPOROWEGO CLYMER NOGO 20 GA

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór WSKAŹNIKÓW ODSTĘPU ZAPOROWEGO CLYMER NOGO 20 GA. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz wytyczne dotyczące użytkowania, aby zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu przed użyciem wskaźnika.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że masz odpowiednie przeszkolenie i zrozumienie dotyczące broni palnej oraz wskaźników odstępu zaporowego przed użyciem.
- Zawsze obsługuj broń palną w sposób bezpieczny i odpowiedzialny, przestrzegając wszystkich lokalnych przepisów i regulacji.
- Sprawdź wskaźnik pod kątem uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Przechowuj wskaźnik w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki produktu lub incydenty odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Zawsze nosić odpowiednie wyposażenie ochronne, w tym ochronę oczu, podczas używania broni palnej.
- Zweryfikuj zgodność wskaźnika z konkretną bronią przed użyciem.
- Nie używaj wskaźnika w sposób niezgodny z zamierzeniami producenta.
- Unikaj używania wskaźnika w wilgotnym lub mokrym środowisku, aby zapobiec rdzewieniu.
- Przechowuj wskaźnik w suchym i zabezpieczonym miejscu, gdy nie jest używany.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt, w tym wskaźnik odstępu zaporowego.

2. Używanie Wskaźnika

- Włóż wskaźnik NOGO do komory broni.
- Spróbuj zamknąć zamek na wskaźniku.
- Jeśli zamek się zamyka, odstęp zaporowy jest zbyt długi i konieczna jest dalsza inspekcja lub regulacja.
- Jeśli zamek się nie zamyka, odstęp zaporowy mieści się w akceptowalnych granicach.

3. Pielęgnacja po Użyciu

- Oczyszczyć wskaźnik po użyciu, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub pozostałości.
- Przechowuj wskaźnik w oryginalnym opakowaniu lub w etui ochronnym, aby zapobiec uszkodzeniom.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wskaźnik w sposób odpowiedzialny. Przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących utylizacji produktów metalowych.
- Nie wyrzucaj wskaźnika do zwykłych odpadów domowych.
- Rozważ recykling wskaźnika, jeśli to możliwe.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub problemów z produktem, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem lub przedstawicielem producenta. Upewnij się, że masz pod ręką szczegóły dotyczące produktu.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z WSKAŹNIKÓW ODSTĘPU ZAPOROWEGO CLYMER NOGO 20 GA. Zawsze stawiaj na pierwszym miejscu bezpieczeństwo oraz zgodność z odpowiednimi regulacjami. Dziękujemy za uwagę na te ważne wytyczne.

Turvallisuusohjeet CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES mittarille

Johdanto

Kiitos, että valitsit CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES mittarin. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen mittarin käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että sinulla on riittävä koulutus ja ymmärrys ampumaaseista ja headspacemittareista ennen käyttöä.
- Käsittele ampumaaseita aina turvallisesti ja vastuullisesti, noudattaen kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä.
- Tarkista mittari mahdollisten vaurioiden varalta ennen käyttöä. Älä käytä vaurioitunutta mittaria.
- Pidä mittari lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotetilanteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä aina asianmukaisia suojavausteita, mukaan lukien silmäsuojat, ampumaasetta käyttäessäsi.
- Varmista mittarin yhteensopivuus tietyn ampumaaseen kanssa ennen käyttöä.
- Älä käytä mittaria tavalla, jota valmistaja ei ole tarkoittanut.
- Vältä mittarin käyttöä kosteissa tai kosteissa ympäristöissä ruosteen estämiseksi.
- Säilytä mittari kuivassa ja turvallisessa paikassa, kun sitä ei käytetä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ampumaase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja varusteet, mukaan lukien headspacemittari.

2. Mittarin käyttö

- Aseta NOGOmittari ampumaaseen patruunapesään.
- Yritä sulkea aseeseen lukko mittarin päälle.
- Jos lukko sulkeutuu, headspace on liian pitkä, ja lisätarkastus tai säätö on tarpeen.
- Jos lukko ei sulkeudu, headspace on hyväksyttävissä rajoissa.

3. Käytön jälkeinen huolto

- Puhdista mittari käytön jälkeen poistaaksesi mahdolliset roskat tai jäämät.
- Säilytä mittari alkuperäisessä pakkauksessaan tai suojakotelossa vaurioiden estämiseksi.

Hävittämisohteet

- Hävitä mittari vastuullisesti. Noudata paikallisia määräyksiä metallituotteiden hävittämisestä.
- Älä hävitä mittaria tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Harkitse mittarin kierrättämistä, jos se on mahdollista.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuuteen tai tuotteeseen liittyen, ota yhteyttä paikalliseen jakelijaan tai valmistajan edustajaan. Varmista, että sinulla on valmisteen tiedot valmiina viitettä varten.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES mittarin turvallisen ja tehokkaan käytön. Aina priorisoi turvallisuutta ja noudattamista asiaankuuluvien sääntöjen kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin ohjeisiin.

Säkerhetsinstruktionsguide för HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 20 GA HEADSPACE GAUGE STEEL

Introduktion

Tack för att du valde HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 20 GA HEADSPACE GAUGE STEEL. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och användningsriktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder mätaren.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du har rätt utbildning och förståelse för skjutvapen och headspace gauges innan användning.
- Hantera alltid skjutvapen på ett säkert och ansvarsfullt sätt, och följ alla lokala lagar och förordningar.
- Inspektera mätaren för eventuella skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll mätaren utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Rapportera eventuella osäkra produktvillkor eller incidenter till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd, när du använder skjutvapen.
- Verifiera mätarens kompatibilitet med det specifika skjutvapnet innan användning.
- Använd inte mätaren på ett sätt som inte är avsett av tillverkaren.
- Undvik att använda mätaren i våta eller fuktiga miljöer för att förhindra rost.
- Förvara mätaren på en torr och säker plats när den inte används.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att skjutvapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Samla alla nödvändiga verktyg och utrustning, inklusive headspace gauge.

2. Använda mätaren

- Sätt in NOGOmätaren i kammaren på skjutvapnet.
- Försök att stänga låset på mätaren.
- Om låset stängs är headspace för långt, och vidare inspektion eller justering är nödvändig.
- Om låset inte stängs, är headspace inom acceptabla gränser.

3. Efter användning

- Rengör mätaren efter användning för att ta bort skräp eller rester.
- Förvara mätaren i sin originalförpackning eller ett skyddande fodral för att förhindra skador.

Avfallsinstruktioner

- Kassera mätaren på ett ansvarsfullt sätt. Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metallprodukter.
- Kassera inte mätaren i vanligt hushållsavfall.
- Överväg att återvinna mätaren om det är tillämpligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktrelaterade bekymmer, vänligen kontakta din lokala distributör eller tillverkarens representant. Se till att du har produktinformation redo för referens.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av HEADSPACE GAUGES NOGO CLYMER NO GO 20 GA HEADSPACE GAUGE STEEL. Prioritera alltid säkerhet och efterlevnad av relevanta förordningar. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga riktlinjer.

Bezpečnostní pokyny pro MĚŘIČE HLOUBKY ZÁMKU CLYMER NOGO 20 GA HLOUBKOVÝ MĚŘIČ OCELOVÝ

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali MĚŘIČE HLOUBKY ZÁMKU CLYMER NOGO 20 GA HLOUBKOVÝ MĚŘIČ OCELOVÝ. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny a pokyny k použití, aby se zajistilo bezpečné a efektivní používání produktu. Před použitím měřiče si prosím tento dokument pečlivě přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte si odpovídající školení a pochopení střelných zbraní a měřičů hloubky před použitím.
- Vždy manipulujte se střelnými zbraněmi bezpečně a odpovědně, a to v souladu se všemi místními zákony a předpisy.
- Před použitím zkontrolujte měřič na jakékoli poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Držte měřič mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Ohlaste jakékoli nebezpečné podmínky produktu nebo incidenty příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy používejte vhodné ochranné prostředky, včetně ochrany očí, při používání střelných zbraní.
- Ověřte kompatibilitu měřiče s konkrétní střelnou zbraní před použitím.
- Nepoužívejte měřič způsobem, který není určen výrobcem.
- Vyhněte se používání měřiče v mokřem nebo vlhkém prostředí, aby se zabránilo korozi.
- Uložte měřič na suchém a bezpečném místě, když se nepoužívá.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Zajistěte, aby byla střelná zbraň vybitá a směřovala bezpečným směrem.
- Shromážděte veškeré potřebné nástroje a vybavení, včetně měřiče hloubky.

2. Použití měřiče

- Vložte NOGO měřič do komory střelné zbraně.
- Pokuste se zavřít závěr na měřiči.
- Pokud se závěr zavře, hloubka zámku je příliš dlouhá a je třeba provést další inspekci nebo úpravy.
- Pokud se závěr nezavře, hloubka zámku je v přijatelných mezích.

3. Údržba po použití

- Po použití vyčistěte měřič, abyste odstranili veškeré nečistoty nebo zbytky.
- Uložte měřič do původního obalu nebo ochranného pouzdra, abyste zabránili poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte měřič odpovědně. Dodržujte místní předpisy pro likvidaci kovových produktů.
- Nepokládejte měřič do běžného domácího odpadu.
- Zvažte recyklaci měřiče, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo obav o produkt, obraťte se na svého místního distributora nebo zástupce výrobce. Ujistěte se, že máte připravené podrobnosti o produktu pro referenci.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání MĚŘIČE HLOUBKY ZÁMKU CLYMER NOGO 20 GA HLOUBKOVÝ MĚŘIČ OCELOVÝ. Vždy dávejte přednost bezpečnosti a dodržování příslušných předpisů. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým pokynům.