

SIG CROSS® PMAGS 7.62 AC - MAGPUL PMAG 10 7.62 AC 308 WINCHESTER 10RD FOR SIG CROSS BLACK

[Caricatori](#) > [Caricatori per armi lunghe rigate](#) > [Magazines](#)

Il PMAG 5 7.62 AC - SIG CROSS è un caricatore in polimero affidabile e durevole per la famiglia di cartucce basate sul .308 Winchester. Sviluppato per la piattaforma di fucili SIG CROSS, presenta un seguace ad alta visibilità con una rampa di alimentazione per il caricamento in camera vuota attraverso la finestra di espulsione. È fornito di serie con una capacità di 5 colpi per rispettare le normative di caccia, ma il seguace può essere facilmente modificato per aumentare la capacità a sei colpi per utilizzo in campo, competizione o combattimento. Dotato della tecnologia GEN M3, di una matrice a punti per identificazione visiva e di un fondo flared per un controllo positivo e facilità di recupero, il PMAG 5/PMAG 10 7.62 AC - SIG CROSS offre un'affidabilità senza pari a un prezzo accessibile. Nota: Sebbene progettato per l'uso nei fucili SIG CROSS, il PMAG 5/PMAG 10 7.62 AC - SIG CROSS può funzionare anche con altre piattaforme in metallo inferiore AICS-SPEC a corsa corta. Capacità di 5 o 10 colpi Seguace autolubrificante e ad alta visibilità con rampa di alimentazione per il caricamento attraverso la finestra di espulsione Matrizia a punti per facile identificazione Costruzione in polimero resistente agli urti e alla compressione Fondo flared e rimovibile per un controllo positivo e facilità di recupero Prodotto negli Stati Uniti.



Caratteristiche

- Nome: **MAGPUL PMAG 10 7.62 AC 308 WINCHESTER 10RD FOR SIG CROSS BLACK**
 - Produttore: **MAGPUL**
 - N. prodotto: 430103300
 - N. fab.: MAG1169-BLK
 - Capacità: 10-colpi
 - Cartuccia: 7.62 mm
 - Finitura: Nero
 - Materiale: Polymer
 - Modello: Cross
 - Tipo di arma: Sig Sauer
 - Peso della spedizione: 0.136kg
 - Altezza di spedizione: 25mm
 - Larghezza di spedizione: 127mm
 - Lunghezza di spedizione: 305mm
 - UPC: 840815128823

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida di Sicurezza per l'Uso del SIG CROSS® PMAGS 7.62 AC MAGPUL PMAG 10](#)
- [Chi siamo](#)

Guida di Sicurezza per l'Uso del SIG CROSS® PMAGS 7.62 AC MAGPUL PMAG 10

Introduzione

Grazie per aver scelto il SIG CROSS® PMAGS 7.62 AC MAGPUL PMAG 10. Questo caricatore è progettato per garantire prestazioni sicure e affidabili. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggere attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze prima dell'uso.
- Utilizzare il caricatore solo con armi compatibili e secondo le specifiche del produttore.
- Tenere il caricatore lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Non utilizzare il caricatore se è danneggiato o presenta segni di usura.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di inserire o rimuovere il caricatore.
- Non sovraccaricare il caricatore oltre la capacità massima raccomandata.
- Evitare di esporre il caricatore a temperature estreme o a sostanze chimiche aggressive.
- Utilizzare solo munizioni appropriate per il caricatore e per l'arma.
- Seguire sempre le normative locali in materia di armi e munizioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Caricatore

- Assicurarsi che l'arma sia completamente scarica.
- Allineare il caricatore con l'apertura del vano caricatore dell'arma.
- Spingere il caricatore verso l'alto fino a sentire un clic, che indica che è bloccato in posizione.

2. Caricamento del Caricatore

- Rimuovere il caricatore dall'arma.
- Posizionare le munizioni nel caricatore seguendo l'orientamento corretto.
- Assicurarsi che le munizioni siano inserite completamente e che il caricatore sia carico fino alla capacità desiderata.

3. Utilizzo del Caricatore

- Inserire il caricatore carico nell'arma seguendo le istruzioni di installazione.
- Assicurarsi che il caricatore sia saldamente in posizione prima di utilizzare l'arma.
- Seguire le procedure di sicurezza standard per l'uso delle armi da fuoco.

4. Rimozione del Caricatore

- Assicurarsi che l'arma sia scarica.
- Premere il pulsante di rilascio del caricatore e rimuoverlo delicatamente dall'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il caricatore in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il caricatore nell'ambiente.
- Contattare le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro di prodotti in polimero.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o l'uso del SIG CROSS® PMAGS 7.62 AC MAGPUL PMAG 10, si prega di contattare il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per facilitare la comunicazione.

Seguendo queste linee guida di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente con il SIG CROSS® PMAGS 7.62 AC MAGPUL PMAG 10.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it