

WILSON CALIBRO PER BOSSOLI - L.E. WILSON 22 CREEDMOOR CASE GAGE

[Ricarica](#) > [Utensili per la misurazione](#) > [Case Gauges & Headspace Tools](#)

L'uso più importante di un gage per bossoli è per impostare i dies di ridimensionamento a lunghezza completa di tipo pressa 7/8"-14. Un errore comune nel ricaricare è quello di sovradimensionare il tuo ottone. La testa dei bossoli sparati può essere misurata rapidamente e con precisione utilizzando questo strumento e un calibro. Stile Regolare: Questo gage monopezzo verificherà la lunghezza totale per indicare la necessità di rifilatura e il dato alla lunghezza della testa per garantire un corretto spazio di testa e prevenire il sovradimensionamento. Stile Regolabile: Per cartucce con cintura. Mentre la cintura fornisce supporto per un corretto spazio di testa, la vita del bossolo si accorcerà drasticamente a meno che il ridimensionamento non venga mantenuto al minimo sulla spalla. GAGE PER BOSSOLI SU ORDINAZIONE SPECIALE SONO DISPONIBILI---MISURARE SOLO LA LUNGHEZZA DEL BOSSOLI

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [L.E. WILSON 22 CREEDMOOR CASE GAGE](#)
- Produttore: [L.E. WILSON](#)
- N. prodotto: 430116119
- N. fab.: CG-22CRE
- Cartuccia: 22 Creedmoor
- Peso della spedizione: 0.181kg
- Altezza di spedizione: 30mm
- Larghezza di spedizione: 36mm
- Lunghezza di spedizione: 86mm
- UPC: 815145029409

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per il **WILSON CALIBRO PER BOSSOLI L.E. WILSON 22 CREEDMOOR CASE GAGE**. Questo strumento è progettato per garantire la corretta misurazione e ridimensionamento dei bossoli, contribuendo a una ricarica sicura e precisa. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per evitare incidenti e garantire un utilizzo ottimale del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare il gage solo per il suo scopo previsto.
- Tenere il gage lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Controllare regolarmente il gage per segni di usura o danni.
- In caso di dubbi sull'uso o sulla sicurezza del prodotto, contattare un professionista esperto.
- Seguire tutte le istruzioni di sicurezza e di utilizzo fornite con il prodotto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Misurazione Corretta:** Assicurarsi che il gage sia utilizzato su bossoli puliti e privi di polvere o detriti.
- **Controllo della Lunghezza:** Verificare la lunghezza totale del bossolo per evitare il sovradimensionamento. Utilizzare un calibro per misurazioni precise.
- **Attenzione al Sovradimensionamento:** Evitare di sovradimensionare il tuo ottone. Un errore comune è quello di non controllare la lunghezza della testa del bossolo.
- **Uso di Stile Regolabile:** Quando si utilizza il gage per cartucce con cintura, prestare attenzione a mantenere il ridimensionamento al minimo sulla spalla per evitare di accorciare la vita del bossolo.
- **Gage su Ordinazione Speciale:** Se si richiedono gage per bossoli su ordinazione speciale, assicurarsi di fornire specifiche dettagliate.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Prima di utilizzare il gage, assicurarsi di avere a disposizione un calibro per misurare i bossoli e un'area di lavoro pulita.
2. **Misurazione:**
 - Inserire il bossolo nel gage.
 - Utilizzare il calibro per misurare la lunghezza totale del bossolo.
 - Confrontare la misura con le specifiche raccomandate per il calibro 22 Creedmoor.
3. **Rifilatura:** Se la lunghezza totale supera le specifiche, procedere alla rifilatura del bossolo utilizzando un attrezzo appropriato.
4. **Controllo della Testa:** Misurare la lunghezza della testa del bossolo per garantire un corretto spazio di testa.
5. **Pulizia:** Dopo l'uso, pulire il gage per rimuovere eventuali residui di polvere o ottone.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il gage con i rifiuti domestici.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento di attrezzi e strumenti di misurazione.
- Se il gage è danneggiato o non più utilizzabile, contattare un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare un professionista esperto o il rappresentante del produttore.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, si contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e efficace del **WILSON CALIBRO PER BOSSOLI L.E. WILSON 22 CREEDMOOR CASE GAGE**. La sicurezza è fondamentale; si prega di prestare attenzione a tutte le linee guida e di utilizzare il prodotto responsabilmente.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it