

WILSON CALIBRO PER BOSSOLI - L.E. WILSON 33 XC CASE GAGE

[Ricarica](#) > [Utensili per la misurazione](#) > [Case Gauges & Headspace Tools](#)

L'uso più importante di un gage per bossoli è per impostare i dies di ridimensionamento a lunghezza completa di tipo pressa 7/8"-14. Un errore comune nel ricaricare è quello di sovradimensionare il tuo ottone. La testa dei bossoli sparati può essere misurata rapidamente e con precisione utilizzando questo strumento e un calibro. Stile Regolare: Questo gage monopezzo verificherà la lunghezza totale per indicare la necessità di rifilatura e il dato alla lunghezza della testa per garantire un corretto spazio di testa e prevenire il sovradimensionamento. Stile Regolabile: Per cartucce con cintura. Mentre la cintura fornisce supporto per un corretto spazio di testa, la vita del bossolo si accorcerà drasticamente a meno che il ridimensionamento non venga mantenuto al minimo sulla spalla. GAGE PER BOSSOLI SU ORDINAZIONE SPECIALE SONO DISPONIBILI---MISURARE SOLO LA LUNGHEZZA DEL BOSSOLI

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [L.E. WILSON 33 XC CASE GAGE](#)
- Produttore: [L.E. WILSON](#)
- N. prodotto: 430116121
- N. fab.: CG-33XC
- Cartuccia: 33 XC
- Peso della spedizione: 0.181kg
- Altezza di spedizione: 30mm
- Larghezza di spedizione: 36mm
- Lunghezza di spedizione: 86mm
- UPC: 815145027290

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per WILSON CALIBRO PER BOSSOLI L.E. WILSON 33 XC CASE GAGE](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per WILSON CALIBRO PER BOSSOLI L.E. WILSON 33 XC CASE GAGE

Introduzione

Benvenuti nel manuale di istruzioni per il WILSON CALIBRO PER BOSSOLI L.E. WILSON 33 XC CASE GAGE. Questo strumento è progettato per garantire la sicurezza e l'efficacia durante il processo di ricarica dei bossoli. È fondamentale seguire tutte le linee guida di sicurezza e le istruzioni per un uso corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare il prodotto solo per il suo scopo previsto.
- Tenere il gage lontano dalla portata dei bambini.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di detriti.
- Indossare sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge.
- Non utilizzare il gage se è danneggiato o presenta segni di usura.
- Seguire le istruzioni fornite per evitare il sovradimensionamento dei bossoli.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Controllo della Lunghezza:** Utilizzare il gage per misurare la lunghezza totale dei bossoli. Se la lunghezza è superiore alle specifiche, rifilare i bossoli secondo necessità.
- **Misurazione della Testa:** Verificare la dimensione della testa dei bossoli per garantire un corretto spazio di testa. Un errato spazio di testa può portare a malfunzionamenti.
- **Attenzione alle Cartucce con Cintura:** Quando si utilizzano cartucce con cintura, assicurarsi che il ridimensionamento sia mantenuto al minimo sulla spalla per evitare l'accorciamento della vita del bossolo.
- **Uso di Calibri:** Utilizzare un calibro di precisione per misurazioni accurate. Non fare affidamento solo sul gage per misurazioni critiche.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che il gage e gli strumenti siano puliti e pronti per l'uso.
- Posizionare il gage su una superficie piana e stabile.

2. Misurazione della Lunghezza:

- Inserire il bossolo nel gage.
- Leggere la lunghezza totale indicata sul gage.
- Se la lunghezza è oltre le specifiche, procedere a rifilare il bossolo.

3. Verifica della Testa:

- Misurare la testa del bossolo con un calibro.
- Confrontare le misurazioni con le specifiche del produttore.

4. Controllo della Cintura:

- Per le cartucce con cintura, assicurarsi che il gage fornisca supporto adeguato.
- Monitorare il ridimensionamento sulla spalla per evitare che la vita del bossolo si accorci.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il gage secondo le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il gage nei rifiuti domestici se è danneggiato o non funzionante. Contattare un centro di smaltimento specializzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contattare il rivenditore o il produttore. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza è fondamentale per garantire un utilizzo sicuro ed efficace del WILSON CALIBRO PER BOSSOLI L.E. WILSON 33 XC CASE GAGE. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it