

WILSON CALIBRO PER BOSSOLI - L.E. WILSON 6.8 WESTERN CASE GAGE

[Ricarica](#) > [Utensili per la misurazione](#) > [Case Gauges & Headspace Tools](#)

L'uso più importante di un gage per bossoli è per impostare i dies di ridimensionamento a lunghezza completa di tipo pressa 7/8"-14. Un errore comune nel ricaricare è quello di sovradimensionare il tuo ottone. La testa dei bossoli sparati può essere misurata rapidamente e con precisione utilizzando questo strumento e un calibro. Stile Regolare: Questo gage monopezzo verificherà la lunghezza totale per indicare la necessità di rifilatura e il dato alla lunghezza della testa per garantire un corretto spazio di testa e prevenire il sovradimensionamento. Stile Regolabile: Per cartucce con cintura. Mentre la cintura fornisce supporto per un corretto spazio di testa, la vita del bossolo si accorcerà drasticamente a meno che il ridimensionamento non venga mantenuto al minimo sulla spalla. GAGE PER BOSSOLI SU ORDINAZIONE SPECIALE SONO DISPONIBILI---MISURARE SOLO LA LUNGHEZZA DEL BOSSOLI

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [L.E. WILSON 6.8 WESTERN CASE GAGE](#)
- Produttore: [L.E. WILSON](#)
- N. prodotto: 430116123
- N. fab.: CG-68W
- Cartuccia: 6.8 mm Western
- Peso della spedizione: 0.181kg
- Altezza di spedizione: 30mm
- Larghezza di spedizione: 36mm
- Lunghezza di spedizione: 86mm
- UPC: 815145029201

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del Gage per Bossoli WILSON CALIBRO PER BOSSOLI L.E. WILSON 6.8 WESTERN CASE GAGE](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del Gage per Bossoli WILSON CALIBRO PER BOSSOLI L.E. WILSON 6.8 WESTERN CASE GAGE

Introduzione

Benvenuto nel manuale di sicurezza per il Gage per Bossoli WILSON CALIBRO PER BOSSOLI L.E. WILSON 6.8 WESTERN CASE GAGE. Questo documento fornisce linee guida essenziali per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'Unione Europea (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il gage solo per il suo scopo previsto, ovvero la misurazione e la verifica della lunghezza dei bossoli di cartucce 6.8 mm Western.
- Segui tutte le istruzioni fornite nel manuale per evitare incidenti e danni.
- Tieni il gage fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- In caso di malfunzionamento o di danni visibili al gage, non utilizzarlo e contattare un professionista per assistenza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso del gage per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Non utilizzare il gage in condizioni di umidità o in ambienti pericolosi.
- Evita di applicare forza eccessiva durante la misurazione per prevenire danni al gage o errori di misurazione.
- Non tentare di modificare o riparare il gage da solo; rivolgiti sempre a un professionista qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati che il gage sia pulito e privo di detriti prima dell'uso.
2. **Misurazione:**
 - Inserisci il bossolo nel gage con attenzione.
 - Controlla la lunghezza totale del bossolo per determinare se è necessario rifilarlo.
 - Utilizza un calibro per misurare la testa del bossolo e assicurati di avere il corretto spazio di testa.
3. **Stile Regolare:** Utilizza il gage monopezzo per verificare la lunghezza totale.
4. **Stile Regolabile:** Se stai utilizzando cartucce con cintura, assicurati che la vita del bossolo sia mantenuta al minimo per evitare accorciamenti.
5. **Controllo Finale:** Dopo la misurazione, rimuovi il bossolo dal gage e verifica che non ci siano danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di rifiuto.
- Non gettare il gage nei rifiuti domestici. Contatta un centro di raccolta locale per informazioni su come smaltire correttamente il prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande riguardanti la sicurezza del prodotto, controlla le informazioni disponibili presso i punti di contatto dell'Unione Europea. Puoi anche visitare il portale Safety Gate per aggiornamenti riguardanti richiami e prodotti pericolosi.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza e utilizzando il Gage per Bossoli WILSON CALIBRO PER BOSSOLI L.E. WILSON 6.8 WESTERN CASE GAGE in modo responsabile, puoi garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente. Se hai domande o preoccupazioni, non esitare a cercare assistenza professionale.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it