

WILSON CALIBRO PER BOSSOLI - L.E. WILSON 8.6 BLACKOUT CASE GAGE

[Ricarica](#) > [Utensili per la misurazione](#) > [Case Gauges & Headspace Tools](#)

L'uso più importante di un gage per bossoli è per impostare i dies di ridimensionamento a lunghezza completa di tipo pressa 7/8"-14. Un errore comune nel ricaricare è quello di sovradimensionare il tuo ottone. La testa dei bossoli sparati può essere misurata rapidamente e con precisione utilizzando questo strumento e un calibro. Stile Regolare: Questo gage monopezzo verificherà la lunghezza totale per indicare la necessità di rifilatura e il dato alla lunghezza della testa per garantire un corretto spazio di testa e prevenire il sovradimensionamento. Stile Regolabile: Per cartucce con cintura. Mentre la cintura fornisce supporto per un corretto spazio di testa, la vita del bossolo si accorcerà drasticamente a meno che il ridimensionamento non venga mantenuto al minimo sulla spalla. GAGE PER BOSSOLI SU ORDINAZIONE SPECIALE SONO DISPONIBILI---MISURARE SOLO LA LUNGHEZZA DEL BOSSOLI

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [L.E. WILSON 8.6 BLACKOUT CASE GAGE](#)
- Produttore: [L.E. WILSON](#)
- N. prodotto: 430116125
- N. fab.: CG-86B0
- Cartuccia: 8.6 Blackout
- Peso della spedizione: 0.181kg
- Altezza di spedizione: 30mm
- Larghezza di spedizione: 36mm
- Lunghezza di spedizione: 86mm
- UPC: 815145029430

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per WILSON CALIBRO PER BOSSOLI L.E. WILSON 8.6 BLACKOUT CASE GAGE](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per WILSON CALIBRO PER BOSSOLI L.E. WILSON 8.6 BLACKOUT CASE GAGE

Introduzione

Grazie per aver scelto il WILSON CALIBRO PER BOSSOLI L.E. WILSON 8.6 BLACKOUT CASE GAGE. Questo strumento è progettato per garantire la massima precisione nella misurazione dei bossoli, contribuendo a un processo di ricarica sicuro ed efficace. È importante seguire attentamente le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il gage solo per lo scopo previsto, ovvero la misurazione della lunghezza dei bossoli.
- Controlla regolarmente il gage per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare un gage danneggiato.
- Conserva il gage in un luogo asciutto e protetto per evitare danni.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione del gage.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovradimensionare il tuo ottone. Misura sempre la lunghezza dei bossoli prima di procedere al ridimensionamento.
- Utilizza il calibro in modo corretto per misurare la testa dei bossoli sparati, garantendo così un corretto spazio di testa.
- Quando utilizzi il gage regolabile per cartucce con cintura, assicurati che il ridimensionamento sia mantenuto al minimo sulla spalla per evitare l'accorciamento della vita del bossolo.
- Non utilizzare il gage per applicazioni diverse da quelle per cui è stato progettato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Prima di utilizzare il gage, assicurati che sia pulito e privo di detriti.
2. **Misurazione della Lunghezza:**
 - Inserisci il bossolo nel gage.
 - Leggi la lunghezza totale indicata sul gage per determinare se è necessaria una rifilatura.
3. **Verifica della Testa:**
 - Utilizza un calibro per misurare la testa del bossolo.
 - Assicurati che il gage indichi la corretta lunghezza della testa per garantire un adeguato spazio di testa.
4. **Regolazione** (se applicabile):
 - Se stai utilizzando il gage regolabile, segui le istruzioni specifiche per regolare il gage in base al tipo di cartuccia.
5. **Pulizia e Manutenzione:**
 - Pulisci il gage dopo ogni utilizzo per mantenere la precisione delle misurazioni.
 - Conserva il gage in un luogo sicuro, lontano da umidità e polvere.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il gage nei rifiuti domestici. Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti di metallo e degli strumenti di precisione.
- Controlla se ci sono programmi di riciclo nella tua area per smaltire correttamente il gage.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, consulta le informazioni di contatto fornite dal produttore o dal rivenditore autorizzato.

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro ed efficace del WILSON CALIBRO PER BOSSOLI L.E. WILSON 8.6 BLACKOUT CASE GAGE. Assicurati di rimanere informato su eventuali avvisi di richiamo o aggiornamenti sulla sicurezza attraverso le piattaforme ufficiali.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it