

# SINCLAIR POLY LOADING BLOCK - 50 ROUND - SINCLAIR INTERNATIONAL POLY LOADING BLOCK, 50 ROUND, 0.406" DIAMETER

[Ricarica](#) > [Preparazione bossoli](#) > [Tavolette portabossoli](#)

Questi blocchi sono realizzati in solido polietilene bianco, offrendo al ricaricatore un blocco di caricamento molto resistente e facile da pulire. Ogni blocco è progettato per adattarsi ai casi specifici che ricarichi e presenta scanalature per le dita fressate sui lati per garantire una presa sicura. Ogni foro ha un leggero smusso per facilitare l'ingresso della testa del bossolo. I blocchi "Poly" sono lavabili in lavastoviglie per una facile pulizia. Utilizziamo polietilene bianco perché la polvere versata è facilmente visibile. Questi blocchi da 50 colpi sono spessi 3/4" per fornire fori più profondi in cui posizionare i tuoi casi, ottimi per cartucce di lunghezza corta a media. Il blocco #749-001-313 ha solo 32 fori a causa della dimensione della testa del bossolo.



## Caratteristiche

- Nome: [SINCLAIR INTERNATIONAL POLY LOADING BLOCK, 50 ROUND, 0.406" DIAMETER](#)
- Produttore: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- N. prodotto: 749001316
- N. fab.: PB02S
- Cartuccia: 380 Aua (ACP), 9 mm Luger
- Materiale: Poly
- Rounds Held: 50
- Peso della spedizione: 0.318kg
- Altezza di spedizione: 18mm
- Larghezza di spedizione: 97mm
- Lunghezza di spedizione: 196mm

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il SINCLAIR POLY LOADING BLOCK 50 ROUND](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il SINCLAIR POLY LOADING BLOCK 50 ROUND

## Introduzione

Grazie per aver scelto il SINCLAIR POLY LOADING BLOCK. Questo blocco di caricamento è progettato per fornire un modo sicuro ed efficiente per organizzare il tuo processo di ricarica. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e la conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il blocco di caricamento venga utilizzato solo per il suo scopo previsto, ovvero per contenere i bossoli da ricarica.
- Controlla sempre il blocco di caricamento per eventuali segni di danni o usura prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Tieni il blocco di caricamento fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Conserva il blocco di caricamento in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta, per prevenire la degradazione del materiale.
- Fai attenzione all'ambiente circostante quando utilizzi il blocco di caricamento per evitare incidenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il blocco di caricamento solo con cartucce compatibili: 9 mm Luger e 380 Auto (ACP).
- Non sovraccaricare il blocco oltre la sua capacità di 50 colpi.
- Assicurati che i bossoli siano correttamente inseriti nei fori e che siano puliti e privi di ostruzioni.
- Evita di utilizzare il blocco di caricamento con bossoli che sono eccessivamente sporchi o danneggiati.
- Pulisci regolarmente il blocco di caricamento con un detergente delicato e acqua; è lavabile in lavastoviglie ma deve essere posizionato solo nel ripiano superiore.
- Non esporre il blocco di caricamento a temperature estreme o a sostanze chimiche che potrebbero causare danni.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e ben illuminata.
- Raccogli tutte le attrezzature e i materiali necessari per la ricarica.

### 2. Caricamento del Blocco:

- Tieni il blocco di caricamento saldamente con una mano.
- Inserisci i bossoli da ricarica nei fori, assicurandoti che ogni bossolo sia completamente inserito.
- Utilizza le scanalature per le dita sui lati del blocco per una presa sicura.

### 3. Utilizzo del Blocco:

- Una volta caricato, assicurati che il blocco di caricamento sia stabile e non a rischio di ribaltamento.
- Esegui le tue operazioni di ricarica con attenzione per evitare fuoriuscite o incidenti.

### 4. Dopo l'Uso:

- Rimuovi tutti i bossoli dal blocco di caricamento una volta completata la ricarica.
- Pulisci il blocco di caricamento come descritto nelle istruzioni di pulizia.
- Conserva il blocco di caricamento in un luogo sicuro.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il blocco di caricamento in conformità con le normative locali riguardanti i materiali plastici.
- Se il blocco di caricamento è danneggiato oltre la riparazione, considera la possibilità di riciclarlo se sono disponibili strutture nella tua zona.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per qualsiasi domanda relativa alla sicurezza, all'uso o a preoccupazioni sul prodotto, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite con l'imballaggio del prodotto o di visitare il sito web del produttore per assistenza.

## **Conclusione**

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficace con il SINCLAIR POLY LOADING BLOCK. Rimani sempre informato sui richiami di prodotto e sulle avvertenze di sicurezza attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza nelle tue attività di ricarica.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale**

Brownells Italia Srl 

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### **Sede Operativa Showroom**

Brownells Italia Srl 

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)