

Set di dime per ricarica: ridimensionamento a piena lunghezza e dima di seduta per bench rest - FORSTER PRODUCTS, INC. 243 WSSM FULL LENGTH DIE SET

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Dies per carabina](#)

I dies di ricarica Forster Bench Rest sono di eccellente qualità e offrono al ricaricatore la possibilità di produrre cartucce concentriche più e più volte. Ogni die è realizzato in acciaio di altissima qualità, lavorato con precisione a tolleranze molto ristrette. I dies sono lucidati a mano sia prima che dopo il processo di tempra per garantire una finitura extra fine. Tutti i dies di ricarica Forster presentano il loro anello di bloccaggio Forster Cross Bolt che stringe le due estremità dell'anello diviso anziché stringere una vite direttamente nei filetti del die. Un set di due dies a lunghezza totale è il set con cui i ricaricatori principianti dovrebbero iniziare, ed è il set che la maggior parte dei cacciatori e molti tiratori a bersaglio utilizzano ogni volta che ricaricano i loro bossoli. Questi set di dies a lunghezza totale Forster includono un die di dimensionamento a lunghezza totale e il die di seduta Forster Bench Rest. I dies di dimensionamento a lunghezza totale Forster presentano lucidatura a mano e il sistema E-Z case neck expander - un'esclusiva Forster. I NATIONAL MATCH DIES riducono lo spaziamento della testa di .003" e sono destinati esclusivamente ai fucili da tiro a otturatore.



Caratteristiche

- Nome: [FORSTER PRODUCTS, INC. 243 WSSM FULL LENGTH DIE SET](#)
- Produttore: [FORSTER PRODUCTS, INC.](#)
- N. prodotto: 749006744
- N. fab.: 004175
- Cartuccia: 243 WSSM (Winchester Super Short Mag)
- Diametro (in pollici): -
- Matrice tipo: -
- Peso della spedizione: 0.658kg
- Altezza di spedizione: 53mm
- Larghezza di spedizione: 135mm
- Lunghezza di spedizione: 218mm
- UPC: 757253999680

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Set di Dime di Ricarica Forster](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Set di Dime di Ricarica Forster

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il Set di Dime di Ricarica Forster, modello 243 WSSM Full Length Die Set. Questa guida è progettata per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, seguendo le normative di sicurezza generali dell'Unione Europea (GPSR). Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Verifica che il prodotto non presenti danni visibili prima dell'uso.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Utilizza solo accessori e componenti raccomandati dal produttore.
- Segnala eventuali prodotti pericolosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso del set di dime per proteggere gli occhi da schegge o detriti.
- Utilizza guanti protettivi per evitare tagli o abrasioni durante la manipolazione dei dies.
- Assicurati che l'area di lavoro sia ben illuminata e priva di ostacoli.
- Non utilizzare il set di dime se sei stanco o sotto l'influenza di sostanze che possono compromettere la tua capacità di operare in sicurezza.
- Non lasciare mai il set di dime incustodito durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione dell'Area di Lavoro

- Trova una superficie di lavoro stabile e pulita.
- Assicurati che tutti gli strumenti necessari siano a portata di mano.

2. Installazione del Die di Dimensionamento

- Fissa il die di dimensionamento nella pressa di ricarica seguendo le istruzioni del produttore della pressa.
- Controlla che il die sia ben serrato.

3. Dimensionamento delle Cartucce

- Inserisci il bossolo nel die di dimensionamento.
- Aziona la pressa per dimensionare il bossolo secondo le specifiche desiderate.
- Rimuovi il bossolo e controlla la dimensione con un calibro.

4. Installazione del Die di Seduta

- Sostituisci il die di dimensionamento con il die di seduta nella pressa.
- Fissa il die di seduta con attenzione.

5. Seduta delle Munizioni

- Posiziona la palla nel bossolo dimensionato.
- Aziona la pressa per sedere la palla nel bossolo.
- Controlla la profondità della palla per assicurarti che sia conforme alle specifiche.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il set di dime e i materiali di ricarica secondo le normative locali.
- Non gettare i materiali di ricarica nella spazzatura normale.
- Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro dei materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, contatta il servizio clienti del produttore. È importante avere a disposizione un contatto per eventuali richieste di sicurezza.

Si prega di seguire queste istruzioni per garantire un uso sicuro e responsabile del Set di Dime di Ricarica Forster. La sicurezza è una priorità e il rispetto di queste linee guida aiuterà a prevenire incidenti e garantire un'esperienza di ricarica positiva.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it