

# SINGLE STAGE PRESS STEEL SHOT CHARGE BAR - MEC RELOADING

## 7/8OZ #5-#6 SHOT SINGLE STAGE STEEL SHOT CHARGE BAR

[Ricarica](#) > [Presse per ricarica](#) > [Accessori per presse](#)

Questa è una barra di carica per pallini in acciaio per ricaricatori a singolo stadio. Disponibile per caricare da 7/8 oz. a 1-1/2 oz. di pallini e dimensioni #1 fino a #6.



### Caratteristiche

- Nome: MEC RELOADING 7/8OZ #5-#6 SHOT SINGLE STAGE STEEL SHOT CHARGE BAR
- Produttore: MEC RELOADING
- N. prodotto: 749019391
- N. fab.: 30207856
- Dimensioni: 7/8 oz
- Peso della spedizione: 0.231kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 25mm
- Lunghezza di spedizione: 165mm
- UPC: 098489015691

### Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Barra di Carica in Acciaio per Pallini a Singolo Stadio](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Barra di Carica in Acciaio per Pallini a Singolo Stadio

## Introduzione

Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per l'uso della Barra di Carica in Acciaio per Pallini a Singolo Stadio MEC. È fondamentale seguire queste linee guida per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Mantieni la barra di carica lontano dalla portata dei bambini.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.
- Controlla frequentemente gli aggiornamenti sulle revoche dei prodotti sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi quando utilizzi la barra di carica.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.
- Non sovraccaricare la barra di carica oltre il limite di 11/2 oz.
- Utilizza solo pallini delle dimensioni specificate (#1 fino a #6).
- Segui le istruzioni del produttore per il caricamento e l'uso della barra.
- Non tentare di smontare o modificare la barra di carica.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione

- Posiziona la barra di carica su una superficie piana e stabile.
- Fissa la barra secondo le istruzioni del produttore.
- Verifica che tutti i componenti siano saldamente montati.

### 2. Uso

- Carica la barra di carica con la quantità desiderata di pallini, rispettando il limite di carico.
- Assicurati che la barra sia correttamente allineata prima di utilizzare la pressa.
- Dopo l'uso, pulisci la barra di carica per rimuovere eventuali residui di pallini.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto secondo le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto negli impianti di smaltimento dei rifiuti domestici.
- Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento corretto dei materiali di ricarica.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare problemi, contatta il punto di contatto dell'UE designato dal produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la descrizione del problema.

Seguendo queste linee guida, puoi contribuire a garantire un uso sicuro e responsabile della Barra di Carica in Acciaio per Pallini a Singolo Stadio MEC.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale&nbsp;**

Brownells Italia Srl&nbsp;

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

&nbsp;

### **Sede Operativa Showroom**

Brownells Italia Srl&nbsp;

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

&nbsp;

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)