

STEEL SHOT CHARGE BAR - MEC RELOADING 1-1/2OZ BB-#2 STEEL SHOT CHARGE BAR

[Ricarica](#) > [Presse per ricarica](#) > [Accessori per presse](#)

Questa è una barra di carica per pallini in acciaio per ricaricatori a singolo stadio. Disponibile per caricare da 7/8 oz. a 1-1/2 oz. di pallini e dimensioni di BB fino a #3.



Caratteristiche

- Nome: [MEC RELOADING 1-1/2OZ BB-#2 STEEL SHOT CHARGE BAR](#)
- Produttore: [MEC RELOADING](#)
- N. prodotto: 749019398
- N. fab.: 302112BB2
- Dimensioni: 1-1/2 oz
- Peso della spedizione: 0.229kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 25mm
- Lunghezza di spedizione: 165mm
- UPC: 098489014021

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Barra di Carica per Pallini in Acciaio MEC Reloading](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Barra di Carica per Pallini in Acciaio MEC Reloading

Introduzione

Grazie per aver scelto la Barra di Carica per Pallini in Acciaio MEC Reloading. Questo prodotto è progettato per garantire una ricarica sicura ed efficace dei pallini in acciaio. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza di ricarica sicura e senza problemi.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza la barra di carica solo per il suo scopo previsto.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti di richiamo sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi quando utilizzi la barra di carica.
- Non sovraccaricare la barra con pallini oltre la capacità raccomandata.
- Controlla la barra di carica per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare la barra in ambienti umidi o bagnati.
- Non utilizzare la barra se non sei sicuro delle procedure di ricarica.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che la tua pressa di ricarica sia spenta e scollegata dalla fonte di alimentazione.
- Fissa la barra di carica alla pressa seguendo le istruzioni del produttore.
- Verifica che la barra sia saldamente in posizione prima di procedere.

2. Uso:

- Seleziona la quantità di pallini desiderata (da 7/8 oz. a 11/2 oz.).
- Carica la barra con i pallini in acciaio appropriati (dimensioni da BB a #3).
- Esegui la ricarica seguendo le procedure standard per la tua pressa di ricarica.
- Dopo l'uso, pulisci la barra per rimuovere eventuali residui di polvere o pallini.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la barra di carica in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto quando richiedi assistenza.

Grazie per aver scelto la Barra di Carica per Pallini in Acciaio MEC Reloading. Utilizzando questo prodotto in modo sicuro e responsabile, contribuirai a garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it