

MEC LEAD CHARGE BARS FOR SINGLE STAGE PRESS - 1-3/8OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR

The MEC Charge Bars allow you to adjust your shot charge and enable you to create the load you desire. Interchanges with the charge bar which is included with your reloading press. Available in both lead and steel styles for single stage and progressive presses.



Attributes

- Name: 1-3/8OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR
- Manufacturer: MEC RELOADING
- Product no.: 749019407
- Mfr. No.: 302138
- Size: 1-3/8 oz
- Delivery weight: 0.243kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 165mm
- UPC: 098489011174

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die MEC Lead Charge Bars](#)
- [English: MEC Lead Charge Bars for Single Stage Press Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Barres de Charge MEC](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Barre di Carica MEC](#)
- [Suomi: MEC Lead Charge Bars Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MEC LEAD CHARGE BARS](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MEC LEAD CHARGE BARS](#)

Sicherheitshinweise für die MEC Lead Charge Bars

Einführung

Die MEC Lead Charge Bars sind speziell für die Verwendung mit Einzellader und progressiven Pressen konzipiert. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung der Charge Bars, um potenzielle Risiken zu minimieren und die Sicherheit der Benutzer zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass die Charge Bars nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.
- Überprüfe vor der Verwendung, ob die Charge Bars unbeschädigt sind.
- Halte die Charge Bars außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Munition und Wiederladegeräten.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen zur Verwendung

- Verwende die Charge Bars nur mit der dafür vorgesehenen MEC Wiederladepresse.
- Stelle sicher, dass die Charge Bars korrekt installiert sind, bevor du mit dem Laden beginnst.
- Verwende nur die empfohlenen Materialien und Komponenten, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- Achte darauf, dass keine Fremdkörper in die Charge Bars gelangen.
- Trage beim Arbeiten mit Schrotladung immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Handschuhe und Schutzbrille.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation der Charge Bars

- Stelle sicher, dass die Wiederladepresse ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
- Entferne die vorhandene Charge Bar vorsichtig, indem du die entsprechenden Schrauben löst.
- Setze die MEC Charge Bar an die vorgesehene Stelle ein und befestige sie mit den Schrauben.
- Überprüfe, ob die Charge Bar sicher und fest sitzt.

2. Verwendung der Charge Bars

- Stelle sicher, dass du die richtige Ladung für deine Anwendung ausgewählt hast.
- Fülle die Charge Bar mit dem gewünschten Schrotmaterial.
- Betätige die Wiederladepresse gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überwache den Ladevorgang sorgfältig und stoppe die Presse sofort, wenn du Anomalien bemerkst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Charge Bars gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stelle sicher, dass keine gefährlichen Materialien in die Umwelt gelangen.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Achte darauf, dass alle Anfragen bezüglich Sicherheit und Verwendung über offizielle Kanäle erfolgen.

Diese Anleitung wurde erstellt, um die Sicherheit der Benutzer zu gewährleisten und die Einhaltung der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu unterstützen. Achte darauf, alle Anweisungen sorgfältig zu befolgen, um ein sicheres und effektives Wiederladen zu gewährleisten.

MEC Lead Charge Bars for Single Stage Press Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MEC Lead Charge Bars for your single stage reloading press. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure the safe use of this product. Please read this document carefully before using the charge bars.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose, which is to adjust shot charges in reloading applications.
- Always follow the manufacturer's instructions and guidelines for your specific reloading press.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the charge bars for any signs of wear or damage before each use.
- Use personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when handling lead products.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities immediately.
- Stay informed about product recalls by checking the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended charge weight for your specific reloading setup.
- Ensure that the charge bar is securely attached to the reloading press before use.
- Avoid using the charge bar with incompatible materials or components.
- Handle lead products with care to minimize exposure to lead dust.
- Wash your hands thoroughly after handling the charge bars or any lead materials.
- If you experience any adverse health effects, seek medical attention promptly.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure your reloading press is turned off and unplugged before installation.
- Remove the existing charge bar from your reloading press.
- Align the MEC Lead Charge Bar with the mounting area on your press.
- Securely fasten the charge bar in place according to the manufacturer's specifications.

2. Usage:

- Set the desired shot charge weight by adjusting the MEC Charge Bar.
- Confirm that the charge bar is properly calibrated for the specific load you intend to create.
- Perform a test run with a small amount of material to ensure proper functioning.
- Monitor the reloading process to ensure consistent performance.

Disposal Instructions

- Dispose of any lead materials in accordance with local regulations regarding hazardous waste.
- Do not throw lead products in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for proper disposal methods for lead and metal components.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or additional support regarding the MEC Lead Charge Bars, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging or visit the official MEC website. Always ensure you have the latest information regarding safety and product updates.

Thank you for prioritizing safety while using MEC Lead Charge Bars. Your adherence to these guidelines helps ensure a safe and efficient reloading experience.

Guide de Sécurité pour les Barres de Charge MEC

Introduction

Merci d'avoir choisi les barres de charge MEC pour votre presse de rechargement. Ce guide a pour but de vous fournir des instructions de sécurité claires et simples afin d'assurer une utilisation sûre et efficace de votre produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de lire toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Conservez ce guide à portée de main pour référence future.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre barre de charge pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit sans supervision.
- Signalez tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation appropriée** : Utilisez uniquement les barres de charge MEC avec des presses de rechargement compatibles.
- **Vérifiez les réglages** : Avant chaque utilisation, assurez-vous que la charge est correctement ajustée pour éviter des accidents.
- **Équipement de protection** : Portez des lunettes de sécurité et des gants lors de la manipulation de plomb ou d'autres matériaux.
- **Stockage** : Rangez les barres de charge dans un endroit sec et sûr, à l'abri de l'humidité et des enfants.
- **Surveillance des fuites** : Inspectez régulièrement votre barre de charge pour détecter toute fuite de plomb.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Retirez la barre de charge d'origine de votre presse de rechargement.
- Insérez la barre de charge MEC dans le support prévu à cet effet.
- Assurez-vous que la barre est correctement fixée et sécurisée avant de commencer le rechargement.

2. Utilisation :

- Ajustez la charge selon vos besoins en suivant les instructions spécifiques de votre presse de rechargement.
- Effectuez un test de charge pour vous assurer que le réglage est correct.
- Ne surchargez pas la presse, car cela peut entraîner des dommages ou des accidents.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas les barres de charge dans les ordures ménagères.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des matériaux dangereux comme le plomb.
- Contactez votre centre de recyclage local pour savoir comment se débarrasser en toute sécurité des barres de charge usagées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de votre produit, veuillez contacter le point de contact EU approprié.

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez profiter de votre expérience de rechargement tout en garantissant votre sécurité et celle des autres. Merci d'utiliser les barres de charge MEC.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Barre di Carica MEC

Introduzione

Le barre di carica MEC sono progettate per consentire agli utenti di regolare la carica di colpo e creare il caricamento desiderato. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente le informazioni sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare le barre di carica se presentano segni di danneggiamento o usura.
- Indossa sempre dispositivi di protezione individuale, come occhiali di sicurezza, durante l'uso.
- Assicurati che l'area di lavoro sia ben ventilata.
- Non sovraccaricare la pressa di ricarica oltre le specifiche del produttore.
- Segui le istruzioni di carico e scarico per evitare malfunzionamenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Barra di Carica

- Spegni la pressa di ricarica prima di iniziare l'installazione.
- Rimuovi la barra di carica attuale seguendo le istruzioni del produttore.
- Inserisci la nuova barra di carica MEC nell'apposito alloggiamento.
- Assicurati che la barra sia fissata saldamente prima di accendere la pressa.

2. Uso della Barra di Carica

- Regola la carica di colpo secondo le tue esigenze.
- Segui le istruzioni del produttore per il caricamento dei materiali.
- Esegui un test di funzionamento per assicurarti che la barra funzioni correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti non più utilizzabili.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici.
- Contatta un centro di raccolta per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore MEC o visita il sito ufficiale di MEC per assistenza.

Ricorda che la sicurezza è fondamentale per un'esperienza di ricarica positiva e sicura. Segui queste linee guida per garantire un utilizzo corretto e responsabile delle barre di carica MEC.

MEC Lead Charge Bars Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MEC Lead Charge Bars tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas sisältää tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta, käytöstä ja hävittämisestä. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan latausprosessin.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Jos huomaat vaurioita tai puutteita, älä käytä tuotetta.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, pois suoralta auringonvalolta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Varmista, että kaikki työskentelyalueet ovat hyvin valaistuja ja puhtaita.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet latausmateriaaleja.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Vältä liiallista voimaa tai väärää tekniikkaa asennuksessa. Noudata aina valmistajan ohjeita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä vikoja.
- Varmista, että kaikki osat ovat oikein asennettu ennen käyttöä.
- Älä ylikuormita lataustankoa. Noudata suositeltuja maksimikuormia.
- Varmista, että kaikki työkalut ja lisävarusteet ovat sopivia ja hyvässä kunnossa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Tarkista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana.
- Kiinnitä lataustanko huolellisesti paikoilleen.
- Varmista, että lataustanko on tiukasti kiinni ja ettei siinä ole liikkuvia osia.
- Seuraa valmistajan ohjeita tarkasti asennuksen aikana.

2. Käyttö:

- Lataa tarvittavat materiaalit lataustankoon ohjeiden mukaan.
- Käynnistä laite ja tarkista, että kaikki toimii oikein ennen varsinaista käyttöä.
- Varmista, että työskentelyalue on turvallinen ja että sinulla on tarvittavat suojavarusteet päällä.
- Seuraa koko prosessin ajan, ettei mitään poikkeavaa tapahdu.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ja sen osat paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen kotitalousjätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi lisätietoja turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että tiedät, kuinka voit raportoida mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille. Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen MEC Lead Charge Bars tuotteelle. Kiitos, että valitsit meidät!

Säkerhetsinstruktioner för MEC LEAD CHARGE BARS

Introduktion

Tack för att du valt MEC LEAD CHARGE BARS för din omladdningspress. Denna produkt är utformad för att säkerställa en säker och effektiv laddningsprocess. Vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att undvika potentiella faror och för att säkerställa en trygg användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att du använder rätt typ av laddningsstång för din press.
- Använd skyddsglasögon och öronproppar för att skydda ögon och hörsel under användning.
- Undvik att använda produkten i fuktiga eller våta miljöer.
- Hantera bly och stålvarianterna med försiktighet för att undvika kontakt med huden.
- Använd alltid lämpliga verktyg och skyddsutrustning vid installation och användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av laddningsstång:

- Stäng av omladdningspressen innan installation.
- Ta bort den gamla laddningsstången genom att lossa den från pressen.
- Sätt in den nya MEC LEAD CHARGE BAR i pressen och se till att den sitter ordentligt.
- Kontrollera att alla fästen är på plats innan du slår på pressen igen.

2. Användning av laddningsstång:

- Justera laddningsstången till önskad vikt (13/8 oz).
- Fyll på med bly eller stålshot enligt tillverkarens anvisningar.
- Utför en testladdning för att säkerställa att allt fungerar korrekt innan du börjar med större mängder.

Avfallsinstruktioner

- Avfall från bly och stålprodukter bör hanteras enligt lokala miljöbestämmelser.
- Återvinn material där det är möjligt.
- Kontakta din lokala avfallshanteringstjänst för information om korrekt bortskaffande av farligt avfall.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor angående säkerheten och användningen av MEC LEAD CHARGE BARS, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra detta bidrar du till en säkrare och mer effektiv omladdningsprocess.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MEC LEAD CHARGE BARS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MEC LEAD CHARGE BARS pro vaše přebíjecí lisy. Tento produkt vám umožňuje nastavit dávku náboje, což vám dává flexibilitu při vytváření požadované směsi olovené nebo ocelové náplně. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání tohoto produktu, sepsali jsme následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si důkladně přečtěte tento návod a dodržujte všechny pokyny.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu před každým použitím.
- Nepoužívejte produkt, pokud je poškozený nebo vykazuje známky opotřebení.
- Ujistěte se, že používáte produkt pouze v souladu s jeho určením.
- Při online nákupu se ujistěte, že nakupujete od autorizovaných prodejců.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci s olovenými nebo ocelovými komponenty noste ochranné rukavice.
- Vyhněte se kontaktu s pokožkou a očima; v případě kontaktu důkladně opláchněte vodou.
- Pracujte v dobře větraném prostoru, aby se minimalizovala expozice prachu a výparům.
- Pokud zaznamenáte jakékoli neobvyklé zvuky nebo chování během používání, okamžitě přestaňte používat produkt a zkontrolujte jej.
- Při používání produktu se ujistěte, že máte vhodné ochranné brýle.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je váš lisovací stroj vypnutý a odpojený od elektrické sítě.
- Odstraňte stávající dávkovací tyč.
- Nainstalujte MEC Charge Bar podle pokynů výrobce, ujistěte se, že je pevně uchycena.
- Zkontrolujte, zda je Charge Bar správně umístěn a zajištěn před použitím.

2. Použití:

- Nastavte požadovanou dávku náboje pomocí nastavovacích mechanismů na Charge Bar.
- Ujistěte se, že je vše správně nastaveno před zahájením procesu přebíjení.
- Sledujte proces a pravidelně kontrolujte, zda nedochází k únikům nebo jiným problémům.
- Po dokončení práce důkladně vyčistěte pracovní plochu a zařízení.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte olovené nebo ocelové komponenty do běžného odpadu.
- Zajistěte, aby byly všechny nebezpečné materiály řádně zlikvidovány v souladu s ekologickými normami.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu, prosím, kontaktujte svého prodejce nebo výrobce. V případě potřeby můžete také zkontrolovat aktualizace a informace o stažení produktů na platformě Safety Gate EU.

Tento návod byl vytvořen v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a měl by sloužit jako užitečný zdroj informací pro bezpečné používání výrobku MEC LEAD CHARGE BARS. Vaše bezpečnost je naší prioritou.