

PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR - MEC RELOADING 1/2OZ PROGRESSIVE STAGE LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR

[Ricarica](#) > [Presse per ricarica](#) > [Accessori per presse](#)

Barre di piombo progettate per ricaricatori progressivi. Disponibili per caricare da 1/2 oz. a 1-1/8 oz.



Caratteristiche

- Nome: MEC RELOADING 1/2OZ PROGRESSIVE STAGE LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR
- Produttore: MEC RELOADING
- N. prodotto: 749019440
- N. fab.: 50212SS
- Dimensioni: 1/2 oz
- Peso della spedizione: 0.247kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 25mm
- Lunghezza di spedizione: 165mm
- UPC: 098489010900

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Manuale di Sicurezza per il PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR](#)
- [Chi siamo](#)

Manuale di Sicurezza per il PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR

Introduzione

Grazie per aver scelto il PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR di MEC RELOADING. Questo prodotto è progettato per ricaricatori progressivi e consente di caricare munizioni da 1/2 oz a 11/8 oz. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di umidità o in ambienti non idonei.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali.
- Segnala qualsiasi prodotto non sicuro o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Indossa sempre occhiali protettivi durante la ricarica delle munizioni.
- Utilizza guanti protettivi per evitare il contatto diretto con il piombo.
- Non sovraccaricare il caricatore oltre le specifiche raccomandate.
- Assicurati di lavorare in un'area ben ventilata per ridurre il rischio di esposizione a vapori nocivi.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso corretto e sicuro del prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione dell'Area di Lavoro:

- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e ordinata.
- Rimuovi oggetti non necessari che potrebbero causare incidenti.

2. Installazione del Charge Bar:

- Segui le istruzioni specifiche fornite con il prodotto per l'installazione.
- Controlla che il charge bar sia fissato correttamente prima di procedere.

3. Caricamento delle Munizioni:

- Misura attentamente la quantità di polvere e piombo da utilizzare.
- Segui il processo di ricarica passo dopo passo come indicato nel manuale del caricatore.

4. Verifica Finale:

- Controlla che tutte le munizioni siano state caricate correttamente e siano prive di difetti.
- Effettua un test di funzionamento per assicurarti che il caricatore operi senza problemi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti contenenti piombo.
- Contatta un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento del prodotto.

Contatti per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova d'acquisto quando richiedi assistenza.

Grazie per aver scelto il PROGRESSIVE STAGE PRESS LEAD SKEET SPECIAL CHARGE BAR. La tua sicurezza è la nostra priorità. Segui queste linee guida per un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

**Sede Legale **

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it