

X-SKEL MOUNTS - WARNE MFG. COMPANY 30MM ULTRA HIGH (1.435") 0 MOA MOUNT, BLACK

Warne Scope Mounts is excited to introduce their second generation SKEL mount, the X-SKEL. This new MSR mount offers an additional 1" of forward cantilever, and 1 piece clamp design for added strength. The rugged, lightweight design of the X-SKEL maintains our famous Return to Zero capability, and utilizes ½" hex nuts for rock solid attachment. It features a skeletonized ring body and caps for reduced weight and steel threaded cap inserts for maximum durability. The X-SKEL places your optic at the IDEAL HEIGHT with a generous cantilever for proper eye relief, it will easily accommodate the longer eyepieces found on many of today's scopes. Lightweight, skeletonized aluminum body and caps to reduce overall weight without sacrificing reliability. #8 Torx style fasteners with steel threaded inserts to prevent stripping. Additional 1 Inch cantilever forward design to provide additional eye relief. Places your optic at the Ideal Height for MSR and similar platforms. 1/2" tactical nut attachment, 65 in/lb. of torque is recommended.



Attributes

- Name: WARNE MFG. COMPANY 30MM ULTRA HIGH (1.435") 0 MOA MOUNT, BLACK
- Manufacturer: WARNE MFG. COMPANY
- Product no.: 947000384
- Mfr. No.: XSKEL30TW
- Finish: Black
- Scope Tube Diameter: 30mm
- Style: Competition,3-Gun
- Delivery weight: 0.247kg
- UPC: 656813104895

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [English: XSKEL MOUNTS WARNE MFG. COMPANY 30MM ULTRA HIGH \(1.435"\) 0 MOA MOUNT, BLACK Safety Instruction Guide](#)
- [Svenska: XSKEL MOUNTS WARNE MFG. COMPANY 30MM ULTRA HIGH \(1.435"\) 0 MOA MOUNT, BLACK Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: XSKEL MOUNTS WARNE MFG. COMPANY 30MM ULTRA HIGH \(1.435"\) 0 MOA MOUNT, BLACK Bezpečnostní pokyny](#)

XSKEL MOUNTS WARNE MFG. COMPANY 30MM ULTRA HIGH (1.435") 0 MOA MOUNT, BLACK Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the XSKEL MOUNTS WARNE MFG. COMPANY 30MM ULTRA HIGH Mount. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use and installation of your mount. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the mount is compatible with your scope and firearm before installation.
- Always inspect the mount for any damage or defects before use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm accessories.
- Store the mount in a cool, dry place when not in use.
- Keep the mount out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Regularly check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Compatibility:** Ensure that the mount is suitable for your 30mm scope.
- **Installation:** Follow the installation instructions carefully to avoid improper setup that could lead to accidents.
- **Torque Specifications:** Use a torque wrench to tighten the tactical nut attachment to 65 in/lb. Do not exceed this torque specification.
- **Eye Relief:** Ensure proper eye relief by adjusting the mount to the ideal height for your specific optics.
- **Weight Considerations:** Be aware of the lightweight design; ensure that your setup remains stable and secure during use.
- **Fasteners:** Regularly check the #8 Torx style fasteners to ensure they are tight and secure.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including a torque wrench and #8 Torx driver.
- Ensure that your workspace is clean and free of obstructions.

2. Installation:

- Place the mount on the designated area of your firearm.
- Align the mount with your scope's mounting points.
- Insert the #8 Torx fasteners through the mount into the firearm's rail.
- Use the torque wrench to tighten the fasteners to a torque of 65 in/lb.
- Doublecheck the alignment and ensure that the mount is securely attached.

3. Usage:

- After installation, mount your scope onto the XSKEL.
- Adjust the scope for proper eye relief and ensure it is secure.
- Test the setup at a safe location to ensure stability and functionality.

4. Maintenance:

- Regularly inspect the mount and fasteners for any wear or damage.
- Clean the mount with a soft cloth and avoid using harsh chemicals.

Disposal Instructions

- Dispose of the mount in accordance with local regulations.
- If the mount is damaged or no longer usable, consider recycling metal components where possible.
- Do not dispose of the mount in household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the XSKEL MOUNTS WARNE MFG. COMPANY 30MM ULTRA HIGH Mount, please refer to the manufacturer's website or customer service resources.

Note: This guide is intended to provide important safety information and instructions for the use of the XSKEL mount. Always prioritize safety and adhere to all local laws and regulations regarding firearm accessories.

XSKEL MOUNTS WARNE MFG. COMPANY 30MM ULTRA HIGH (1.435") 0 MOA MOUNT, BLACK

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valde XSKEL MOUNTS WARNE MFG. COMPANY 30MM ULTRA HIGH Mount. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning och installation av din mount. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera att mounten är kompatibel med ditt kikarsikte och vapen innan installation.
- Inspektera alltid mounten för eventuell skada eller defekter innan användning.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående vapenaccessorier.
- Förvara mounten på en sval och torr plats när den inte används.
- Håll mounten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet efter uppdateringar om återkallelser på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Kompatibilitet:** Se till att mounten är lämplig för ditt 30mm kikarsikte.
- **Installation:** Följ installationsinstruktionerna noggrant för att undvika felaktig installation som kan leda till olyckor.
- **Dra åt specifikationer:** Använd en momentnyckel för att dra åt den taktiska muttern till 65 in/lb. Överskrid inte denna momentspecifikation.
- **Ögonavstånd:** Se till att justera mounten till den ideala höjden för ditt specifika kikarsikte för korrekt ögonavstånd.
- **Viktöverbägganden:** Var medveten om den lätta designen; se till att din installation förblir stabil och säker under användning.
- **Fästelement:** Kontrollera regelbundet #8 Torxstil fästelement för att säkerställa att de är åtdragna och säkra.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en momentnyckel och #8 Torxskruvmejsel.
- Se till att din arbetsyta är ren och fri från hinder.

2. Installation:

- Placera mounten på det angivna området av ditt vapen.
- Justera mounten med kikarsiktets monteringspunkter.
- Sätt in #8 Torxfästelementen genom mounten i vapnets skena.
- Använd momentnyckeln för att dra åt fästelementen till ett moment av 65 in/lb.
- Kontrollera noggrant justeringen och se till att mounten är ordentligt fäst.

3. Användning:

- Efter installationen, montera ditt kikarsikte på XSKEL.
- Justera kikarsiktet för korrekt ögonavstånd och se till att det är säkert.
- Testa installationen på en säker plats för att säkerställa stabilitet och funktionalitet.

4. Underhåll:

- Inspektera regelbundet mounten och fästelementen för slitage eller skador.
- Rengör mounten med en mjuk trasa och undvik att använda starka kemikalier.

Avfallsinstruktioner

- Kassera mounten i enlighet med lokala förordningar.
- Om mounten är skadad eller inte längre användbar, överväg att återvinna metallkomponenter där det är möjligt.
- Kassera inte mounten i hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller support angående XSKEL MOUNTS WARNE MFG. COMPANY 30MM ULTRA HIGH Mount, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundserviceresurser.

Observera: Denna guide är avsedd att ge viktig säkerhetsinformation och instruktioner för användning av XSKELmounten. Prioritera alltid säkerhet och följ alla lokala lagar och förordningar angående vapenaccessorier.

XSKEL MOUNTS WARNE MFG. COMPANY 30MM ULTRA HIGH (1.435") 0 MOA MOUNT, BLACK

Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali XSKEL MOUNTS WARNE MFG. COMPANY 30MM ULTRA HIGH Mount. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a pokyny pro zajištění bezpečného použití a instalace vašeho montáže. Před použitím produktu si prosím důkladně přečtete tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že je montáž kompatibilní s vaším zaměřovačem a střelnou zbraní před instalací.
- Vždy zkontrolujte montáž na jakékoli poškození nebo vady před použitím.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se příslušenství ke střelným zbraním.
- Ukládejte montáž na chladném a suchém místě, když ji nepoužíváte.
- Držte montáž mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace stažení na platformě Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Kompatibilita:** Ujistěte se, že je montáž vhodná pro váš 30mm zaměřovač.
- **Instalace:** Pečlivě dodržujte pokyny k instalaci, abyste se vyhnuli nesprávnému nastavení, které by mohlo vést k nehodám.
- **Moment utahování:** Použijte momentový klíč k utahení taktického matice na 65 in/lb. Nepřekračujte tuto hodnotu utahování.
- **Uvolnění oka:** Zajistěte správné uvolnění oka nastavením montáže na ideální výšku pro vaše specifické optiky.
- **Hmotnostní úvahy:** Budte si vědomi lehkého designu; zajistěte, aby vaše nastavení zůstalo stabilní a bezpečné během použití.
- **Upevňovací prvky:** Pravidelně kontrolujte šrouby ve stylu Torx #8, abyste zajistili, že jsou pevně utažené.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně momentového klíče a šroubováku Torx #8.
- Ujistěte se, že vaše pracovní místo je čisté a bez překážek.

2. Instalace:

- Umístěte montáž na určenou oblast vaší střelné zbraně.
- Zarovnejte montáž s montážními body vašeho zaměřovače.
- Vložte šrouby Torx #8 skrz montáž do lišty zbraně.
- Pomocí momentového klíče utahte šrouby na moment 65 in/lb.
- Znovu zkontrolujte zarovnání a ujistěte se, že je montáž bezpečně připevněna.

3. Použití:

- Po instalaci namontujte svůj zaměřovač na XSKEL.
- Upravte zaměřovač pro správné uvolnění oka a ujistěte se, že je bezpečně upevněn.
- Otestujte nastavení na bezpečném místě, abyste zajistili stabilitu a funkčnost.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte montáž a upevňovací prvky na jakékoli opotřebení nebo poškození.
- Čistěte montáž měkkým hadříkem a vyhněte se používání agresivních chemikálií.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte montáž v souladu s místními předpisy.
- Pokud je montáž poškozená nebo již nepoužitelná, zvažte recyklaci kovových komponentů, kde je to možné.
- Nezlikvidujte montáž v domácím odpadu.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo podporu týkající se XSKEL MOUNTS WARNE MFG. COMPANY 30MM ULTRA HIGH Mount, prosím, odkazujte na webové stránky výrobce nebo zdroje zákaznického servisu.

Poznámka: Tento průvodce je určen k poskytnutí důležitých bezpečnostních informací a pokynů pro použití montáže XSKEL. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se příslušenství ke střelným zbraním.