

# punzoni bench-rest per collo per calibri da fucile - TRIEBEL Matrice Bench-Rest per collo 6,5 Creedmoor - 7/8"

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Dies per carabina](#)

Il die per Neck-Die Bench-Rest (BR) guida il bossolo della cartuccia lungo tutta la sua lunghezza prima che venga formato con un bush intercambiabile a tolleranza di precisione.

Il manicotto guida ha il contorno interno della camera della cartuccia per coprire il bossolo.

Il manicotto guida e il corpo di questo die di ricarica sono perfettamente abbinati per garantire un allineamento assiale esatto della cartuccia durante il processo di dimensionamento.

Certo, il BR-Neck-sizer ha un espansore opzionale e un perno espulsore di primer intercambiabile.

Questo die è la scelta perfetta per coloro che non vogliono lasciare nulla al caso durante la ricarica.

## Specifiche:

- Filettatura: 7/8"
- Bush per dimensione collo (diametro): 7.25mm
- Espansore (diametro): 6.65mm

Tutti i componenti rilevanti hanno un numero articolo per un facile riordino, se necessario.

**Troverai ulteriori istruzioni e assistenza nella selezione di accessori e parti di ricambio nel manuale.**

[Il manuale può essere trovato qui](#)

## Caratteristiche

- Nome: [TRIEBEL Matrice Bench-Rest per collo 6,5 Creedmoor - 7/8"](#)
- Produttore: [TRIEBEL](#)
- N. prodotto: EU2008195
- N. fab.: 3163403
- Cartuccia: 6.5 Creedmoor
- Filetti: 7/8"
- Matrice tipo: Neck Sizing Die
- Peso della spedizione: 0.28kg
- Altezza di spedizione: 43mm
- Larghezza di spedizione: 43mm
- Lunghezza di spedizione: 135mm

NO IMAGE  
AVAILABLE

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo delle Matrici TRIEBEL BenchRest Neck Die](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo delle Matrici TRIEBEL BenchRest Neck Die

## Introduzione

Grazie per aver scelto le matrici TRIEBEL BenchRest Neck Die. Questo prodotto è progettato per garantire un elevato livello di precisione nella ricarica delle cartucce. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza di ricarica sicura e soddisfacente. Questa guida fornisce informazioni essenziali per l'uso corretto e sicuro del prodotto in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare sempre il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare il prodotto se presenta difetti.
- Segnala immediatamente qualsiasi prodotto ritenuto non sicuro o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla le informazioni sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi e guanti durante il processo di ricarica per proteggerti da schegge o polveri.
- Non forzare mai il die durante il processo di dimensionamento. Se incontri resistenza, verifica la corretta installazione e l'assenza di ostruzioni.
- Non utilizzare il die con bossoli danneggiati o deformati.
- Mantieni l'area di lavoro pulita e ordinata per evitare incidenti.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso del die.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione del Die

- Assicurati che il tuo pressa per ricarica sia spento e scollegato.
- Avvita il die TRIEBEL BenchRest Neck Die nella pressa per ricarica, assicurandoti che sia ben fissato.
- Regola l'altezza del die in base alle specifiche del tuo bossolo.

### 2. Preparazione del Bossolo

- Assicurati che i bossoli siano puliti e privi di residui di polvere o sporcizia.
- Controlla che i bossoli siano in buone condizioni e privi di danni.

### 3. Dimensionamento del Bossolo

- Inserisci il bossolo nel die e attiva la pressa per ricarica lentamente.
- Monitora il processo per assicurarti che il die funzioni correttamente e che il bossolo venga dimensionato uniformemente.

### 4. Espulsione del Bossolo

- Una volta completato il dimensionamento, utilizza il perno espulsore per rimuovere il bossolo dal

die.

- Controlla il bossolo dimensionato per eventuali imperfezioni o difetti.

## **5. Pulizia e Manutenzione**

- Dopo ogni utilizzo, pulisci il die con un panno morbido per rimuovere eventuali residui.
- Conserva il die in un luogo asciutto e sicuro.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltisci il prodotto e i materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le linee guida per il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi se applicabile.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto**

Per ulteriori informazioni o assistenza, ti invitiamo a consultare il manuale del prodotto o a contattare il tuo rivenditore di fiducia. Assicurati di avere il numero di articolo a portata di mano per facilitare il supporto.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace delle matrici TRIEBEL BenchRest Neck Die. Grazie per la tua attenzione e buona ricarica!

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e Operativa**

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)