

Telemetro laser da caccia Levenhuk LX1000

[Ottiche e montaggi](#) > [Telemetri](#)

Il telemetro laser Levenhuk LX1000 è progettato per misurare le distanze durante la caccia, gli eventi sportivi, il campeggio e le spedizioni di ricerca. Può essere usato in spazi aperti per misurare qualsiasi distanza e angolo, anche in quelle situazioni in cui il bersaglio è situato in pendenza, sia in salita che in discesa, rispetto al livello dell'osservatore. Questo strumento è anche in grado di calcolare la velocità di un oggetto in movimento. Inoltre, è possibile utilizzare il telemetro come un normale monocolare: le sue ottiche forniscono un ingrandimento di 6x e la lente obiettivo ha un diametro di 25 mm.



Sono disponibili due modalità di misura: la modalità di misura singola della distanza o la modalità di misura continua (modalità scansione). In modalità scansione, le misure sono effettuate in tempo reale a velocità altissima, il che rende possibile misurare la distanza di un oggetto in movimento. Un'altra funzione interessante è la modalità di individuazione dei piccoli bersagli (bandierina). Quando è attivata, lo strumento trova velocemente un singolo oggetto nelle vicinanze, avvisa di averlo individuato emettendo una vibrazione ed effettua rapidamente tutte le misurazioni richieste. È inoltre presente una modalità pendenza, spesso usata da chi gioca a golf.

Grazie al design compatto e leggero, è possibile portare con sé questo strumento ovunque si voglia: non sarà mai un problema trasportarlo in giro durante le lunghe camminate o in viaggio. Questo telemetro è comodo da impugnare, ma, se si desidera ottenere una stabilità massima dell'immagine osservata, può essere alloggiato su un treppiede (con filettatura standard da 1/4"). Lo strumento è alimentato da una batteria ricaricabile integrata, con funzione di spegnimento automatico per il risparmio della batteria. La ricarica avviene tramite presa elettrica AC e cavo USB (cavo incluso, adattatore AC non incluso).

Nota bene: durante il funzionamento, l'illuminazione IR (luce infrarossa) può essere rilevata da fotocamere e videocamere nonché da altri apparecchi elettronici simili.

Caratteristiche chiave:

Per la misura di velocità, angoli e distanze orizzontali e verticali tra i 5 e i 1.000 metri
Due modalità di funzionamento – modalità di misura singola della distanza e modalità scansione (misura continua)

Compensazione della pendenza – calcolo della corretta distanza di tiro in base alla pendenza della superficie

Modalità individuazione bandierina – misura della distanza da singoli bersagli di piccole dimensioni, lo strumento vibra quando è stata individuata la posizione dell'oggetto

Design compatto, leggero, facile da trasportare e impugnare

Installabile su treppiede standard

Alimentato da batteria ricaricabile integrata, da ricaricare tramite presa elettrica AC e cavo USB (incluso)

Il kit comprende:

Telemetro laser

Cavo di ricarica USB (Tipo-C)

Astuccio

Cinghia da polso

Panno per la pulizia

Manuale utente e certificato di garanzia

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telemetro Laser da Caccia Levenhuk LX1000](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telemetro Laser da Caccia Levenhuk LX1000

Introduzione

Grazie per aver scelto il telemetro laser da caccia Levenhuk LX1000. Questo strumento è progettato per misurare distanze, angoli e velocità in diverse situazioni, come la caccia, eventi sportivi, campeggio e spedizioni. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e uso per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il telemetro solo per le sue finalità previste.
- Non utilizzare il telemetro in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia intensa o nebbia fitta.
- Tieni il telemetro lontano da fonti di calore e umidità e non esporlo a temperature estreme.
- Non guardare direttamente il sole attraverso il telemetro, poiché ciò potrebbe danneggiare la vista.
- Tieni il telemetro fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il telemetro solo su superfici stabili e pianeggianti per evitare cadute accidentali.
- Se utilizzi il telemetro su un treppiede, assicurati che sia ben fissato per evitare che cada.
- Non utilizzare il telemetro se presenta danni visibili o malfunzionamenti.
- Quando utilizzi la modalità di individuazione bandierina, assicurati che l'oggetto da misurare sia chiaramente visibile e non ostacolato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Carica il Telemetro:** Collega il cavo USB incluso a una presa elettrica AC e al telemetro per ricaricarlo. Assicurati che il dispositivo sia spento durante la ricarica.
2. **Controlla il Livello della Batteria:** Prima di utilizzare il telemetro, verifica che la batteria sia completamente carica.

Uso

1. **Accensione:** Accendi il telemetro premendo il pulsante di accensione.
2. **Selezione della Modalità:** Scegli tra la modalità di misura singola e la modalità scansione in base alle tue necessità.
3. **Misurazione della Distanza:**
 - Punta il telemetro verso l'oggetto da misurare.
 - Premi il pulsante di misurazione per ottenere la distanza.
4. **Calcolo della Velocità:** Per calcolare la velocità di un oggetto in movimento, seleziona la modalità appropriata e segui le istruzioni sul display.
5. **Utilizzo del Treppiede:** Se desideri una maggiore stabilità, fissa il telemetro a un treppiede con filettatura da 1/4".

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il telemetro con i rifiuti domestici. Segui le normative locali per lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
- Assicurati di rimuovere la batteria prima dello smaltimento, se applicabile, e smaltiscila in conformità con

le normative locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o assistenza riguardo al telemetro laser Levenhuk LX1000, contatta il tuo rivenditore o il servizio clienti Levenhuk. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova d'acquisto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e uso, puoi garantire un'esperienza di utilizzo sicura e efficace con il telemetro laser da caccia Levenhuk LX1000. Ricorda di controllare regolarmente eventuali aggiornamenti o richiami di sicurezza.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it