

Weather & Environmental Meters - Kestrel 5500 Weather Meter with LiNK + Vane Mount

[Accessori per il tiro](#) > [Misuratore del vento e bandiere](#) > [Misuratori del vento](#)

Experience the future of weather measurement with the Kestrel 5500 Weather Meter. This high-precision instrument delivers comprehensive environmental data and is ideal for outdoor activities such as golfing, sailing, aviation, shooting, and spraying applications.

Key Functions:

- Precision Measurements: Accurately measures all critical environmental conditions, including wind direction, crosswind, headwind, and tailwind
- Rugged and Durable: Drop-tested, dustproof, waterproof, and built to withstand extreme environments
- Advanced Display: Large, high-resolution screen with dual-color backlighting and a durable polycarbonate lens
- Data Logging: Stores over 10,000 time-stamped data points; data transfer via the LiNK app or USB cable (sold separately)

NO IMAGE
AVAILABLE

Smartphone Connectivity:

With optional LiNK iOS/Android connectivity, data can be transmitted wirelessly in real time to your mobile device.

Compact and Versatile:

When paired with the Kestrel Vane Mount, the unit mounts to a tripod and becomes a full-featured weather station—ideal for continuous wind speed and wind direction monitoring.

Rely on the Kestrel 5500—a weather meter proven to perform reliably even in the harshest conditions. Perfect for professionals and outdoor enthusiasts worldwide.

Caratteristiche

- Nome: [Kestrel 5500 Weather Meter with LiNK + Vane Mount](#)
- Produttore: **KESTREL**
- N. prodotto: EU2016378
- N. fab.: 0855LVOLV
- Peso della spedizione: 0.3kg
- Altezza di spedizione: 45mm
- Larghezza di spedizione: 28mm
- Lunghezza di spedizione: 127mm

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kestrel 5500 Weather Meter](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kestrel 5500 Weather Meter

Introduzione

Grazie per aver scelto il Kestrel 5500 Weather Meter. Questo strumento di misurazione meteorologica è progettato per fornire dati ambientali precisi e affidabili. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e ottimale del prodotto.

Linee Guida di Sicurezza Generali

- Assicurati di utilizzare il Kestrel 5500 solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il dispositivo per eventuali segni di danno o usura.
- Non utilizzare il dispositivo in ambienti estremamente caldi o freddi al di fuori delle specifiche fornite.
- Evita l'esposizione a sostanze chimiche aggressive o a condizioni ambientali estreme che potrebbero danneggiare il dispositivo.
- Mantieni il dispositivo lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Misurazioni di Precisione:** Non fare affidamento su letture errate. Assicurati che il dispositivo sia calibrato correttamente prima di ogni utilizzo.
- **Condizioni Meteorologiche:** Non utilizzare il dispositivo in condizioni di tempesta o in situazioni meteorologiche estreme, poiché ciò potrebbe compromettere la tua sicurezza.
- **Connessione Smartphone:** Durante l'uso della connettività LiNK, assicurati che il tuo dispositivo mobile sia compatibile e aggiornato.
- **Montaggio:** Quando utilizzi il Kestrel Vane Mount, assicurati che sia montato saldamente su un treppiede stabile per evitare cadute o danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Dispositivo:

- Rimuovi il Kestrel 5500 dalla confezione e verifica che non ci siano danni.
- Se utilizzi il Kestrel Vane Mount, seguì le istruzioni incluse per il montaggio corretto su un treppiede.

2. Accensione del Dispositivo:

- Premi il pulsante di accensione per attivare il dispositivo.
- Attendi che il display si accenda e visualizzi le letture iniziali.

3. Utilizzo delle Funzioni:

- Seleziona la funzione desiderata utilizzando i pulsanti sul dispositivo.
- Controlla le letture sul display e utilizza il manuale per interpretare i dati.

4. Data Logging:

- Per registrare i dati, assicurati che la funzione di registrazione sia attivata.
- Trasferisci i dati sul tuo dispositivo mobile tramite l'app LiNK o un cavo USB.

5. Spegnimento:

- Dopo l'uso, spegni il dispositivo per preservare la batteria.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei dispositivi elettronici.
- Non gettare il Kestrel 5500 nell'indifferenziato. Ricicla il dispositivo secondo le linee guida per i rifiuti elettronici.
- Rimuovi le batterie secondo le norme di sicurezza e smaltiscile in modo appropriato.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o dubbi riguardanti l'uso sicuro del Kestrel 5500 Weather Meter, si prega di contattare il supporto clienti del produttore. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano per una gestione più efficiente della tua richiesta.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it