

Weather & Environmental Meters - Kestrel 5500 Weather Meter with LiNK + Vane Mount

[Accessori per il tiro](#) > [Misuratore del vento e bandiere](#) > [Misuratori del vento](#)

Experience the future of weather measurement with the Kestrel 5500 Weather Meter. This high-precision instrument delivers comprehensive environmental data and is ideal for outdoor activities such as golfing, sailing, aviation, shooting, and spraying applications.

Key Functions:

- Precision Measurements: Accurately measures all critical environmental conditions, including wind direction, crosswind, headwind, and tailwind
- Rugged and Durable: Drop-tested, dustproof, waterproof, and built to withstand extreme environments
- Advanced Display: Large, high-resolution screen with dual-color backlighting and a durable polycarbonate lens
- Data Logging: Stores over 10,000 time-stamped data points; data transfer via the LiNK app or USB cable (sold separately)

NO IMAGE
AVAILABLE

Smartphone Connectivity:

With optional LiNK iOS/Android connectivity, data can be transmitted wirelessly in real time to your mobile device.

Compact and Versatile:

When paired with the Kestrel Vane Mount, the unit mounts to a tripod and becomes a full-featured weather station—ideal for continuous wind speed and wind direction monitoring.

Rely on the Kestrel 5500—a weather meter proven to perform reliably even in the harshest conditions. Perfect for professionals and outdoor enthusiasts worldwide.

Caratteristiche

- Nome: [Kestrel 5500 Weather Meter with LiNK + Vane Mount](#)
- Produttore: **KESTREL**
- N. prodotto: EU2016379
- N. fab.: 0855LVTAN
- Peso della spedizione: 0.3kg
- Altezza di spedizione: 45mm
- Larghezza di spedizione: 28mm
- Lunghezza di spedizione: 127mm

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kestrel 5500 Weather Meter](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kestrel 5500 Weather Meter

Introduzione

Il Kestrel 5500 Weather Meter è uno strumento di misurazione meteorologica avanzato progettato per fornire dati ambientali precisi. È essenziale utilizzare questo dispositivo in modo sicuro per garantire prestazioni ottimali e ridurre al minimo i rischi. Questa guida fornisce informazioni importanti sulle linee guida di sicurezza, precauzioni specifiche per l'uso, istruzioni per l'installazione e la gestione, e informazioni per il corretto smaltimento.

Linee Guida di Sicurezza Generali

- Sicurezza del Prodotto:** Assicurati che il Kestrel 5500 sia utilizzato solo per le sue finalità previste e in conformità con le istruzioni fornite.
- Richiami:** Controlla regolarmente eventuali aggiornamenti sui richiami del prodotto attraverso le piattaforme ufficiali.
- Shopping Online:** Se acquisti il prodotto online, verifica che il venditore rispetti gli standard di sicurezza.
- Focus sui Consumatori:** Le persone vulnerabili, come i bambini, devono utilizzare il dispositivo sotto la supervisione di un adulto.
- Punto di Contatto UE:** Per qualsiasi domanda sulla sicurezza, è disponibile un contatto in Europa.
- Allerta Rapida:** Rimani informato su eventuali avvisi riguardanti prodotti non sicuri tramite il sistema Safety Gate.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Uso Corretto:** Utilizza il Kestrel 5500 solo per misurazioni meteorologiche e ambientali.
- Condizioni Ambientali:** Non utilizzare il dispositivo in condizioni estreme che superano le specifiche del produttore.
- Manipolazione:** Maneggia il dispositivo con cura per evitare danni fisici.
- Controlli Regolari:** Effettua controlli regolari sullo stato del dispositivo, inclusi eventuali segni di usura o danni.
- Batterie:** Utilizza solo batterie raccomandate dal produttore e sostituiscile secondo le istruzioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

• Installazione del Vane Mount:

- Assicurati che il Kestrel Vane Mount sia compatibile con il tuo Kestrel 5500.
- Fissa il Vane Mount a un treppiede stabile.
- Monta il Kestrel 5500 sul Vane Mount seguendo le istruzioni specifiche fornite nel manuale del Vane Mount.

• Accensione e Spegnimento:

- Accendi il dispositivo premendo il pulsante di accensione.
- Per spegnere, tieni premuto il pulsante di accensione fino a quando il dispositivo non si spegne.

• Utilizzo delle Funzioni:

- Naviga tra le diverse funzioni utilizzando i pulsanti sul dispositivo.
- Segui le istruzioni sul display per selezionare le misurazioni desiderate.
- Utilizza l'app LiNK per trasferire i dati sul tuo dispositivo mobile, se disponibile.

- **Registrazione dei Dati:**

1. Attiva la funzione di registrazione per memorizzare i dati.
2. Controlla la memoria per assicurarti di non superare il limite di 10.000 punti dati.

Istruzioni per lo Smaltimento

- **Smaltimento Responsabile:** Non gettare il Kestrel 5500 nella spazzatura domestica. Segui le normative locali per il riciclo dei dispositivi elettronici.
- **Batterie:** Smaltisci le batterie in conformità con le normative locali per il riciclo delle batterie.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza o domande relative all'uso del Kestrel 5500, contatta il tuo rivenditore o visita il sito web ufficiale del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto per un'assistenza più rapida.

Questa guida è stata redatta per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del Kestrel 5500 Weather Meter. Segui attentamente tutte le istruzioni e le linee guida di sicurezza per massimizzare la tua esperienza e garantire la tua sicurezza.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it