

DROP Smart Data Loggers - Kestrel DROP D3 Temperature, Humidity, Pressure and DA Monitor RED

[Utensili per armieri](#) > [Strumenti di misura](#)

The Kestrel DROP D3 provides precise measurements and recordings of environmental conditions such as temperature, humidity, heat index, dew point, barometric pressure, density altitude, and pressure trend. It is ideal for applications in industry, transportation, hunting, agriculture, facility management, healthcare, firefighting, military, and recreational use.

Compact, Rugged, and Waterproof

Dimensions: 24 x 46 x 60 mm Weight: 34 g Durability: IP67 and MIL-STD-810G Features: Rugged D-ring for easy attachment

Kestrel LiNK App – Real-Time Data and Analysis

Compatibility: iOS 6+ and Android 4.3+ Functions: Real-time display of measurements, data logging, graphs, adjustable logging intervals, real-time alerts Range: Up to 30 m via Bluetooth®

Applications:

Long-range shooting: Precise calculations for optimal shooting accuracy.

Aviation: Accident prevention through accurate density altitude measurement.

Skydiving: Selection of the correct parachute size based on density altitude.

Caratteristiche

- Nome: [Kestrel DROP D3 Temperature, Humidity, Pressure and DA Monitor RED](#)
- Produttore: [KESTREL](#)
- N. prodotto: EU2016426
- N. fab.: 0730RED
- Peso della spedizione: 1kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 100mm

NO IMAGE
AVAILABLE

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Kestrel DROP D3](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Kestrel DROP D3

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per il Kestrel DROP D3. Questo strumento è progettato per fornire misurazioni precise delle condizioni ambientali. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicuratevi di utilizzare il Kestrel DROP D3 in conformità con le istruzioni fornite.
- Evita di esporre il dispositivo a condizioni estreme che potrebbero comprometterne la funzionalità.
- Controlla regolarmente il dispositivo per eventuali segni di danno o usura.
- Non utilizzare il Kestrel DROP D3 in ambienti pericolosi o in presenza di sostanze chimiche aggressive.
- Conserva il dispositivo in un luogo asciutto e sicuro quando non è in uso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il dispositivo in acqua oltre la profondità di 1 metro, poiché potrebbe danneggiarsi.
- Assicuratevi che il dispositivo sia sempre asciutto prima di rimuoverlo o di collegarlo a un altro dispositivo.
- Non tentare di smontare o riparare il Kestrel DROP D3. Rivolgiti a un professionista per eventuali riparazioni.
- Utilizza il dispositivo solo per le applicazioni per cui è stato progettato, come misurazioni di temperatura, umidità e pressione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Batteria

- Apri il compartimento della batteria seguendo le istruzioni del manuale.
- Inserisci la batteria nel verso corretto, come indicato nel compartimento.
- Chiudi il compartimento in modo sicuro.

2. Accensione del Dispositivo

- Premi il pulsante di accensione per attivare il Kestrel DROP D3.
- Attendi che il dispositivo si avvii completamente.

3. Collegamento all'App Kestrel LiNK

- Assicuratevi che il Bluetooth sia attivato sul tuo dispositivo mobile.
- Apri l'app Kestrel LiNK e segui le istruzioni per collegare il Kestrel DROP D3.
- Una volta collegato, puoi visualizzare i dati in tempo reale e accedere ad ulteriori funzioni.

4. Utilizzo del Dispositivo

- Posiziona il Kestrel DROP D3 nel luogo desiderato per le misurazioni.
- Controlla il display per le letture di temperatura, umidità, pressione e altri parametri.
- Utilizza le opzioni di registrazione per salvare i dati per future analisi.

5. Spegnimento del Dispositivo

- Premi nuovamente il pulsante di accensione per spegnere il dispositivo.

- Rimuovi la batteria se non prevedi di utilizzare il dispositivo per un lungo periodo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento delle batterie e dei dispositivi elettronici.
- Non gettare il Kestrel DROP D3 nei rifiuti domestici. Rivolgiti a un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.
- Assicurati di smaltire le batterie in modo sicuro per evitare inquinamento ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o segnalazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, contattare il punto di contatto dell'UE indicato nella documentazione del prodotto o visitare il sito web ufficiale per ulteriori informazioni.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e efficace del Kestrel DROP D3. Ricorda di controllare regolarmente eventuali aggiornamenti o avvisi di richiamo attraverso il sistema di allerta rapido dell'UE.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it