

Accessories - Kestrel General - Ultrapod tripod with Clamp

[Accessori per il tiro](#) > [Bipiedi monopiedi e accessori](#) > [Bipiedi](#)

Clamp any Kestrel device onto this rugged and lightweight tripod to take measurements in the field. Portable and weather-resistant, it is ideal for travel and can be used in all weather conditions.

Technical Specifications:

Height (extended): 8 inches / 20 cm

Length (folded): 7 inches / 18 cm

Maximum load capacity: 6 lbs (2.7 kg)

Pan adjustment: 360 degrees

Tilt adjustment: ± 90 degrees

Angle adjustment: ± 20 degrees

Dimensions (folded): 7" x 2" x 2" (17.8 cm x 5.1 cm x 5.1 cm)

Weight: 4.2 oz (119 g)

Material: Nylon (extremely shatterproof)

Compatibility: Kestrel 1000-3500, Kestrel 4000 Series, Kestrel 5 Series. The top clamp can be removed and attached to any tripod with a standard tripod mount (1/4-20 thread).

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [Ultrapod tripod with Clamp](#)
- Produttore: [KESTREL](#)
- N. prodotto: EU2016437
- N. fab.: 0799
- Peso della spedizione: 1kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 100mm

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Treppiede Ultrapod con Clamp Kestrel](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Treppiede Ultrapod con Clamp Kestrel

Introduzione

Grazie per aver scelto il Treppiede Ultrapod con Clamp Kestrel. Questo prodotto è progettato per fornire un supporto stabile e sicuro per i dispositivi Kestrel durante le misurazioni sul campo. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare il prodotto solo per il suo scopo previsto, ovvero come supporto per dispositivi Kestrel.
- Non superare il carico massimo di 6 lbs (2.7 kg) per evitare rotture o incidenti.
- Assicurarsi che il treppiede sia posizionato su una superficie stabile e piana per prevenire ribaltamenti.
- Tenere il treppiede e i dispositivi Kestrel lontani da fonti di calore e sostanze chimiche aggressive.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero compromettere la stabilità o la funzionalità.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verificare che il clamp sia saldamente fissato al dispositivo Kestrel prima di utilizzarlo.
- Non utilizzare il treppiede in caso di danni visibili o usura.
- Non tentare di riparare il prodotto da soli; contattare un professionista per eventuali riparazioni.
- Non lasciare il treppiede incustodito in luoghi pubblici per evitare furti o danni.
- Assicurarsi che il treppiede sia completamente esteso e bloccato prima di utilizzarlo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione del Treppiede:

- Estrarre il treppiede dalla sua confezione.
- Assicurarsi che tutte le parti siano presenti e in buone condizioni.

2. Fissaggio del Dispositivo Kestrel:

- Posizionare il dispositivo Kestrel nel clamp.
- Ruotare il meccanismo di bloccaggio per assicurare il dispositivo in posizione.

3. Estensione del Treppiede:

- Estendere il treppiede fino all'altezza desiderata (fino a 8 pollici / 20 cm).
- Assicurarsi che i gambi siano completamente estesi e bloccati.

4. Regolazione dell'Angolo:

- Utilizzare le regolazioni di pan (360 gradi) e tilt (± 90 gradi) per posizionare il dispositivo Kestrel nell'angolo desiderato.
- Regolare l'angolo fino a ± 20 gradi per ottenere la visualizzazione ottimale.

5. Chiusura e Ripiegamento:

- Dopo l'uso, ripiegare il treppiede per facilitarne il trasporto.
- Assicurarsi che il clamp sia rimosso dal dispositivo Kestrel se non viene utilizzato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il treppiede o il clamp insieme ai rifiuti domestici.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento di materiali plastici e nylon.
- Se il prodotto è danneggiato, contattare il centro di raccolta rifiuti locale per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il proprio rivenditore Kestrel o visitare il sito ufficiale di Kestrel per assistenza.

Si ricorda di segnalare eventuali prodotti pericolosi o incidenti alle autorità competenti e di controllare gli aggiornamenti sulle revocche sulla piattaforma Safety Gate dell'UE. La sicurezza è una priorità e seguire queste istruzioni garantirà un uso sicuro e soddisfacente del Treppiede Ultrapod con Clamp Kestrel.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it