

## **Accessories - Kestrel General - RH Calibration Kit (Kestrel 3000, 3500, 4000 Series)**

### Accessori per il tiro

The Kestrel Calibration Kit allows you to perform dozens of recalibrations in the field to ensure that your Kestrel is always performing within specifications. Included manual explains in detail all of the steps for recalibrating your Kestrel meter. This process will take approximately 50 hours, including setup and calibration.

NO IMAGE  
AVAILABLE

### **Caratteristiche**

- Nome: [RH Calibration Kit \(Kestrel 3000, 3500, 4000 Series\)](#)
- Produttore: [KESTREL](#)
- N. prodotto: EU2016438
- N. fab.: 0802
- Peso della spedizione: 1kg
- Altezza di spedizione: 100mm
- Larghezza di spedizione: 100mm
- Lunghezza di spedizione: 100mm

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Calibrazione Generale Kestrel RH](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Calibrazione Generale Kestrel RH

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Kit di Calibrazione Generale Kestrel RH. Questo kit è progettato per garantire che il tuo misuratore Kestrel (modelli 3000, 3500, 4000) funzioni sempre secondo le specifiche. Seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il kit solo per i modelli di misuratori Kestrel specificati.
- Leggi attentamente il manuale incluso prima di iniziare la calibrazione.
- Tieni il kit e tutti i suoi componenti fuori dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il kit se noti segni di danno o usura.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Manipolazione dei Componenti:** Maneggia con cura i componenti del kit. Evita di esercitare una pressione eccessiva o di forzare le parti.
- **Ambiente di Calibrazione:** Esegui la calibrazione in un ambiente asciutto e privo di polvere. Evita temperature estreme e umidità.
- **Controllo delle Condizioni:** Verifica che il misuratore Kestrel sia in buone condizioni prima di procedere alla calibrazione.
- **Utilizzo di Strumenti Aggiuntivi:** Se utilizzi strumenti aggiuntivi, assicurati che siano compatibili e sicuri per l'uso con il kit di calibrazione.
- **Rischi Elettrici:** Se il tuo misuratore Kestrel è alimentato elettricamente, assicurati di seguire tutte le precauzioni per la sicurezza elettrica.

## Istruzioni per Installazione e Utilizzo

### 1. Preparazione:

- Rimuovi il kit di calibrazione dalla confezione e controlla che tutti i componenti siano presenti.
- Leggi attentamente il manuale di istruzioni incluso.

### 2. Setup:

- Trova un'area di lavoro pulita e ben illuminata.
- Posiziona il misuratore Kestrel su una superficie stabile.

### 3. Calibrazione:

- Segui i passaggi descritti nel manuale per eseguire la calibrazione del tuo misuratore.
- Assicurati di seguire l'ordine delle operazioni per evitare errori.

### 4. Verifica della Calibrazione:

- Dopo aver completato la calibrazione, verifica che il misuratore funzioni correttamente.
- Se ci sono problemi, consulta il manuale per ulteriori istruzioni.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltisci il kit di calibrazione e i suoi componenti in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare i componenti del kit nell'ambiente. Contatta il tuo comune per informazioni sui punti di raccolta.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto**

Per domande o ulteriori informazioni relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore.

## **Conclusione**

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e efficace del Kit di Calibrazione Generale Kestrel RH. Grazie per la tua attenzione e per aver scelto i prodotti Kestrel.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)