

DOVETAIL MEASURING GAUGE - XS SIGHT SYSTEMS DOVETAIL MEASURING GAUGE

Determines Dovetail Width On Virtually Any Sight Or Firearm

Accurately measures the theoretical point to point of a dovetail for professional-looking, "gap-free" sight installation. Lets you make dovetail cuts within .0005". Speeds sight installation time with less chance of error and less hand filing. Takes the guesswork out of determining how wide to mill the cut. An absolute neccessity when ordering sights to fit an existing dovetail. Includes fixture for measuring sights and two steel gauge pins for measuring existing sight dovetails.



Attributes

- Name: XS SIGHT SYSTEMS DOVETAIL MEASURING GAUGE
- Manufacturer: XS SIGHT SYSTEMS
- Product no.: 006101000
- Mfr. No.: DVTL-MG
- Delivery weight: 0.363kg
- UPC: 647533008181

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Dovetail Measuring Gauge XS Sicherheitshinweise](#)
- [English: Dovetail Measuring Gauge XS Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Medidor de Dovetail XS](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le Dovetail Measuring Gauge XS](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Dovetail Measuring Gauge XS](#)
- [Polski: Instrukcje bezpieczeństwa Dovetail Measuring Gauge XS](#)
- [Suomi: Dovetail Measuring Gauge XS Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Dovetail Measuring Gauge XS Säkerhetsanvisningar](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro Dovetail Measuring Gauge XS](#)

Dovetail Measuring Gauge XS Sicherheitshinweise

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die Dovetail Measuring Gauge XS von XS Sight Systems entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir zu helfen, DovetailSchnitte genau zu messen und professionell aussehende Montagen von Visiere durchzuführen. Um deine Sicherheit und die effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe die Messlehre und ihre Komponenten vor der Benutzung auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwende das Produkt in einer gut beleuchteten und stabilen Umgebung, um Unfälle zu vermeiden.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie z. B. Schutzbrillen, bei der Verwendung dieses Produkts.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Benutzung

- **Vermeide den Kontakt mit beweglichen Teilen:** Halte deine Finger und andere Körperteile während der Benutzung von beweglichen Teilen fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- **Verwende die richtigen Werkzeuge:** Stelle sicher, dass du die richtigen Werkzeuge und Ausrüstungen in Kombination mit der Dovetail Measuring Gauge XS verwendest, um Unfälle zu vermeiden.
- **Modifiziere das Produkt nicht:** Änderungen an der Messlehre können zu unsicheren Bedingungen führen und erlöschen jegliche Garantien.
- **Befolge die Anweisungen des Herstellers:** Halte dich immer an die in diesem Handbuch und in weiteren bereitgestellten Dokumentationen enthaltenen Anweisungen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und organisiert ist.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, die für die Montage des DovetailVisiers benötigt werden.

2. Messen der DovetailSchnitte:

- Platziere die Dovetail Measuring Gauge XS auf dem Werkstück, wo der DovetailSchnitt gemacht werden soll.
- Sichere die Messlehre, um Bewegungen während der Messung zu verhindern.
- Verwende die enthaltenen Stahlmessstifte, um bestehende DovetailVisiere genau zu messen.

3. Herstellung der DovetailSchnitte:

- Stelle deine Fräsmaschine oder dein Schneidwerkzeug gemäß den mit der Messlehre erhaltenen Maßen ein.
- Führe die DovetailSchnitte innerhalb der angegebenen Toleranz von .0005" durch.
- Überprüfe regelmäßig die Maße, um die Genauigkeit während des Schneidprozesses sicherzustellen.

4. Abschließende Überprüfungen:

- Überprüfe nach dem Schneiden die Passform des Visiers mit dem Dovetail.
- Wenn Anpassungen erforderlich sind, verwende vorsichtig eine Feile, um ein Überfeilen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Dovetail Measuring Gauge XS und ihre Komponenten gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll. Suche stattdessen nach Recyclingmöglichkeiten oder ausgewiesenen Entsorgungsstellen für Metall und Kunststoffkomponenten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich der Dovetail Measuring Gauge XS, einschließlich Sicherheitsanfragen, konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit der Produktverpackung oder Dokumentation bereitgestellt werden.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitshinweise kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit der Dovetail Measuring Gauge XS gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für Sicherheit und für die Wahl von XS Sight Systems.

Dovetail Measuring Gauge XS Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Dovetail Measuring Gauge XS from XS Sight Systems. This product is designed to help you accurately measure dovetail cuts for professional-looking sight installations. To ensure your safety and the effective use of this product, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose.
- Always inspect the gauge and its components before use for any signs of damage or wear.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use the product in a well-lit and stable environment to prevent accidents.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses, when using this product.

Specific Safety Precautions for Use

- **Avoid Contact with Moving Parts:** Keep fingers and other body parts away from moving parts during use to prevent injury.
- **Use Proper Tools:** Ensure that you are using the right tools and equipment in conjunction with the Dovetail Measuring Gauge XS to avoid accidents.
- **Do Not Modify the Product:** Modifying the gauge can lead to unsafe conditions and will void any warranties.
- **Follow Manufacturer Instructions:** Always adhere to the instructions provided in this guide and any additional documentation supplied with the product.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the work area is clean and organized.
- Gather all necessary tools and materials required for dovetail sight installation.

2. Measuring Dovetail Cuts:

- Place the Dovetail Measuring Gauge XS on the workpiece where the dovetail cut will be made.
- Secure the gauge to prevent movement during measurement.
- Use the included steel gauge pins to measure existing sight dovetails accurately.

3. Making Dovetail Cuts:

- Set your milling machine or cutting tool according to the measurements obtained from the gauge.
- Make the dovetail cuts within the specified tolerance of .0005".
- Regularly check the measurements to ensure accuracy throughout the cutting process.

4. Final Checks:

- Once the cuts are made, verify the fit of the sight with the dovetail.
- If adjustments are necessary, use hand filing cautiously to avoid overfiling.

Disposal Instructions

- Dispose of the Dovetail Measuring Gauge XS and its components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Instead, seek out recycling options or designated disposal sites for metal and plastic components.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Dovetail Measuring Gauge XS, including safety inquiries, please refer to the manufacturer's contact details provided with the product packaging or documentation.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with the Dovetail Measuring Gauge XS. Thank you for your attention to safety and for choosing XS Sight Systems.

Instrucciones de Seguridad para el Medidor de Dovetail XS

Introducción

Gracias por elegir el Medidor de Dovetail XS de XS Sight Systems. Este producto está diseñado para ayudarte a medir con precisión los cortes de dovetail para instalaciones de miras de aspecto profesional. Para asegurar tu seguridad y el uso efectivo de este producto, por favor lee y sigue estas instrucciones de seguridad cuidadosamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice únicamente para su propósito previsto.
- Inspecciona siempre el medidor y sus componentes antes de usarlo para detectar signos de daño o desgaste.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Utiliza el producto en un entorno bien iluminado y estable para prevenir accidentes.
- Usa el equipo de protección personal adecuado (EPP), como gafas de seguridad, al utilizar este producto.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Evita el Contacto con Partes Móviles:** Mantén los dedos y otras partes del cuerpo alejados de las partes móviles durante el uso para prevenir lesiones.
- **Usa Herramientas Apropriadas:** Asegúrate de que estás utilizando las herramientas y el equipo adecuados junto con el Medidor de Dovetail XS para evitar accidentes.
- **No Modifiques el Producto:** Modificar el medidor puede llevar a condiciones inseguras y anulará cualquier garantía.
- **Sigue las Instrucciones del Fabricante:** Siempre adhiérete a las instrucciones proporcionadas en esta guía y cualquier documentación adicional suministrada con el producto.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y organizada.
- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios para la instalación de la mira en el dovetail.

2. Medición de Cortes de Dovetail:

- Coloca el Medidor de Dovetail XS en la pieza de trabajo donde se realizará el corte de dovetail.
- Asegura el medidor para evitar movimientos durante la medición.
- Utiliza los pines de acero incluidos para medir con precisión los dovetails de miras existentes.

3. Realización de Cortes de Dovetail:

- Ajusta tu máquina de fresado o herramienta de corte de acuerdo con las medidas obtenidas del medidor.
- Realiza los cortes de dovetail dentro de la tolerancia especificada de .0005".
- Verifica regularmente las medidas para asegurar la precisión durante el proceso de corte.

4. Verificaciones Finales:

- Una vez realizados los cortes, verifica el ajuste de la mira con el dovetail.
- Si son necesarias ajustes, utiliza una lima manual con cuidado para evitar un limado excesivo.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el Medidor de Dovetail XS y sus componentes de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica. En su lugar, busca opciones de reciclaje o sitios de eliminación designados para componentes de metal y plástico.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el Medidor de Dovetail XS, incluyendo consultas de seguridad, por favor consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados con el empaque o documentación del producto.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con el Medidor de Dovetail XS. Gracias por tu atención a la seguridad y por elegir XS Sight Systems.

Instructions de Sécurité pour le Dovetail Measuring Gauge XS

Introduction

Merci d'avoir choisi le Dovetail Measuring Gauge XS de XS Sight Systems. Ce produit est conçu pour vous aider à mesurer avec précision les découpes de dovetail pour des installations de viseurs à l'apparence professionnelle. Pour garantir votre sécurité et une utilisation efficace de ce produit, veuillez lire et suivre attentivement ces instructions de sécurité.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Inspectez toujours le gauge et ses composants avant utilisation pour détecter tout signe de dommage ou d'usure.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Utilisez le produit dans un environnement bien éclairé et stable pour éviter les accidents.
- Portez des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, tels que des lunettes de sécurité, lors de l'utilisation de ce produit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Évitez le Contact avec les Pièces Mobiles** : Gardez vos doigts et autres parties du corps éloignés des pièces mobiles pendant l'utilisation pour éviter les blessures.
- **Utilisez les Outils Appropriés** : Assurez-vous d'utiliser les bons outils et équipements en conjonction avec le Dovetail Measuring Gauge XS pour éviter les accidents.
- **Ne Modifiez Pas le Produit** : La modification du gauge peut entraîner des conditions dangereuses et annulera toute garantie.
- **Suivez les Instructions du Fabricant** : Respectez toujours les instructions fournies dans ce guide et toute documentation supplémentaire fournie avec le produit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que la zone de travail est propre et organisée.
- Rassemblez tous les outils et matériaux nécessaires pour l'installation du viseur dovetail.

2. Mesurer les Découpes de Dovetail :

- Placez le Dovetail Measuring Gauge XS sur la pièce à travailler où la découpe dovetail sera réalisée.
- Fixez le gauge pour éviter tout mouvement pendant la mesure.
- Utilisez les goupilles de mesure en acier fournies pour mesurer avec précision les dovetails de viseurs existants.

3. Réaliser les Découpes de Dovetail :

- Réglez votre machine de fraisage ou votre outil de coupe selon les mesures obtenues à partir du gauge.
- Réalisez les découpes dovetail dans la tolérance spécifiée de .0005".
- Vérifiez régulièrement les mesures pour garantir l'exactitude tout au long du processus de découpe.

4. Vérifications Finales :

- Une fois les découpes réalisées, vérifiez l'ajustement du viseur avec le dovetail.
- Si des ajustements sont nécessaires, utilisez une lime manuelle avec précaution pour éviter de trop limer.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du Dovetail Measuring Gauge XS et de ses composants conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers. Cherchez plutôt des options de recyclage ou des sites de mise au rebut désignés pour les composants en métal et en plastique.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Dovetail Measuring Gauge XS, y compris des questions de sécurité, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies avec l'emballage ou la documentation du produit.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec le Dovetail Measuring Gauge XS. Merci de votre attention à la sécurité et d'avoir choisi XS Sight Systems.

Istruzioni di Sicurezza per il Dovetail Measuring Gauge XS

Introduzione

Grazie per aver scelto il Dovetail Measuring Gauge XS di XS Sight Systems. Questo prodotto è progettato per aiutarti a misurare con precisione i tagli dovetail per installazioni di mire dall'aspetto professionale. Per garantire la tua sicurezza e l'uso efficace di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controlla sempre il misuratore e i suoi componenti prima dell'uso per eventuali segni di danni o usura.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Utilizza il prodotto in un ambiente ben illuminato e stabile per prevenire incidenti.
- Indossa l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, come occhiali di sicurezza, durante l'uso di questo prodotto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Evitare il Contatto con Parti Mobili:** Tieni le dita e altre parti del corpo lontane da parti mobili durante l'uso per prevenire infortuni.
- **Usa Strumenti Adeguali:** Assicurati di utilizzare gli strumenti e le attrezzature giuste in combinazione con il Dovetail Measuring Gauge XS per evitare incidenti.
- **Non Modificare il Prodotto:** Modificare il misuratore può portare a condizioni pericolose e annullerà eventuali garanzie.
- **Segui le Istruzioni del Produttore:** Aderisci sempre alle istruzioni fornite in questa guida e a qualsiasi documentazione aggiuntiva fornita con il prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e organizzata.
- Raccogli tutti gli strumenti e i materiali necessari per l'installazione della mira dovetail.

2. Misurazione dei Tagli Dovetail:

- Posiziona il Dovetail Measuring Gauge XS sul pezzo di lavoro dove verrà effettuato il taglio dovetail.
- Fissa il misuratore per prevenire movimenti durante la misurazione.
- Utilizza i pin di misurazione in acciaio inclusi per misurare con precisione i dovetail delle mire esistenti.

3. Esecuzione dei Tagli Dovetail:

- Imposta la tua macchina fresatrice o lo strumento di taglio in base alle misurazioni ottenute dal misuratore.
- Esegui i tagli dovetail entro la tolleranza specificata di .0005".
- Controlla regolarmente le misurazioni per garantire l'accuratezza durante il processo di taglio.

4. Controlli Finali:

- Una volta effettuati i tagli, verifica l'adattamento della mira con il dovetail.
- Se sono necessarie regolazioni, utilizza con cautela la limatura manuale per evitare di limare eccessivamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il Dovetail Measuring Gauge XS e i suoi componenti in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici. Invece, cerca opzioni di riciclaggio o siti di smaltimento designati per componenti in metallo e plastica.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Dovetail Measuring Gauge XS, comprese le domande sulla sicurezza, ti invitiamo a consultare i dettagli di contatto del produttore forniti con l'imballaggio o la documentazione del prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il Dovetail Measuring Gauge XS. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e per aver scelto XS Sight Systems.

Instrukcje bezpieczeństwa Dovetail Measuring Gauge XS

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Dovetail Measuring Gauge XS od XS Sight Systems. Produkt ten został zaprojektowany, aby pomóc w dokładnym pomiarze cięć w rowkach montażowych dla profesjonalnego montażu celowników. Aby zapewnić bezpieczeństwo i skuteczne korzystanie z tego produktu, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie poniższych instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonego celu.
- Zawsze sprawdzaj wskaźnik i jego elementy przed użyciem pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Używaj produktu w dobrze oświetlonym i stabilnym otoczeniu, aby zapobiec wypadkom.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak gogle ochronne, podczas korzystania z tego produktu.

Specjalne środki ostrożności podczas użytkowania

- **Unikaj kontaktu z ruchomymi częściami:** Trzymaj palce i inne części ciała z dala od ruchomych elementów podczas użycia, aby zapobiec urazom.
- **Używaj odpowiednich narzędzi:** Upewnij się, że używasz właściwych narzędzi i sprzętu w połączeniu z Dovetail Measuring Gauge XS, aby uniknąć wypadków.
- **Nie modyfikuj produktu:** Modyfikowanie wskaźnika może prowadzić do niebezpiecznych warunków i unieważni wszelkie gwarancje.
- **Przestrzegaj instrukcji producenta:** Zawsze stosuj się do instrukcji zawartych w tym przewodniku oraz wszelkich dodatkowych dokumentów dostarczonych z produktem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i uporządkowane.
- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały potrzebne do montażu celownika.

2. Pomiar cięć w rowkach:

- Umieść Dovetail Measuring Gauge XS na elemencie roboczym, gdzie zostanie wykonane cięcie w rowku.
- Zabezpiecz wskaźnik, aby zapobiec jego ruchowi podczas pomiaru.
- Użyj dołączonych stalowych bolców pomiarowych, aby dokładnie zmierzyć istniejące rowki celowników.

3. Wykonywanie cięć w rowkach:

- Ustaw swoją maszynę frezarską lub narzędzie tnące zgodnie z pomiarami uzyskanymi z wskaźnika.
- Wykonuj cięcia w rowkach w ramach określonej tolerancji .0005".
- Regularnie sprawdzaj pomiary, aby zapewnić dokładność w trakcie procesu cięcia.

4. Ostateczne kontrole:

- Po wykonaniu cięć zweryfikuj dopasowanie celownika do rowka.
- Jeśli konieczne są jakiegokolwiek poprawki, użyj pilnika ręcznego ostrożnie, aby uniknąć nadmiernego szlifowania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj Dovetail Measuring Gauge XS oraz jego elementy zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych. Zamiast tego poszukaj opcji recyklingu lub wyznaczonych miejsc utylizacji dla komponentów metalowych i plastikowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Dovetail Measuring Gauge XS, w tym zapytań o bezpieczeństwo, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta dostarczonymi z opakowaniem produktu lub dokumentacją.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne korzystanie z Dovetail Measuring Gauge XS. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo i za wybór XS Sight Systems.

Dovetail Measuring Gauge XS Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Dovetail Measuring Gauge XS:n XS Sight Systemsilta. Tämä tuote on suunniteltu auttamaan sinua mittaamaan tarkasti dovetailleikkauksia ammattilaismaisen tähtäimen asennuksia varten. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen tehokkaan käytön, lue ja noudata näitä turvaohjeita huolellisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitukseen.
- Tarkista aina mittalaite ja sen osat ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta hyvin valaistussa ja vakaassa ympäristössä onnettomuuksien estämiseksi.
- Käytä asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja, tuotteen käytön aikana.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- **Vältä Kosketusta Liikkuviin Osiin:** Pidä sormet ja muut kehon osat poissa liikkuvilta osilta käytön aikana vammojen estämiseksi.
- **Käytä Oikeita Työkaluja:** Varmista, että käytät oikeita työkaluja ja laitteita yhdessä Dovetail Measuring Gauge XS:n kanssa onnettomuuksien välttämiseksi.
- **Älä Muokkaa Tuotetta:** Tuotteen muokkaaminen voi johtaa vaarallisiin olosuhteisiin ja mitätöi kaikki takuut.
- **Noudata Valmistajan Ohjeita:** Noudata aina tässä oppaassa ja tuotteen mukana toimitetuissa asiakirjoissa annettuja ohjeita.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että työalue on puhdas ja järjestetty.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit dovetailtähtäimen asennusta varten.

2. Dovetailleikkausten Mittaaminen:

- Aseta Dovetail Measuring Gauge XS työpalan päälle, johon dovetailleikkaus tehdään.
- Varmista mittalaite, jotta se ei liiku mittauksen aikana.
- Käytä mukana toimitettuja teräspinnuja olemassa olevien tähtäindovetailien mittaamiseen tarkasti.

3. Dovetailleikkausten Tekeminen:

- Aseta jyrsinkoneesi tai leikkuutyökalusi mittalaudasta saatujen mittausten mukaan.
- Tee dovetailleikkaukset määritellyn toleranssin sisällä .0005".
- Tarkista mittaukset säännöllisesti varmistaaksesi tarkkuuden koko leikkausprosessin ajan.

4. Lopulliset Tarkastukset:

- Kun leikkaukset on tehty, varmista tähtäimen istuvuus dovetailissa.
- Jos säätöjä tarvitaan, käytä käsivilausta varovasti ylivilaamisen välttämiseksi.

Hävitysohjeet

- Hävitä Dovetail Measuring Gauge XS ja sen osat paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana. Etsi sen sijaan kierrätysmahdollisuuksia tai nimettyjä hävityspaikkoja metallille ja muoville.

Lisätietoja Tukea Varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Dovetail Measuring Gauge XS:stä, mukaan lukien turvallisuuskysymykset, viittaa tuotepakkauksen tai asiakirjojen mukana toimitettuihin valmistajan yhteystietoihin.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen Dovetail Measuring Gauge XS:n kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen ja XS Sight Systemsin valitsemisesta.

Dovetail Measuring Gauge XS Säkerhetsanvisningar

Introduktion

Tack för att du valt Dovetail Measuring Gauge XS från XS Sight Systems. Denna produkt är utformad för att hjälpa dig att noggrant mäta dovetailsnitt för professionella siktsinstallationer. För att säkerställa din säkerhet och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte.
- Inspektera alltid mätverktyget och dess komponenter före användning för eventuella tecken på skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Använd produkten i en väl upplyst och stabil miljö för att förhindra olyckor.
- Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon, när du använder denna produkt.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- **Undvik kontakt med rörliga delar:** Håll fingrar och andra kroppsdelar borta från rörliga delar under användning för att förhindra skador.
- **Använd rätt verktyg:** Se till att du använder rätt verktyg och utrustning tillsammans med Dovetail Measuring Gauge XS för att undvika olyckor.
- **Ändra inte produkten:** Modifiering av mätverktyget kan leda till osäkra förhållanden och ogiltigförklarar eventuella garantier.
- **Följ tillverkarens anvisningar:** Håll alltid fast vid instruktionerna som anges i denna guide och annan dokumentation som medföljer produkten.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Förberedelse:

- Se till att arbetsområdet är rent och organiserat.
- Samla alla nödvändiga verktyg och material som krävs för dovetailsiktsinstallation.

2. Mäta Dovetailsnitt:

- Placera Dovetail Measuring Gauge XS på arbetsstycket där dovetailsnittet ska göras.
- Säkra mätverktyget för att förhindra rörelse under mätning.
- Använd de medföljande stål gaugestiften för att mäta befintliga siktdovetail noggrant.

3. Göra Dovetailsnitt:

- Ställ in din fräsmaskin eller skärverktyg enligt de mått som erhållits från mätverktyget.
- Gör dovetailsnitten inom den angivna toleransen av .0005".
- Kontrollera regelbundet måtten för att säkerställa noggrannhet under hela skärprocessen.

4. Slutkontroller:

- När snitten är gjorda, verifiera passformen av sikten med dovetail.
- Om justeringar är nödvändiga, använd handfilning med försiktighet för att undvika överfilning.

Avfallsanvisningar

- Kassera Dovetail Measuring Gauge XS och dess komponenter i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall. Sök istället efter återvinningsalternativ eller särskilda avfallsplatser för metall och plastkomponenter.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående Dovetail Measuring Gauge XS, inklusive säkerhetsfrågor, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som anges i produktförpackningen eller dokumentationen.

Genom att följa dessa säkerhetsanvisningar kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med Dovetail Measuring Gauge XS. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet och för att du valt XS Sight Systems.

Bezpečnostní pokyny pro Dovetail Measuring Gauge XS

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Dovetail Measuring Gauge XS od společnosti XS Sight Systems. Tento produkt je navržen tak, aby vám pomohl přesně měřit rybinové drážky pro profesionálně vypadající instalace mířidel. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a efektivní použití tohoto produktu, pečlivě si přečtěte a dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k jeho zamýšlenému účelu.
- Před použitím vždy zkontrolujte měřicí přístroj a jeho součásti na případné známky poškození nebo opotřebení.
- Držte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte produkt v dobře osvětleném a stabilním prostředí, abyste předešli nehodám.
- Při používání tohoto produktu noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- **Vyhnete se kontaktu s pohyblivými částmi:** Držte prsty a další části těla daleko od pohyblivých částí během používání, abyste předešli zranění.
- **Používejte správné nástroje:** Zajistěte, aby byly používány správné nástroje a zařízení ve spojení s Dovetail Measuring Gauge XS, abyste předešli nehodám.
- **Nemanipulujte s produktem:** Úpravy měřicího přístroje mohou vést k nebezpečným podmínkám a zruší jakékoli záruky.
- **Dodržujte pokyny výrobce:** Vždy se řiďte pokyny uvedenými v této příručce a jakoukoli další dokumentací dodanou s produktem.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Zajistěte, aby byla pracovní plocha čistá a organizovaná.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály potřebné pro instalaci rybinového mířidla.

2. Měření rybinových drážek:

- Umístěte Dovetail Measuring Gauge XS na pracovní kus, kde bude vyřezána rybinová drážka.
- Zajistěte měřicí přístroj, aby se během měření nepohyboval.
- Použijte přiložené ocelové měřicí kolíky k přesnému měření stávajících rybinových drážek mířidel.

3. Provádění rybinových drážek:

- Nastavte svou frézku nebo řezací nástroj podle měření získaných z měřicího přístroje.
- Provádějte rybinové drážky v rámci stanovené tolerance .0005".
- Pravidelně kontrolujte měření, abyste zajistili přesnost během procesu řezání.

4. Konečné kontroly:

- Jakmile jsou drážky vyřezány, ověřte, zda mířidlo správně sedí v rybině.
- Pokud jsou potřebné úpravy, používejte ruční pilování opatrně, abyste se vyhnuli nadměrnému pilování.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte Dovetail Measuring Gauge XS a jeho součásti v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do domácího odpadu. Místo toho hledejte možnosti recyklace nebo určená místa pro likvidaci kovových a plastových součástí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se Dovetail Measuring Gauge XS, včetně bezpečnostních dotazů, se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce uvedené v obalu produktu nebo v dokumentaci.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání Dovetail Measuring Gauge XS. Děkujeme vám za pozornost věnovanou bezpečnosti a za výběr společnosti XS Sight Systems.