

Golden Eagle HD 15-60x52 SCR-1 Moa

[Ottiche e montaggi](#) > [Ottiche](#)

Magnification: 15-60 x
Objective Lens Diameter: 52 mm
Eye Relief: 3.9
Field of View: 6.3-1.7 feet/100 yards
Tube Size: 30 mm
Turret Style: Target
Adjustment Graduation: 1/8 MOA
Travel per Rotation: 10 MOA
Max Elevation Adjustment: 55 MOA
Max Windage Adjustment: 45 MOA
Parallax Setting: 15 to Infinity
Length: 16.1 inches
Weight: 29.7 oz

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: Golden Eagle HD 1560x52 SCR1 Moa](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: Golden Eagle HD 1560x52 SCR1 Moa

Introduzione

Benvenuti nel manuale di istruzioni per il Golden Eagle HD 1560x52 SCR1 Moa. Questo prodotto è progettato per fornire prestazioni ottiche superiori. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace. Queste istruzioni sono in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per scopi previsti.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme o in ambienti pericolosi.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla aggiornamenti sulle revoche sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Rischio di Lesioni agli Occhi:** Non guardare mai direttamente il sole attraverso il telescopio. Questo può causare danni permanenti agli occhi.
- **Stabilità del Prodotto:** Assicurati che il telescopio sia posizionato su una superficie stabile per evitare cadute.
- **Uso di Accessori:** Utilizza solo accessori compatibili raccomandati dal produttore per evitare malfunzionamenti.
- **Regolazione dei Turchi:** Effettua le regolazioni con attenzione per evitare movimenti bruschi che potrebbero danneggiare il prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Posiziona il telescopio su un treppiede stabile.
- Assicurati che il treppiede sia ben fissato e che il telescopio sia sicuro.
- Controlla che il tubo ottico sia allineato correttamente.

2. Uso:

- Regola l'ingrandimento ruotando l'oculare fino a ottenere un'immagine chiara.
- Imposta la messa a fuoco utilizzando il controllo di messa a fuoco.
- Se necessario, regola il parallax impostando il valore tra 15 e infinito.
- Durante l'osservazione, mantieni una distanza di sicurezza dal bordo del treppiede.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti elettronici.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziata; portalo presso un centro di raccolta autorizzato.
- Rimuovi le batterie, se presenti, e smaltiscile separatamente secondo le normative locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o chiarimenti riguardo la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare un rappresentante autorizzato. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

**Sede Legale **

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it