

# RIFLE POLISHING SYSTEM - BROWNELLS .308 CHAMBER FLEX HONE 800 GRIT

[Utensili per armieri](#) > [Preparazione e colorazione metalli](#) > [Pietre](#)

## Risolve l'Estrattore Appiccicoso per un Ciclo Veloce e Affidabile

Le sfere abrasive in carburo di silicio lucidano camere ruvide o graffiate in modo liscio e senza attrito in pochi minuti. Aiuta a risolvere l'estrazione appiccicosa per un ciclo più veloce e affidabile. Utilizzare solo olio Flex Hone. Visualizza il PDF di Flex-Hone qui



## Caratteristiche

- Nome: [BROWNELLS .308 CHAMBER FLEX HONE 800 GRIT](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 080001179
- N. fab.: 08041
- Adatto per: -
- Tipo: -
- Peso della spedizione: 0.068kg
- Altezza di spedizione: 38mm
- Larghezza di spedizione: 38mm
- Lunghezza di spedizione: 400mm
- UPC: 050806007536

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- Pagina iniziale
- RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS .308 CHAMBER FLEX HONE 800 GRIT Guida alle Istruzioni di Sicurezza
- Chi siamo

# **RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS .308 CHAMBER FLEX HONE 800 GRIT Guida alle Istruzioni di Sicurezza**

## **Introduzione**

Grazie per aver scelto il RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS .308 CHAMBER FLEX HONE 800 GRIT. Questo prodotto è progettato per aiutarti a lucidare camere ruvide o graffiate, garantendo un funzionamento liscio e senza attrito. Per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza fornite in questa guida.

## **Linee Guida Generali di Sicurezza**

- Leggi sempre il manuale del prodotto e le istruzioni di sicurezza prima dell'uso.
- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona il prodotto per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Utilizza dispositivi di protezione individuale (DPI) come guanti e occhiali di sicurezza durante la manipolazione del prodotto.
- Riporta immediatamente eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE per rimanere informato su eventuali preoccupazioni di sicurezza relative a questo prodotto.

## **Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso**

- Utilizza solo con olio Flex Hone come specificato. Altri oli potrebbero non fornire la lubrificazione necessaria e potrebbero causare danni o condizioni pericolose.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli prima di iniziare il processo di lucidatura.
- Non superare le impostazioni di velocità raccomandate durante l'uso del Flex Hone.
- Evita il contatto diretto con le sfere abrasive in carburo di silicio durante il funzionamento per prevenire infortuni.
- Non tentare di modificare il prodotto o utilizzarlo in modi non specificati nelle istruzioni.
- Assicurati di avere una ventilazione adeguata nell'area di lavoro per evitare l'inalazione di polveri o particelle generate durante l'uso.

## **Istruzioni per l'Installazione e l'Uso**

## 1. Preparazione:

- Raccogli tutti i materiali necessari, inclusi il Flex Hone, l'olio Flex Hone e i dispositivi di protezione individuale.
- Assicurati che la camera da lucidare sia pulita e priva di detriti.

## 2. Installazione:

- Fissa il Flex Hone a un trapano o a uno strumento di lucidatura adatto, assicurandoti che sia saldamente fissato.
- Controlla che il trapano sia impostato sulla velocità appropriata come raccomandato nelle specifiche del prodotto.

## 3. Applicazione:

- Applica una generosa quantità di olio Flex Hone sulle sfere abrasive prima di iniziare.
- Inserisci delicatamente il Flex Hone nella camera.
- Aziona il trapano a bassa velocità, consentendo alle sfere abrasive di lucidare la superficie. Muovi il Flex Hone dentro e fuori per coprire l'intera area superficiale.
- Continua a lucidare per alcuni minuti, controllando regolarmente i progressi.

## 4. Completamento:

- Una volta raggiunta la liscezza desiderata, rimuovi il Flex Hone dalla camera.
- Pulisci accuratamente la camera per rimuovere eventuali detriti o olio residuo.
- Ispeziona l'area lucidata per assicurarti che soddisfi i tuoi requisiti.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci qualsiasi olio Flex Hone usato e detriti in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali. Controlla con le strutture locali di gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati.
- Assicurati che eventuali materiali di imballaggio siano riciclati o smaltiti in modo responsabile.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi richiesta o ulteriore assistenza riguardante il RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS .308 CHAMBER FLEX HONE 800 GRIT, ti preghiamo di fare riferimento al manuale del prodotto o visitare il sito web del produttore per ulteriori risorse.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo RIFLE POLISHING SYSTEM. Grazie per la tua attenzione a queste importanti linee guida di sicurezza.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

### Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)