

# RIFLE POLISHING SYSTEM - BROWNELLS 30-06 SPRINGFIELD 400 GRIT CHAMBER HONE

[Utensili per armieri](#) > [Preparazione e colorazione metalli](#) > [Pietre](#)

## Risolve l'Estrattore Appiccicoso per un Ciclo Veloce e Affidabile

Le sfere abrasive in carburo di silicio lucidano camere ruvide o graffiate in modo liscio e senza attrito in pochi minuti. Aiuta a risolvere l'estrazione appiccicosa per un ciclo più veloce e affidabile. Utilizzare solo olio Flex Hone. Visualizza il PDF di Flex-Hone [qui](#)



## Caratteristiche

- Nome: [BROWNELLS 30-06 SPRINGFIELD 400 GRIT CHAMBER HONE](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 080001180
- N. fab.: 07409
- Adatto per: -
- Tipo: -
- Peso della spedizione: 0.068kg
- Altezza di spedizione: 38mm
- Larghezza di spedizione: 38mm
- Lunghezza di spedizione: 400mm
- UPC: 050806007543

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 3006 SPRINGFIELD 400 GRIT CHAMBER HONE](#)
- [Chi siamo](#)

# RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 3006 SPRINGFIELD 400 GRIT CHAMBER HONE

## Guida alle Istruzioni di Sicurezza

### Introduzione

Grazie per aver scelto il RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 3006 SPRINGFIELD 400 GRIT CHAMBER HONE. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere e seguire attentamente tutte le istruzioni per prevenire incidenti e garantire prestazioni ottimali.

### Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato in conformità con le istruzioni del produttore.
- Indossare sempre l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, inclusi occhiali protettivi e guanti, durante l'uso della camera di lucidatura.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quello previsto.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e garantire un ambiente di lavoro sicuro.
- Ispezionare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.

### Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei Rischi:**
  - Il materiale abrasivo (carburo di silicio) può creare polvere che potrebbe essere nociva se inalata. Utilizzare in un'area ben ventilata.
  - L'uso di Flex Hone Oil è obbligatorio per prevenire danni allo strumento e garantire prestazioni ottimali.
- **Evitare i Rischi:**
  - Non utilizzare la camera di lucidatura su superfici bagnate o in ambienti umidi.
  - Assicurarsi che la camera di lucidatura sia fissata saldamente prima dell'uso per prevenire incidenti.
  - Non superare le impostazioni di velocità raccomandate dello strumento elettrico durante l'uso della camera di lucidatura.
- **Avvertenze Specifiche per l'Età:**
  - Questo prodotto è destinato solo a un uso da parte di adulti. Tenere lontano da bambini e utenti non autorizzati.

### Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### **1. Preparazione:**

- Raccogliere tutti i materiali necessari, inclusi la camera di lucidatura e il Flex Hone Oil.
- Assicurarci che l'area di lavoro sia pulita e ben illuminata.

### **2. Installazione:**

- Selezionare la lunghezza dell'asta appropriata per l'arma:
  - .223/5.56 asta lunga 8" (20cm)
  - .38/.357/.44/.45 asta lunga 14" (35.5cm)
- Fissare saldamente la camera di lucidatura allo strumento elettrico secondo le istruzioni del produttore.

### **3. Uso:**

- Applicare una quantità abbondante di Flex Hone Oil sulla camera di lucidatura prima dell'uso.
- Inserire la camera di lucidatura nella camera dell'arma.
- Attivare lo strumento elettrico e consentire alla camera di lucidatura di lucidare la camera. Muovere la camera avanti e indietro delicatamente per una lucidatura uniforme.
- Ispezionare la camera dopo la lucidatura per garantire una finitura liscia.

### **4. PostUso:**

- Pulire la camera di lucidatura con una soluzione di pulizia adeguata per rimuovere eventuali detriti.
- Conservare la camera di lucidatura in un luogo sicuro e asciutto, lontano dai bambini.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltire qualsiasi olio Flex Hone usato e detriti in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali. Controllare i programmi di riciclaggio locali o le opzioni di smaltimento dei rifiuti pericolosi.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto**

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o ulteriore assistenza, si prega di contattare il proprio distributore locale o consultare il sito web del produttore per le risorse di supporto.

## **Conclusione**

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con il RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 3006 SPRINGFIELD 400 GRIT CHAMBER HONE. Dare sempre priorità alla sicurezza e all'uso corretto per mantenere l'integrità della propria arma e dello strumento stesso. Grazie per la vostra attenzione a queste linee guida.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale**

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### **Sede Operativa**

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

### **Showroom**

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)