

CARICA A SALVE FIOCCHI CZ X 50 PER ARMA A SALVE

[Armi complete](#) > [Armi a salve](#)

Media potenza priva di collarino, uso in pistole semiautomatiche a salve o da segnalazione, consigliata una adeguata pulizia dopo l'uso, percussione centrale.
8 MM K - cz 50

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per CARICA A SALVE FIOCCHI CZ X 50 PER ARMA A SALVE](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per CARICA A SALVE FIOCCHI CZ X 50 PER ARMA A SALVE

Introduzione

Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza importanti per l'uso delle Cariche a Salve Fiocchi CZ X 50. È fondamentale seguire queste linee guida per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo in armi a salve o da segnalazione specificamente progettate per questo tipo di munizioni.
- Controlla sempre che il prodotto non sia danneggiato prima dell'uso.
- Conserva il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e umidità.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge volanti.
- Assicurati che l'arma sia in buone condizioni e correttamente pulita prima di utilizzare le cariche a salve.
- Non utilizzare mai cariche a salve in armi non progettate per questo tipo di munizioni.
- Evita di puntare l'arma verso te stesso o verso altre persone durante l'uso.
- Dopo l'uso, esegui una pulizia adeguata dell'arma per rimuovere eventuali residui.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- Verifica che l'arma sia scarica prima di inserire la carica a salve.
- Inserisci la carica a salve nella camera dell'arma seguendo le istruzioni specifiche del produttore dell'arma.
- Chiudi l'otturatore dell'arma in modo sicuro prima di procedere all'uso.
- Effettua un controllo finale per assicurarti che non ci siano ostruzioni nella canna.
- Segui le istruzioni di sparo specifiche per l'arma in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Le cariche a salve devono essere smaltite in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti pericolosi.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Rivolgiti a un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare incidenti, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di lotto e la data di acquisto.

Seguendo queste istruzioni, potrai utilizzare le Cariche a Salve Fiocchi CZ X 50 in modo sicuro e responsabile. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it