

CARICA A SALVE FIOCCHI CZ X 50 PER ARMA A SALVE

[Armi complete](#) > [Armi a salve](#)

Media potenza, chiusura stellare, utilizzo in revolver a salve o da segnalazione, consigliata adeguata pulizia dopo l'uso, percussione centrale. 380 CAL - cz 50

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per CARICA A SALVE FIOCCHI CZ X 50 PER ARMA A SALVE](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per CARICA A SALVE FIOCCHI CZ X 50 PER ARMA A SALVE

Introduzione

Grazie per aver scelto CARICA A SALVE FIOCCHI CZ X 50 PER ARMA A SALVE. Questo prodotto è progettato per l'uso in revolver a salve o da segnalazione. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Non utilizzare il prodotto se danneggiato o difettoso.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione.
- In caso di emergenza o incidente, contattare immediatamente le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo in ambienti aperti e ben ventilati.
- Indossare occhiali protettivi per proteggere gli occhi da eventuali detriti.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali.
- Assicurati che la canna dell'arma sia libera da ostruzioni prima dell'uso.
- Effettuare una pulizia adeguata dell'arma dopo ogni utilizzo per garantire un funzionamento sicuro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica prima di inserire le cariche a salve.
- Controlla che la camera di percussione sia pulita e priva di residui.

2. Caricamento:

- Inserire le cariche a salve CZ nella camera di percussione dell'arma.
- Assicurati che le cariche siano inserite correttamente e che non vi siano ostruzioni.

3. Uso:

- Punta l'arma verso un'area sicura e attiva il meccanismo di percussione.
- Evita di sparare in direzioni pericolose o in aree affollate.

4. PostUso:

- Rimuovere le cariche a salve rimanenti dall'arma.
- Pulire l'arma con prodotti adeguati per rimuovere polvere e residui.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire le cariche a salve e i materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sui rifiuti pericolosi.
- Non gettare le cariche a salve nei rifiuti domestici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o segnalazioni relative alla sicurezza, contattare il punto di contatto dell'Unione Europea per i prodotti. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Si prega di seguire queste linee guida per garantire un utilizzo sicuro e responsabile della CARICA A SALVE FIOCCHI CZ X 50 PER ARMA A SALVE. La sicurezza è una responsabilità condivisa e il tuo impegno è fondamentale per prevenire incidenti.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it