

PISTOL CARBIDE 3 DIE SETS - LEE PRECISION 45 ACP CARBIDE 3-DIE SET

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Dies per pistole e revolvers](#)

Il set include un Dies di Sizing a Lunghezza Completa in Carburo, un Dies di Sezionamento Proiettili, un Dies di Espansione per Polvere, un Supporto per Bossoli, un Misurino per Polvere e Istruzioni/Dati di Caricamento. I dies in carburo non richiedono lubrificazione per la dimensione.



Caratteristiche

- Nome: [LEE PRECISION 45 ACP CARBIDE 3-DIE SET](#)
- Produttore: [LEE PRECISION](#)
- N. prodotto: 100010130
- N. fab.: 90513
- Cartuccia: 45 Aua (ACP)
- Matrice tipo: Carbide Kit
- Peso della spedizione: 0.59kg
- Altezza di spedizione: 36mm
- Larghezza di spedizione: 122mm
- Lunghezza di spedizione: 147mm
- UPC: 734307905132

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Set di Dies Carbide 3 per Pistole](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Set di Dies Carbide 3 per Pistole

Introduzione

Grazie per aver acquistato il Set di Dies Carbide 3 per Pistole di Lee Precision. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza e istruzioni per garantire un uso sicuro ed efficace della tua attrezzatura di ricarica. Ti preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Indossa sempre occhiali di sicurezza quando utilizzi l'attrezzatura di ricarica per proteggere gli occhi da detriti e scariche accidentali.
- Mantieni il luogo di lavoro pulito e organizzato per evitare incidenti e smarrimenti di componenti.
- Conserva tutti i componenti, inclusi i dies e gli attrezzi, in un luogo sicuro lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Assicurati di conoscere le istruzioni operative e le linee guida di sicurezza prima di utilizzare l'attrezzatura.
- Controlla regolarmente la tua attrezzatura di ricarica per usura e danni. Sostituisci immediatamente eventuali componenti danneggiati.
- Non superare i dati di caricamento raccomandati forniti nelle istruzioni. Un sovraccarico può causare malfunzionamenti pericolosi.
- Utilizza sempre i componenti e i materiali appropriati specificati per la cartuccia 45 ACP per garantire una ricarica sicura.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Dies in Carburo:** Questi dies non richiedono lubrificazione per la dimensione, il che riduce il rischio di contaminazione e malfunzionamenti. Assicurati di comprendere il funzionamento dei dies in carburo prima dell'uso.
- **Die di Sezionamento Proiettili:** Fai attenzione quando regoli la profondità di sezionamento del proiettile. Un sezionamento improprio può portare a livelli di pressione pericolosi.
- **Die di Espansione per Polvere:** Utilizza solo le polveri raccomandate per la cartuccia 45 ACP. Segui attentamente i dati di caricamento.
- **Supporto per Bossoli:** Assicurati che il supporto per bossoli sia compatibile con la cartuccia 45 ACP per evitare un sezionamento improprio e potenziali incidenti.
- **Misurino per Polvere:** Utilizza il misurino per polvere come indicato per evitare sovraccarichi della cartuccia. Controlla sempre il peso della carica di polvere.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Impostazione:

- Assicurati che la tua pressa di ricarica sia montata saldamente su una superficie stabile.
- Raccogli tutti gli attrezzi e i componenti necessari, inclusi il set di dies in carburo, il supporto per bossoli, il misurino per polvere e il die di sezionamento proiettili.

2. Installazione dei Dies:

- Rimuovi il die esistente dalla tua pressa di ricarica, se applicabile.
- Installa il Carbide Full Length Sizing Die nella pressa e serralo saldamente.
- Successivamente, installa il Powder Thru Expanding Die e il Bullet Seating Die allo stesso modo.

3. Processo di Ricarica:

- Inizia ridimensionando i bossoli in ottone utilizzando il Carbide Full Length Sizing Die.
- Usa il Powder Thru Expanding Die per espandere il bocchettone del bossolo e prepararlo per il sezionamento del proiettile.
- Misura e distribuisci la quantità appropriata di polvere utilizzando il misurino per polvere.
- Inserisci il proiettile nel bossolo espanso e utilizza il Bullet Seating Die per sezionare il proiettile alla profondità corretta.

4. Controlli Finali:

- Controlla ogni cartuccia completata per una corretta sezionatura e livelli di polvere prima dell'uso.
- Conserva le cartucce completate in modo sicuro e organizzato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali componenti di ricarica non utilizzati o danneggiati in conformità con le normative e le linee guida locali.
- Non smaltire materiali pericolosi nel normale pattume. Contatta il tuo impianto di gestione dei rifiuti locale per metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza e l'uso del tuo Set di Dies Carbide 3 per Pistole, ti preghiamo di consultare il sito web del produttore o contattare direttamente il loro servizio clienti. Assicurati di avere i dettagli del prodotto pronti per un'assistenza efficiente.

Questa guida alle istruzioni di sicurezza è progettata per aiutarti a utilizzare la tua attrezzatura di ricarica in modo sicuro ed efficace. Seguendo queste linee guida, puoi godere di un'esperienza di ricarica sicura. Ricorda sempre di dare priorità alla sicurezza e di rimanere informato sulle migliori pratiche nella ricarica.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it