

PIGLITE CARBON FIBER SHOOTING TRIPOD - SHADOWTECH CARBON FIBER SHOOTING TRIPOD

[Home](#)

Treppiede Leggero Progettato per i Cacciatori di Montagna

Il treppiede in fibra di carbonio PIGlite-CF4 è un'ottima scelta per l'appassionato di outdoor che cerca di ridurre il peso quando i grammi contano di più. Pensato per escursionisti e amanti della natura, il PIGlite-CF4 mantiene le caratteristiche specifiche dell'PIG0311-G Field Tripod, risparmiando peso dove è più importante. Compatibile con teste a sfera e con il montaggio diretto del HOG Saddle o del PIG Saddle, il PIGlite-CF4 è un'ottima opzione di treppiede per chi cerca di ottenere un vantaggio sul campo. Dalla osservazione delle colline all'operare in spazi ristretti, il PIGlite-CF4 eccellerà nel creare una piattaforma di tiro stabile. Altezza massima: 53.5" Capacità di carico massimo: 24 lbs Altezza minima: 8.0" Peso: 3.6 lbs Il treppiede in fibra di carbonio PIGlite-CF4 ha un corpo in alluminio leggero, gambe in fibra di carbonio da 28 mm a quattro sezioni con leve di regolazione (8 strati di fibra di carbonio). La colonna centrale corta consente al tiratore di scendere fino a una posizione prona di 8". Un gancio rimovibile e portante è stato aggiunto alla base della colonna centrale per appendere pesi, come uno zaino. Il peso aggiunto aumenterà notevolmente la stabilità del treppiede. La colonna centrale può ruotare completamente di 365°. Questa è una grande caratteristica per chi intende montare direttamente un PIG Saddle o un HOG Saddle. I piedi del treppiede incorporano piedi in gomma o con punte intercambiabili (i piedi con punte sono inclusi). Il treppiede in fibra di carbonio PIGlite-CF4 ha una capacità di carico pesante di 24 lbs ed è rifinito con vernice verde OD opaca.



Caratteristiche

- Nome: SHADOWTECH CARBON FIBER SHOOTING TRIPOD
- Produttore: SHADOWTECH
- N. prodotto: 100039248
- N. fab.: PIGLITE-CF4
- Finitura: O.D. Green
- Max Height: 53.5"
- Maximum Load Capacity: 24 lbs
- Min Height: 8"
- Peso: 3.6 lbs
- Peso della spedizione: 2.504kg
- Altezza di spedizione: 140mm
- Larghezza di spedizione: 140mm
- Lunghezza di spedizione: 737mm
- UPC: 850008572050

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Treppiede in Fibra di Carbonio PIGliteCF4](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Treppiede in Fibra di Carbonio PIGliteCF4

Introduzione

Grazie per aver scelto il treppiede in fibra di carbonio PIGliteCF4 di SHADOWTECH. Questo prodotto è progettato per offrire stabilità e leggerezza durante le tue attività all'aperto. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e manutenzione per garantire un uso sicuro e prolungato del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il treppiede solo per scopi previsti e in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il treppiede per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il treppiede se presenta danni visibili o se non funziona correttamente.
- Tieni il treppiede lontano da fonti di calore e umidità eccessiva.
- Non superare la capacità di carico massima di 24 lbs per garantire la stabilità e la sicurezza.
- Evita di utilizzare il treppiede in condizioni meteorologiche avverse, come forti venti o pioggia intensa.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando utilizzi il treppiede, assicurati che le gambe siano completamente estese e bloccate in posizione.
- Non utilizzare il treppiede su superfici instabili o inclinate.
- Fai attenzione quando regoli l'altezza del treppiede; evita di schiacciare le dita tra le sezioni delle gambe.
- Utilizza il gancio rimovibile per appendere pesi solo se necessario e in modo sicuro.
- Durante l'uso, assicurati che il treppiede sia posizionato in modo da non costituire un ostacolo per te o per altri.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Assemblaggio del Treppiede:

- Estendi le gambe del treppiede fino alla lunghezza desiderata.
- Assicurati che ogni sezione della gamba sia bloccata correttamente.
- Posiziona il treppiede su una superficie piana e stabile.

2. Montaggio di Accessori:

- Se utilizzi un PIG Saddle o un HOG Saddle, segui le istruzioni specifiche per il montaggio di tali accessori.
- Assicurati che l'accessorio sia fissato saldamente prima di utilizzare il treppiede.

3. Utilizzo:

- Regola l'altezza del treppiede per adattarla alla tua posizione di tiro.
- Stabilizza il treppiede aggiungendo pesi al gancio rimovibile, se necessario.
- Controlla frequentemente la stabilità del treppiede durante l'uso.

4. Manutenzione:

- Pulisci il treppiede con un panno asciutto dopo ogni utilizzo per rimuovere polvere e detriti.
- Controlla le giunture e i meccanismi di bloccaggio per assicurarti che funzionino correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Una volta che il treppiede non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Se possibile, ricicla i materiali del treppiede, come la fibra di carbonio e l'alluminio, per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il servizio clienti di SHADOWTECH. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto per ricevere assistenza.

Ricorda di seguire queste linee guida per garantire un uso sicuro e soddisfacente del tuo treppiede PIGliteCF4. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

**Sede Legale **

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it