

CONDITION ONE COAXIAL LASER INTEGRATION FIXTURE - C1

COAXIAL LASER INTEGRATION FIXTURE 12 SLOT RAIL TAN

The CLIF is designed to integrate the next generation of weapons-mounted Laser Range Finders to the Badger C1 series of Unimounts via the C1 ARC. The C1 CLIF is designed to be attached/detached without the removal of the C1 Ring cap to maintain zero of the primary optic. The C1 CLIF comes in two variants Short or Long. 7075 T6 Aluminum, Mil Spec Type III Hardcoat Anodized, black or tan. Short: 9 slots Length: 3.945" / Height from center of optic: 2.04" 1.8 oz. Long: 12 slots Length: 4.92" / Height from center of optic: 2.29" 2.3 oz.



Attributes

- Name: C1 COAXIAL LASER INTEGRATION FIXTURE 12 SLOT RAIL TAN
- Manufacturer: BADGER ORDNANCE
- Product no.: 100042770
- Mfr. No.: 700-21
- Finish: Tan
- Style: Picatinny
- Delivery weight: 0.118kg
- Shipping height: 64mm
- Shipping width: 64mm
- Shipping length: 171mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den CONDITION ONE COAXIAL LASER INTEGRATION FIXTURE](#)
- [English: CONDITION ONE COAXIAL LASER INTEGRATION FIXTURE Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le CLIF C1 de Badger Ordnance](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania](#)
- [Suomi: CONDITION ONE COAXIAL LASER INTEGRATION FIXTURE KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro CONDITION ONE COAXIAL LASER INTEGRATION FIXTURE \(CLIF\)](#)

Sicherheitshinweise für den CONDITION ONE COAXIAL LASER INTEGRATION FIXTURE

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des CONDITION ONE COAXIAL LASER INTEGRATION FIXTURE von Badger Ordnance. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen bei der Integration von waffenmontierten LaserEntfernungsmessern zu helfen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du alle Anweisungen in diesem Handbuch befolgst.
- Bewahre das Handbuch an einem sicheren Ort auf, damit du jederzeit darauf zugreifen kannst.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte das Produkt von Kindern fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Achte darauf, dass das Produkt ordnungsgemäß an deiner Waffe montiert ist, um ein Verrutschen oder Herunterfallen zu verhindern.
- Verwende nur kompatible Zubehörteile, die von Badger Ordnance empfohlen werden.
- Vermeide die Verwendung des Produkts in feuchten oder extremen Umgebungen, die die Funktion beeinträchtigen könnten.
- Bei Anzeichen von Beschädigung oder Fehlfunktion, benutze das Produkt nicht und wende dich an den Hersteller.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. Stelle sicher, dass die Waffe entladen und sicher ist, bevor du mit der Installation beginnst.
2. Entferne den C1Ringdeckel, um den C1 CLIF zu montieren.
3. Befestige den C1 CLIF an der Waffe und stelle sicher, dass er fest sitzt.
4. Setze den C1Ringdeckel wieder auf, um die Nullstellung der primären Optik zu erhalten.
5. Überprüfe die Montage auf Stabilität, bevor du das Produkt benutzt.

Nutzung

- Verwende das Produkt nur, wenn du mit der Handhabung von Waffen vertraut bist.
- Stelle sicher, dass du das Ziel klar siehst, bevor du den Laser verwendest.
- Halte den Laser nicht auf Personen oder Tiere gerichtet.
- Verwende bei Bedarf Schutzbrillen, um deine Augen vor möglichen Reflexionen zu schützen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Achte darauf, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Umweltschäden zu vermeiden.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts wende dich bitte an den Hersteller oder den Vertriebspartner, bei dem du das Produkt erworben hast.

Wir danken dir für deine Aufmerksamkeit und wünschen dir viel Freude mit deinem CONDITION ONE COAXIAL LASER INTEGRATION FIXTURE!

CONDITION ONE COAXIAL LASER INTEGRATION FIXTURE Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the CONDITION ONE COAXIAL LASER INTEGRATION FIXTURE (C1 CLIF). This guide provides essential safety information and instructions for the correct installation and use of the C1 CLIF. It is crucial to read and understand this guide before using the product to ensure safety and compliance with EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as described in the product specifications.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidental injury.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage. Do not use if any parts are damaged.
- Avoid using the product in extreme weather conditions that may affect its performance.
- Always follow local laws and regulations regarding the use of laser devices.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not look directly into the laser beam or point it at others, as it may cause serious eye injury.
- Ensure that the laser range finder is securely attached to the C1 CLIF before use.
- Avoid using the product while operating a vehicle or machinery, as it may distract you from your primary task.
- Always wear appropriate eye protection when using laser devices.
- Follow the manufacturer's instructions for the laser range finder to ensure safe operation.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Ensure the C1 Ring cap is securely attached to maintain the zero of the primary optic.
2. Choose the appropriate variant of the C1 CLIF (Short or Long) based on your needs:
 - Short: 9 slots, Length: 3.945 inches, Height from center of optic: 2.04 inches, Weight: 1.8 oz.
 - Long: 12 slots, Length: 4.92 inches, Height from center of optic: 2.29 inches, Weight: 2.3 oz.
3. Align the C1 CLIF with the C1 ARC on the Badger C1 series of Unimounts.
4. Press down firmly to attach the C1 CLIF, ensuring it clicks into place.
5. To detach, pull the release lever and lift the C1 CLIF away from the C1 ARC.

Usage

- Before each use, check that the C1 CLIF is securely attached and that the laser range finder is functioning correctly.
- Use the product in a safe environment, free from obstacles and bystanders.
- Follow the specific operational guidelines provided by the laser range finder manufacturer.

Disposal Instructions

- Dispose of the C1 CLIF in accordance with local regulations for electronic waste.
- Do not throw the product in regular household waste.
- Consider recycling options where available to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or to report unsafe products, please refer to the official EU Safety Gate platform for guidance and updates on product recalls.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety is our priority.

Guide de Sécurité pour le CLIF C1 de Badger Ordnance

Introduction

Merci d'avoir choisi le CLIF C1 de Badger Ordnance. Cet accessoire est conçu pour intégrer des télémètres laser montés sur armes avec la série Unimounts C1. Pour garantir votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant l'utilisation de ce produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre CLIF C1 pour détecter toute usure ou dommage.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'installation, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation correcte** : Ne pas utiliser le CLIF C1 pour un autre usage que celui prévu.
- **Montage sécuritaire** : Assurez-vous que le CLIF est correctement fixé avant utilisation.
- **Évitez les chocs** : Manipulez le produit avec soin pour éviter les dommages.
- **Conditions environnementales** : Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes qui pourraient affecter sa performance.
- **Surveillance** : Ne laissez jamais le CLIF C1 sans surveillance lorsqu'il est monté sur une arme.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assurez-vous que votre arme est déchargée avant d'installer le CLIF C1.
2. **Fixation** :
 - Alignez le CLIF C1 avec le rail de votre arme.
 - Utilisez les vis fournies pour fixer le CLIF en toute sécurité.
 - Ne serrez pas excessivement les vis pour éviter d'endommager le produit.
3. **Vérification** :
 - Assurez-vous que le CLIF est bien fixé et stable.
 - Testez le montage en tirant quelques coups sans munitions pour vérifier la stabilité.

Utilisation

- **Ajustement** : Avant d'utiliser le télémètre laser, assurez-vous qu'il est correctement aligné avec l'optique principale.
- **Détachement** : Pour retirer le CLIF C1, dévissez les fixations tout en maintenant le capuchon de l'anneau C1 pour préserver le zéro de l'optique.
- **Entretien** : Nettoyez régulièrement le CLIF C1 avec un chiffon doux pour enlever la poussière et les débris.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le CLIF C1 avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en aluminium.
- Contactez votre centre de recyclage local pour des instructions sur la mise au rebut appropriée du produit.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, consultez le site web de Badger Ordnance ou contactez leur service client. Assurez-vous d'avoir le numéro de série et les détails de votre produit à portée de main.

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace du CLIF C1 de Badger Ordnance. Merci de votre attention et restez en sécurité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il CONDITION ONE COAXIAL LASER INTEGRATION FIXTURE di Badger Ordnance. Questa guida fornisce importanti informazioni sulla sicurezza, l'installazione e l'uso corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per scopi previsti e in conformità con le istruzioni fornite.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Verificare periodicamente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Uso corretto:** Utilizzare il CLIF solo con i Telemetri Laser compatibili e seguire le istruzioni di montaggio.
- **Controllo dell'installazione:** Assicurarsi che il CLIF sia montato saldamente e in modo sicuro sulla piattaforma di montaggio.
- **Condizioni ambientali:** Evitare l'uso del prodotto in condizioni estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.
- **Ispezione regolare:** Controllare frequentemente il prodotto per eventuali danni o usura.
- **Manutenzione:** Pulire regolarmente il prodotto con un panno morbido e asciutto per rimuovere polvere e detriti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Leggere attentamente le istruzioni di montaggio prima di procedere.

2. Installazione:

- Rimuovere il cappuccio dell'anello C1 se necessario.
- Posizionare il CLIF sulla serie C1 di Unimounts di Badger.
- Fissare il CLIF in posizione utilizzando i meccanismi di bloccaggio forniti.
- Assicurarsi che il CLIF sia saldamente fissato e che non ci siano movimenti.

3. Uso:

- Attivare il Telemetro Laser seguendo le istruzioni specifiche del produttore.
- Assicurarsi che il CLIF e il Telemetro Laser siano correttamente allineati prima dell'uso.
- Monitorare l'ottica principale per garantire che lo zero venga mantenuto.

4. Rimozione:

- Per rimuovere il CLIF, seguire le istruzioni di rimozione senza forzare il prodotto.
- Riporre il CLIF in un luogo sicuro quando non è in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, seguire le linee guida di smaltimento per i materiali metallici e anodizzati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o chiarimenti riguardo all'uso e alla sicurezza del CONDITION ONE COAXIAL LASER INTEGRATION FIXTURE, si prega di contattare il rivenditore o il produttore. Assicurarsi di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano per facilitare l'assistenza.

Grazie per aver scelto il nostro prodotto. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup CONDITION ONE COAXIAL LASER INTEGRATION FIXTURE BADGER ORDNANCE C1 COAXIAL LASER INTEGRATION FIXTURE 12 SLOT RAIL TAN (C1 CLIF). Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz przestrzeganie przepisów Unii Europejskiej dotyczących bezpieczeństwa produktów. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu zapoznaj się z instrukcją obsługi oraz zasadami bezpieczeństwa.
- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia produktu odpowiednim organom.

Szczególne środki ostrożności przy użyciu

- Nie używaj produktu w warunkach, które mogą prowadzić do jego uszkodzenia lub nieprawidłowego działania.
- Upewnij się, że produkt jest prawidłowo zamontowany przed użyciem.
- Nie dokonuj modyfikacji ani nie naprawiaj produktu samodzielnie, jeśli nie jesteś wykwalifikowanym specjalistą.
- Nie używaj produktu w pobliżu dzieci ani osób, które mogą nie być świadome potencjalnych zagrożeń.

Instrukcje instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia i akcesoria.
- Sprawdź, czy produkt jest wolny od uszkodzeń.

2. Instalacja

- Zamontuj C1 CLIF na odpowiednim miejscu zgodnie z instrukcjami producenta.
- Użyj dostępnych slotów (9 dla wersji krótkiej lub 12 dla wersji długiej) do zamontowania dalmierza laserowego.
- Upewnij się, że montaż jest solidny i stabilny przed użyciem.

3. Użytkowanie

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, zawsze przestrzegając zasad bezpieczeństwa.
- Regularnie sprawdzaj, czy produkt nie wymaga konserwacji lub wymiany.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ognia ani do wody.
- Zgłoś się do lokalnych punktów zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat właściwej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub dystrybutorem.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych zasad i życzymy bezpiecznego korzystania z produktu.

CONDITION ONE COAXIAL LASER INTEGRATION FIXTURE KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Onnittelut CONDITION ONE COAXIAL LASER INTEGRATION FIXTURE tuotteen hankkimisesta. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan tarkkuutta ja luotettavuutta aseiden laseretäisyysmittauksessa. Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennus ja käyttöohjeita sekä tietoa tuotteen hävittämisestä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain lailliseen ja turvalliseen käyttöön.
- Lue ja ymmärrä kaikki käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöä.
- Säilytä tuote ja sen osat lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ja älä käytä rikkoutunutta tai vaurioitunutta tuotetta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Varmista, että kaikki liitännät ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse.
- Vältä tuotteen käyttöä kosteissa tai vaarallisissa ympäristöissä.
- Pidä tuote puhtaana ja huolla sitä säännöllisesti.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennusohjeet

1. Varmista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana pakkauksessa.
2. Kiinnitä C1 CLIF tuote C1 ARC kiinnikkeeseen seuraamalla valmistajan ohjeita.
3. Varmista, että tuote on kunnolla kiinnitetty ja että se ei liikahta paikoiltaan.
4. Tarkista, että ensisijaisen optiikan nolla säilyy asennuksen jälkeen.

Käyttöohjeet

- Käynnistä laseretäisyysmittari ennen käyttöä.
- Suuntaa laser optimaalisesti kohteeseen varmistaaksesi tarkkuuden.
- Seuraa laserin käyttöohjeita varmistaaksesi turvallinen ja tehokas käyttö.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden joukkoon.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja oikeista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteeseen liittyen, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista heidän verkkosivustonsa. Varmista, että kysymyksesi liittyvät tuotteen turvallisuuteen ja käyttöön.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro CONDITION ONE COAXIAL LASER INTEGRATION FIXTURE (CLIF)

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili CONDITION ONE COAXIAL LASER INTEGRATION FIXTURE (CLIF). Tento produkt je navržen pro integraci laserových dálkoměrů montovaných na zbraně do série Unimounts Badger C1. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání, prosím, pečlivě si přečtete následující pokyny a bezpečnostní informace.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si přečtete všechny pokyny a varování.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte výrobek na poškození před každým použitím.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, produkt nepoužívejte a kontaktujte výrobce.
- Vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se používání laserových zařízení.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při používání laserového zařízení se vyvarujte přímého oslnění očí.
- Nikdy nesvíťte laserem na lidi nebo zvířata.
- Při montáži a demontáži výrobku dbejte na to, aby nedošlo k poškození optiky.
- Při používání produktu v terénu se ujistěte, že je bezpečně upevněn na zbraní.
- Při změně nastavení výrobku vždy zkontrolujte, zda je správně upevněn.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje pro instalaci.
- Zkontrolujte, zda je výrobek nepoškozený a kompletní.

2. Instalace:

- Umístěte C1 CLIF na kompatibilní montážní lištu (Picatinny).
- Upevněte výrobek pomocí dodaných šroubů a matice, dokud nebude bezpečně na svém místě.
- Zkontrolujte, zda je výrobek pevně upevněn a neklouže.

3. Použití:

- Po instalaci zkontrolujte, zda je optika správně nastavena a zajištěna.
- Při používání výrobku dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené výše.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení nebo poškození.
- Čistěte výrobek měkkým hadříkem, aby se odstranily nečistoty a prach.

Pokyny pro likvidaci

- Tento výrobek likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepatří mezi běžný komunální odpad.
- Zvažte možnost recyklace materiálů, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Všechny produkty musí mít kontaktní místo v EU pro bezpečnostní dotazy.

Děkujeme za váš nákup a přejeme vám bezpečné a efektivní používání CONDITION ONE COAXIAL LASER INTEGRATION FIXTURE.