

BORE-MAX SPEED BRUSH - REAL AVID 270 CALIBER BORE-MAX SPEED BRUSH

[Pulizia Armi](#) > [Scovoli e bore snakes](#) > [Scovoli](#)

La Bore-Max Speed Brush è un componente del sistema Bore-Max Speed Clean per una pulizia del canna più rapida e facile. L'accumulo di carbonio non solo influisce sulle prestazioni e sulla precisione, ma causa anche la degradazione della canna. L'accumulo di carbonio isola anche il fouling di rame nella canna, rendendo difficile la dissoluzione e la rimozione con il solvente per canne. Utilizzare una spazzola per canne per rimuovere questo accumulo di carbonio è il modo migliore per affrontare il lavoro. Per massimizzare l'efficacia, è necessario un equilibrio ottimale tra densità delle setole e flessibilità delle setole. Avere troppe poche setole è una perdita di tempo e troppe non forniranno abbastanza flessibilità per navigare tra le righe e le scanalature della canna. La configurazione delle setole della Bore-Max Speed Brush offre la massima densità di sfregamento, rimuovendo più carbonio ad ogni passaggio e ottenendo risultati massimi più rapidamente.



Caratteristiche

- Nome: [REAL AVID 270 CALIBER BORE-MAX SPEED BRUSH](#)
- Produttore: [REAL AVID](#)
- N. prodotto: 100047672
- N. fab.: AVBMSB270
- Calibro: 270/6.8 mm (.277)
- Tipo: Rifle
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 13mm
- Larghezza di spedizione: 70mm
- Lunghezza di spedizione: 171mm
- UPC: 813119013393

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la BoreMax Speed Brush](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la BoreMax Speed Brush

Introduzione

La BoreMax Speed Brush è progettata per facilitare la pulizia delle canne delle armi da fuoco, specificamente per il calibro 270. È importante utilizzare questo prodotto in modo sicuro e responsabile per garantire la propria sicurezza e quella degli altri. Questa guida fornisce istruzioni chiare e pratiche per l'uso sicuro del prodotto, seguendo le normative di sicurezza dell'Unione Europea.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare la BoreMax Speed Brush solo per il suo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o se non funziona correttamente.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o residui.
- Utilizza guanti protettivi per evitare il contatto diretto con sostanze chimiche e solventi.
- Assicurati che l'arma sia scarica e in sicurezza prima di iniziare la pulizia.
- Non utilizzare la spazzola su canne danneggiate o corrosive.
- Segui le istruzioni del produttore per l'uso dei solventi di pulizia.
- Non forzare la spazzola durante l'uso; lascia che la densità delle setole faccia il lavoro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Rimuovi eventuali accessori o attrezzature dalla canna.

2. Uso della BoreMax Speed Brush

- Inserisci la BoreMax Speed Brush nella canna dell'arma.
- Muovi la spazzola avanti e indietro con un movimento regolare e controllato.
- Ripeti il processo fino a quando non noti una riduzione significativa dell'accumulo di carbonio.
- Dopo l'uso, pulisci la spazzola con un solvente per rimuovere residui di carbonio.

3. Pulizia e Manutenzione

- Pulisci regolarmente la BoreMax Speed Brush per mantenerne l'efficacia.
- Controlla la densità delle setole e sostituisci la spazzola se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la BoreMax Speed Brush in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Se il prodotto è danneggiato, segui le linee guida per il riciclo dei materiali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso della BoreMax Speed Brush, consulta il tuo rivenditore o il sito web del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza contribuirà a garantire un uso sicuro e efficace della BoreMax Speed Brush. La tua sicurezza e quella degli altri è la priorità principale. Se hai domande o dubbi, non esitare a contattare un professionista.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

**Sede Legale **

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it