

NO-GO HEADSPACE GAUGES - CLYMER NO GO 30-06 SPRINGFIELD HEADSPACE GAUGE STEEL

[Utensili per armieri](#) > [Strumenti di misura](#) > [Misuratori headspace](#)

Assolutamente Essenziale per Lavori di Camera Precisi e Sicuri

CLYMER NO-GO HEADSPACE GAUGES I Clymer No-Go Headspace Gauges sono strumenti di precisione progettati per aiutare i gunsmith e gli appassionati di armi a verificare che la camera di un'arma da fuoco non superi le dimensioni massime di testa sicura. Identificando una lunghezza della camera eccessiva, questi gauge prevengono potenziali rischi per la sicurezza come rotture della cartuccia o colpi a vuoto, assicurando che l'arma funzioni entro le tolleranze specificate. Sono essenziali durante la camera di nuovi canne, la manutenzione di routine o quando si valutano armi usate per l'acquisto. Caratteristiche principali: Lavorazione di precisione: Ogni gauge è realizzato in acciaio di alta qualità e lavorato secondo le esatte specifiche SAAMI, garantendo misurazioni accurate e affidabili. Specificità del calibro: Disponibili in un'ampia gamma di calibri, questi gauge soddisfano vari tipi di armi da fuoco, offrendo versatilità per i gunsmith che lavorano con più piattaforme. Costruzione durevole: Progettati per resistere a un uso ripetuto, la costruzione in acciaio temprato garantisce longevità e prestazioni costanti in ambienti di lavoro impegnativi. Specifiche: Materiale: Acciaio temprato Dimensioni: La dimensione varia con il calibro e lo stile del gauge Conformità: Fabbricati secondo le specifiche SAAMI Approfondimenti dei clienti: I clienti apprezzano i Clymer No-Go Headspace Gauges per la loro precisione e affidabilità. La lavorazione accurata e l'adesione agli standard del settore forniscono fiducia durante i processi di assemblaggio e ispezione delle armi da fuoco. Gli utenti apprezzano l'ampia gamma di calibri disponibili, consentendo loro di selezionare il gauge appropriato per le loro esigenze specifiche. La costruzione durevole è frequentemente evidenziata, con molti che notano che i gauge mantengono la loro precisione anche dopo un uso prolungato. Incorporare i Clymer No-Go Headspace Gauges nel tuo kit di strumenti da gunsmith garantisce che le camere delle tue armi da fuoco siano entro limiti operativi sicuri, migliorando sia la sicurezza che le prestazioni.



Caratteristiche

- Nome: [CLYMER NO GO 30-06 SPRINGFIELD HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- Produttore: [CLYMER](#)
- N. prodotto: 184100311
- N. fab.: NG30/06SPR
- Altezza: 0.445"
- Cartuccia: 30-06 Springfield, 6.5-06, 270 Winchester, 8 mm-06, 338-06, 35 Whelen, 25-06 Remington
- Colore: Steel
- Larghezza: 0.445"
- Lunghezza: 2.291"
- Materiale: Acciaio
- Model Number: NO GO 30-06 Springfield
- Peso: 0.2 lbs
- Tipo: No Go Calibro
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 15mm
- Larghezza di spedizione: 23mm
- Lunghezza di spedizione: 58mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [GAUGES HEADSPACE NOGO CLYMER NO GO 3006 SPRINGFIELD HEADSPACE GAUGE STEEL](#)
- [Chi siamo](#)

GAUGES HEADSPACE NOGO CLYMER NO GO 3006 SPRINGFIELD HEADSPACE GAUGE STEEL

Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il Clymer NoGo Headspace Gauge per le vostre esigenze di armi da fuoco. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso e una gestione corretti del gauge. Seguendo queste linee guida, potete garantire un'operazione sicura ed efficace, riducendo al minimo i rischi.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il gauge venga utilizzato solo per il suo scopo previsto: misurare l'headspace nelle armi da fuoco.
- Maneggiare sempre le armi da fuoco e gli accessori con cura e in conformità con le regole generali di sicurezza delle armi da fuoco.
- Tenere il gauge fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare il gauge per eventuali segni di danni o usura prima di ogni utilizzo. Se vengono trovati difetti, non utilizzare il gauge.
- Conservare il gauge in un luogo sicuro e asciutto quando non è in uso per prevenire danni e garantire longevità.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di armi da fuoco e accessori correlati.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi sempre che l'arma da fuoco sia scarica prima di utilizzare il gauge di headspace.
- Utilizzare occhiali protettivi quando si misura l'headspace per proteggersi da eventuali detriti o incidenti.
- Assicurarsi di trovarsi in un'area ben illuminata per leggere accuratamente le misurazioni.
- Non forzare il gauge nella camera; dovrebbe adattarsi in modo preciso ma non richiedere forza eccessiva.
- Se il gauge non si adatta correttamente, non tentare di modificarlo. Consultare un gunsmith qualificato per assistenza.
- Tenere le mani e le dita lontane dalla camera durante l'inserimento o la rimozione del gauge.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia completamente scarica, senza munizioni nella camera o nel caricatore.
- Pulire la camera dell'arma da fuoco per rimuovere eventuali detriti o ostruzioni.

2. Utilizzo del Gauge

- Selezionare il Clymer NoGo Headspace Gauge appropriato per il proprio calibro specifico (ad esempio, 3006 Springfield).
- Inserire con attenzione il gauge nella camera dell'arma da fuoco.
- Spingere delicatamente il gauge nella camera fino a quando non si ferma.
- Tentare di chiudere il bullone sul gauge.
 - Se il bullone si chiude completamente, indica che la camera è troppo lunga e potrebbe non essere sicura da usare.
 - Se il bullone non si chiude, l'headspace è entro limiti accettabili.

3. Cura PostUso

- Rimuovere il gauge dalla camera dopo il test.
- Pulire il gauge con un panno morbido per rimuovere eventuali residui.
- Conservare il gauge nella sua custodia protettiva o nell'area di stoccaggio designata.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il gauge in conformità con le normative locali per i prodotti metallici.
- Non smaltire il gauge nei rifiuti domestici normali.
- Se il gauge è danneggiato oltre la riparazione, contattare la propria struttura di gestione dei rifiuti locale per indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti l'uso del Clymer NoGo Headspace Gauge, si prega di fare riferimento al sito web del produttore o al servizio clienti per assistenza. Assicurarsi di avere a disposizione i dettagli del prodotto per una risposta più rapida.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, potete utilizzare efficacemente e in sicurezza il Clymer NoGo Headspace Gauge. Ricordate che le pratiche di sicurezza delle armi da fuoco sono essenziali per la vostra sicurezza e quella di chi vi circonda. Rimanete sempre informati e cauti quando maneggiate armi da fuoco e i loro accessori.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

**Sede Legale **

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it