

NO-GO HEADSPACE GAUGES - 410 BORE NO-GO GAUGE

Absolutely Essential For Accurate, Safe, Chamber Work

CLYMER NO-GO HEADSPACE GAUGES The Clymer No-Go Headspace Gauges are precision tools designed to help gunsmiths and firearm enthusiasts verify that a firearm's chamber does not exceed the maximum safe headspace dimensions. By identifying excessive chamber length, these gauges prevent potential safety hazards such as case ruptures or misfires, ensuring the firearm operates within the specified tolerances. They are essential during the chambering of new barrels, routine maintenance, or when assessing used firearms for purchase. Key Features: Precision Machining: Each gauge is crafted from high-quality steel and machined to exact SAAMI specifications, ensuring accurate and reliable measurements. Caliber Specificity: Available in a wide range of calibers, these gauges cater to various firearm types, providing versatility for gunsmiths working with multiple platforms. Durable Construction: Built to withstand repeated use, the hardened steel construction ensures longevity and consistent performance in demanding workshop environments. Specifications: Material: Hardened steel Dimensions: Size varies with caliber and gauge style Compliance: Manufactured to SAAMI specifications Customer Insights: Customers value the Clymer No-Go Headspace Gauges for their precision and reliability. The accurate machining and adherence to industry standards provide confidence during firearm assembly and inspection processes. Users appreciate the wide range of available calibers, allowing them to select the appropriate gauge for their specific needs. The durable construction is frequently highlighted, with many noting that the gauges maintain their accuracy even after extensive use. Incorporating the Clymer No-Go Headspace Gauges into your gunsmithing toolkit ensures that your firearm chambers are within safe operational limits, enhancing both safety and performance.



Attributes

- Name: 410 BORE NO-GO GAUGE
- Manufacturer: CLYMER
- Product no.: 184110411
- Mfr. No.: NG410
- Cartridge: .410 Bore
- Color: Steel
- Height: -
- Length: -
- Material: Steel
- Model Number: 410 Bore NO GO
- Style: No Go Gauge
- Weight: -
- Width: -
- Delivery weight: 0.023kg
- Shipping height: 18mm
- Shipping width: 15mm
- Shipping length: 61mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES](#)
- [English: Clymer NoGo Headspace Gauges Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Medidor de Espacio de Cabezal NoGo Clymer 410 Bore](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Jauges de Tête Clymer NoGo](#)
- [Italiano: CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL CONSUMATORE](#)
- [Polski: CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES Instrukcje Bezpieczeństwa dla Konsumentów](#)
- [Suomi: CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES Käyttäjän turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES](#)
- [Český: CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES NÁVOD K BEZPEČNOSTI](#)

Sicherheitshinweise für CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES. Diese Präzisionswerkzeuge sind darauf ausgelegt, die Sicherheit und Leistung Ihrer Feuerwaffen zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie die Produkte sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie die CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie die Messgeräte außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Messgeräte auf Beschädigungen oder Abnutzung. Verwenden Sie keine beschädigten Geräte.
- Achten Sie darauf, dass die Umgebung, in der Sie die Messgeräte verwenden, sauber und ordentlich ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Tragen Sie bei der Verwendung der Messgeräte geeignete persönliche Schutzausrüstung, wie z. B. Schutzbrillen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Anwendung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe vor der Verwendung der Messgeräte entladen ist.
- Verwenden Sie die Messgeräte nur in einer gut beleuchteten Umgebung.
- Berühren Sie die Messgeräte nicht mit feuchten Händen oder in einer feuchten Umgebung.
- Bei der Verwendung der Messgeräte ist es wichtig, die richtige Technik anzuwenden, um genaue Messungen zu gewährleisten.
- Lagern Sie die Messgeräte an einem trockenen Ort, um Rost und Beschädigungen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

- **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGE für Ihr Kaliber ausgewählt haben.
- **Messung:**
 1. Entladen Sie die Waffe vollständig.
 2. Setzen Sie die NoGo Gauge vorsichtig in die Kammer der Waffe ein.
 3. Überprüfen Sie, ob die Gauge leicht in die Kammer passt. Wenn sie nicht passt, ist die HeadspaceDimension zu groß.
- **Nach der Nutzung:** Reinigen Sie die Messgeräte nach jedem Gebrauch, um Schmutz und Rückstände zu entfernen. Lagern Sie sie sicher und trocken.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie beschädigte oder abgenutzte Messgeräte gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte wenden Sie sich an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie die CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES gekauft haben, um Unterstützung oder weitere Informationen zu erhalten.

Schlussfolgerung

Die CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES sind ein unverzichtbares Werkzeug für jeden Gunsmith und Waffenliebhaber. Indem Sie diese Sicherheitshinweise befolgen, tragen Sie dazu bei, die Sicherheit und Leistung Ihrer Feuerwaffen zu gewährleisten. Denken Sie daran, regelmäßig auf Sicherheitsupdates und Rückrufinformationen zu achten.

Clymer NoGo Headspace Gauges Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Clymer NoGo Headspace Gauges. These precision tools are designed to help ensure that your firearm operates safely and effectively. This guide provides essential safety information and instructions for proper use, in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Always ensure that the Clymer NoGo Headspace Gauges are used in accordance with the manufacturer's instructions. This ensures safe use and mitigates risks associated with improper handling.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any product recalls. If you receive a recall notice, follow the instructions provided to return or remedy the product.
- **Online Shopping:** When purchasing online, ensure that the seller complies with safety requirements. Verify the product's authenticity and safety certifications.
- **Special Consumer Focus:** Extra care should be taken when using these tools around children or individuals unfamiliar with firearm safety. Always supervise their use.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, ensure you have access to an EU-based contact point for support.
- **Rapid Alerts:** Regularly check the EU's Safety Gate platform for updates on product safety and recalls.

Specific Safety Precautions for Use

- **Avoid Excessive Force:** Do not apply excessive force when using the gauges, as this may lead to inaccuracies or damage to the tool.
- **Inspect Before Use:** Always inspect the gauge for any signs of wear or damage before use. Do not use if damaged.
- **Use in a Controlled Environment:** Ensure that you are in a safe and controlled environment when using the gauges to prevent accidents.
- **Follow Firearm Safety Rules:** Always adhere to standard firearm safety rules when using the gauges in conjunction with firearms.
- **Store Safely:** Keep the gauges in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.

Instructions for Installation and Usage

1. **Select the Correct Gauge:** Choose the appropriate Clymer NoGo Headspace Gauge for your firearm's caliber.
2. **Prepare the Firearm:** Ensure the firearm is unloaded and in a safe condition before proceeding.
3. **Insert the Gauge:** Gently insert the NoGo Gauge into the chamber of the firearm. Do not force it in.
4. **Check the Fit:**
 - If the gauge fits freely, the chamber exceeds the maximum safe headspace, and the firearm should not be used until corrected.
 - If the gauge does not fit, the chamber is within safe limits.
5. **Repeat as Necessary:** If you are chambering a new barrel or making adjustments, repeat the process as needed to verify headspace.
6. **Clean After Use:** After using the gauge, clean it to maintain its precision and longevity. Store it in its protective case or designated storage area.

Disposal Instructions

- **Responsible Disposal:** Dispose of any damaged or worn gauges in accordance with local regulations for metal waste. Do not dispose of in regular household waste.
- **Recycling:** If possible, recycle the gauge materials to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Clymer NoGo Headspace Gauges, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging or visit their official website for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure the proper use of the Clymer NoGo Headspace Gauges, enhancing both safety and performance in your gunsmithing activities.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Medidor de Espacio de Cabezal NoGo Clymer 410 Bore

Introducción

Los medidores de espacio de cabezal NoGo de Clymer son herramientas de precisión diseñadas para ayudar a los armeros y entusiastas de las armas a garantizar que la recámara de un arma de fuego cumple con las dimensiones de seguridad. Esta guía proporciona información sobre el uso seguro y efectivo de este producto, siguiendo las pautas de seguridad del Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el medidor.
- Mantén el medidor fuera del alcance de niños y grupos vulnerables.
- Inspecciona el medidor antes de cada uso para detectar cualquier daño.
- Utiliza el medidor solo en condiciones adecuadas y seguras.
- No uses el medidor si está dañado o si no funciona correctamente.
- Reporta cualquier producto defectuoso a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Correcto:** Utiliza el medidor solo para el calibre especificado. No intentes usarlo para calibres no compatibles.
- **Manejo:** Maneja el medidor con cuidado. No lo dejes caer ni lo expongas a impactos.
- **Mediciones:** Asegúrate de seguir las instrucciones de medición. Un uso incorrecto puede llevar a errores en la evaluación de la recámara.
- **Almacenamiento:** Guarda el medidor en un lugar seco y seguro, lejos de la humedad y la corrosión.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y en un entorno seguro antes de realizar cualquier medición.
- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo el medidor de espacio de cabezal NoGo.

2. Uso del Medidor:

- Inserta el medidor NoGo en la recámara del arma de fuego.
- Si el medidor no entra o se detiene al entrar, la recámara está dentro de las dimensiones seguras.
- Si el medidor entra completamente, esto indica que la recámara puede ser demasiado larga y debe ser evaluada por un profesional.

3. Postuso:

- Limpia el medidor después de cada uso para mantener su precisión.
- Almacena el medidor en su estuche o en un lugar seguro para evitar daños.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el medidor, asegúrate de desecharlo de manera segura.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de herramientas de metal.
- Si el medidor está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, asegúrate de comunicarte con un punto de contacto en la UE. Mantente informado sobre cualquier actualización de seguridad o retiro de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Recuerda que la seguridad es fundamental al manejar herramientas de precisión. Sigue estas instrucciones y directrices para garantizar un uso seguro y efectivo de tu medidor de espacio de cabezal NoGo Clymer 410 Bore.

Guide de Sécurité pour les Jauges de Tête Clymer NoGo

Introduction

Les jauges de tête Clymer NoGo sont des outils de précision essentiels pour les armuriers et les passionnés d'armes à feu. Elles permettent de vérifier que la chambre d'une arme à feu respecte les dimensions de sécurité. Ce guide a pour objectif de vous fournir des instructions de sécurité claires et concises afin d'assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser la jauge.
- Ne laissez pas les jauges à la portée des enfants et des groupes vulnérables.
- Vérifiez régulièrement l'état de la jauge pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- N'utilisez pas la jauge si elle est endommagée, car cela pourrait compromettre la sécurité de l'arme.
- Respectez toujours les lois et règlements en vigueur concernant l'utilisation des armes à feu et des équipements associés.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez la jauge uniquement pour le calibre spécifié.
- Ne forcez pas la jauge dans la chambre de l'arme; cela pourrait endommager la jauge ou l'arme.
- Gardez les mains et les autres objets éloignés de la chambre de l'arme lors de l'utilisation de la jauge.
- Après utilisation, rangez la jauge dans un endroit sûr, à l'abri de l'humidité et de la chaleur.
- Si vous n'êtes pas sûr de l'utilisation correcte de la jauge, demandez conseil à un professionnel.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et sécurisée avant d'utiliser la jauge.
- Nettoyez la chambre de l'arme pour enlever toute saleté ou débris.

2. Utilisation de la Jauge

- Insérez délicatement la jauge NoGo dans la chambre de l'arme.
- Ne forcez pas la jauge. Si elle ne s'insère pas facilement, cela peut indiquer un problème avec la chambre.
- Vérifiez si la jauge s'arrête ou si elle pénètre complètement dans la chambre. Si elle pénètre complètement, cela signifie que la chambre dépasse les dimensions de sécurité.

3. Après Utilisation

- Retirez la jauge de la chambre.
- Nettoyez la jauge si nécessaire et rangez-la dans un endroit approprié.

Instructions d'Élimination

- Éliminez les jauges usées ou endommagées conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas les jauges dans des ordures ménagères ordinaires; recherchez des points de collecte appropriés pour les métaux.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou besoin d'assistance concernant les jauges de tête Clymer NoGo, veuillez contacter le point de contact approprié basé dans l'UE.

Conclusion

L'utilisation des jauges de tête Clymer NoGo est essentielle pour garantir la sécurité et la performance de vos armes à feu. En suivant ce guide de sécurité et en respectant les instructions fournies, vous contribuerez à un environnement d'utilisation sûr et efficace. Restez informé des mises à jour de sécurité et des rappels via les plateformes appropriées.

CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA DEL CONSUMATORE

Introduzione

Grazie per aver scelto i Clymer NoGo Headspace Gauges. Questo strumento è progettato per garantire la sicurezza e la funzionalità delle armi da fuoco. È importante seguire queste istruzioni di sicurezza per evitare incidenti e garantire un utilizzo corretto.

Linee Guida Generali per la Sicurezza

- Assicurati di utilizzare i gauge solo per il calibro specificato.
- Controlla sempre che l'arma sia scarica prima di utilizzare il gauge.
- Conserva i gauge in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Non utilizzare gauge danneggiati o usurati; sostituiscili immediatamente.
- Segui tutte le normative locali riguardanti la manipolazione e l'uso delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza i gauge in un ambiente ben illuminato e privo di distrazioni.
- Assicurati di avere una buona presa sul gauge durante l'uso.
- Non forzare mai il gauge nella camera dell'arma; se non entra facilmente, verifica la compatibilità.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso di strumenti di misurazione.
- In caso di malfunzionamento o di risultati imprevisti, contatta un professionista esperto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Verifica che l'arma sia completamente scarica.
- Pulisci la camera dell'arma da eventuali detriti o residui.

2. Utilizzo del Gauge:

- Inserisci il Clymer NoGo Gauge nella camera dell'arma.
- Controlla se il gauge entra facilmente; se il gauge non si inserisce, la camera è considerata sicura.
- Se il gauge si inserisce senza resistenza, la camera potrebbe essere troppo lunga e richiede attenzione.

3. Verifica:

- Dopo aver utilizzato il gauge, rimuovilo con attenzione.
- Controlla il gauge per eventuali segni di usura o danni.
- Riponi il gauge in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare i gauge nel normale spazzatura.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di strumenti di metallo.
- Contatta il tuo comune per informazioni su centri di raccolta per metalli.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o dubbi sulla sicurezza e sull'uso dei Clymer NoGo Headspace Gauges, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un esperto di gunsmithing. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti sul prodotto.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace dei Clymer NoGo Headspace Gauges. La tua sicurezza e quella degli altri è la priorità principale.

CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES Instrukcje Bezpieczeństwa dla Konsumentów

Wprowadzenie

Clymer NoGo Headspace Gauges to precyzyjne narzędzia zaprojektowane z myślą o rusznikarzach oraz entuzjastach broni. Umożliwiają one potwierdzenie, że komora broni nie przekracza maksymalnych bezpiecznych wymiarów headspace. Użycie tych wskaźników przyczynia się do zapewnienia bezpieczeństwa podczas użytkowania broni.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj wskaźników Clymer NoGo Headspace Gauges zgodnie z ich przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj narzędzia pod kątem uszkodzeń i zużycia.
- Przechowuj wskaźniki w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Zawsze stosuj się do instrukcji producenta dotyczących użytkowania i konserwacji.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed użyciem wskaźnika headspace.
- Nie używaj wskaźników, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub oznaki zużycia.
- Unikaj stosowania wskaźników do celów innych niż te, do których zostały zaprojektowane.
- W przypadku wątpliwości skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i wskaźniki.

2. Użycie wskaźnika:

- Włóż wskaźnik NoGo do komory broni.
- Sprawdź, czy wskaźnik wchodzi do komory bez oporu.
- Jeśli wskaźnik wchodzi z oporem, oznacza to, że headspace jest w normie. Jeśli nie, skonsultuj się z rusznikarzem.

3. Czyszczenie i konserwacja:

- Po użyciu oczyść wskaźnik z zanieczyszczeń.
- Przechowuj wskaźnik w suchym miejscu, aby zapobiec korozji.

Instrukcje Utylizacji

- Nie wyrzucaj wskaźników do zwykłego śmieci.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji metali i narzędzi.
- Jeśli wskaźnik jest uszkodzony, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania wskaźników skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Podsumowanie

Użycie Clymer NoGo Headspace Gauges zwiększa bezpieczeństwo i wydajność broni. Zachowanie ostrożności i przestrzeganie powyższych instrukcji pomoże w uniknięciu potencjalnych zagrożeń i zapewni prawidłowe funkcjonowanie narzędzi. Regularne kontrole i konserwacja są kluczowe dla długowieczności wskaźników.

CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES Käyttäjän turvallisuusohjeet

Johdanto

CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES on suunniteltu auttamaan aseiden korjaajia ja ampumaaseharrastajia varmistamaan aseiden turvallisuuden ja toimivuuden. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, joita tulee noudattaa tuotteen käytön aikana.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että mittari on ehjä ja puhdas ennen käyttöä.
- Älä käytä mittaria, jos se on vaurioitunut tai kulunut.
- Säilytä mittari kuivassa ja turallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä mittaria vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Noudata aina valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen mittauksen suorittamista.
- Käytä mittaria vain silloin, kun olet varma, että tunnet sen käyttöohjeet.
- Vältä mittarin käyttöä, jos olet väsynyt tai häiriintynyt.
- Jos mittari ei sovi patruunapesään, älä pakota sitä. Tämä voi aiheuttaa vaurioita tai vaaratilanteita.
- Jos havaitset mitään epätavallista mittauksen aikana, keskeytä käyttö ja tarkista tilanne.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja järjestetty.
- Tarkista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla.

2. Mittarin käyttö:

- Aseta mittari varovasti patruunapesään.
- Kiinnitä huomiota mittarin asentoon ja varmista, että se on suorassa linjassa.
- Tarkista, että mittari ei ole liian tiukka tai löysä patruunapesässä.
- Ota mittaus ja arvioi tulos valmistajan ohjeiden mukaan.

3. Käytön jälkeen:

- Puhdista mittari käytön jälkeen varmistaaksesi sen pitkäikäisyyden.
- Säilytä mittari turallisessa paikassa, poissa lasten ulottuvilta.

Hävittämisohejeet

- Hävitä mittari ympäristöystävällisesti, mikäli se ei ole enää käyttökelpoinen.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet vaarallisten materiaalien hävittämisestä.
- Älä hävitä mittaria tavallisen jätteen mukana, ellei se ole täysin turvallista.

Lisätiedot

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. On tärkeää, että kaikki turvallisuuteen liittyvät kysymykset käsitellään asiantuntevasti.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa, että CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES mittarin käyttö on turvallista ja tehokasta.

Säkerhetsinstruktioner för CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES

Introduktion

Tack för att du valt CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES. Dessa precisionsverktyg är designade för att hjälpa gunsmiths och vapenentusiaster att verifiera att ett vapens kammare ligger inom säkra driftgränser. För att säkerställa din säkerhet och korrekt användning av produkten, vänligen läs igenom följande säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning. Skadade verktyg kan orsaka olyckor.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller incidenter till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med verktyg.
- Kontrollera att NoGo Gauge är korrekt kalibrerad innan användning.
- Undvik att använda mätaren på vapen som har uppenbara skador eller tecken på slitage.
- Använd endast mätaren med de kalibrar som anges i produktens specifikationer.
- Följ alltid säkerhetsprotokoll för vapenhantering när du arbetar med vapnet.

Instruktioner för installation och användning

1. Kontrollera mätaren:

- Inspektera NoGo Gauge för eventuella skador eller defekter innan användning.
- Se till att den är ren och fri från skräp.

2. Användning av NoGo Gauge:

- Sätt in NoGo Gauge i vapnets kammare enligt tillverkarens anvisningar.
- Tryck försiktigt för att säkerställa att mätaren är korrekt placerad.
- Om mätaren går in utan motstånd, indikerar detta att kammaren är överdimensionerad och kan innebära en säkerhetsrisk.

3. Efter användning:

- Rengör mätaren efter användning för att förlänga dess livslängd.
- Förvara mätaren på en säker och torr plats, utom räckhåll för barn.

Avfallsanvisningar

- Kassera eventuella skadade eller oanvändbara verktyg i enlighet med lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn materialet om möjligt, i enlighet med lokala miljöbestämmelser.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modell och serienummer till hands.

Genom att följa dessa instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES. Tack för att du tar din säkerhet på allvar!

CLYMER NOGO HEADSPACE GAUGES NÁVOD K BEZPEČNOSTI

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Clymer NoGo Headspace Gauges. Tento výrobek je navržen tak, aby pomohl zbrojářům a nadšencům do střelných zbraní při ověřování, že komora zbraně nepřekračuje maximální bezpečné rozměry headspace. Tento návod k bezpečnosti je určen k tomu, aby zajistil bezpečné používání produktu v souladu s evropskými předpisy o bezpečnosti výrobků.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že používáte měřiče v souladu s pokyny výrobce.
- Při používání měřiče noste vhodné ochranné brýle a rukavice.
- Uchovávejte měřiče mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození nebo opotřebení měřiče, přestaňte jej používat a obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je měřič čistý a bez nečistot.
- Používejte měřiče pouze pro určené ráže a typy zbraní.
- Vyhněte se používání měřiče na zbraních, které vykazují známky poškození nebo opotřebení.
- Neprovádějte žádné úpravy nebo opravy měřiče.
- Pokud je měřič poškozen, okamžitě jej vyřadte z používání.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava měřiče:

- Ujistěte se, že měřič je čistý a bez nečistot.
- Zkontrolujte, zda je měřič správného typu pro vaši zbraň.

2. Použití měřiče:

- Vložte měřič do komory zbraně.
- Zkontrolujte, zda měřič správně sedí a zda nedochází k žádnému odporu.
- Pokud měřič nezapadá správně, okamžitě přestaňte používat zbraň a zkontrolujte její stav.

3. Údržba:

- Po každém použití měřič důkladně vyčistěte a uložte na bezpečné místo.
- Pravidelně kontrolujte měřič na známky opotřebení nebo poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Měřiče, které již nejsou použitelné, likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokoušejte se měřiče recyklovat nebo upravovat, pokud jsou poškozené.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na místního prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte připravené informace o výrobku, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné používání Clymer NoGo Headspace Gauges. V případě jakýchkoli pochybností nebo obav se neváhejte obrátit na odborníka. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a správné používání našich produktů.