

# FULL LENGTH SIZING AND BENCH REST SEATER DIE SETS - FORSTER PRODUCTS, INC. 6MM ARC FULL LENGTH BENCH REST DIE SET

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Dies per carabina](#)

I dies di ricarica Forster Bench Rest sono di eccellente qualità e offrono al ricaricatore la possibilità di produrre cartucce concentriche più e più volte. Ogni die è realizzato in acciaio di altissima qualità, lavorato con precisione a tolleranze molto ristrette. I dies sono lucidati a mano sia prima che dopo il processo di tempra per garantire una finitura extra fine. Tutti i dies di ricarica Forster presentano il loro anello di bloccaggio Forster Cross Bolt che stringe le due estremità dell'anello diviso anziché stringere una vite direttamente nei filetti del die. Un set di due dies a lunghezza totale è il set con cui i ricaricatori principianti dovrebbero iniziare, ed è il set che la maggior parte dei cacciatori e molti tiratori a bersaglio utilizzano ogni volta che ricaricano i loro bossoli. Questi set di dies a lunghezza totale Forster includono un die di dimensionamento a lunghezza totale e il die di seduta Forster Bench Rest. I dies di dimensionamento a lunghezza totale Forster presentano lucidatura a mano e il sistema E-Z case neck expander - un'esclusiva Forster. I NATIONAL MATCH DIES riducono lo spaziamento della testa di .003" e sono destinati esclusivamente ai fucili da tiro a otturatore.



## Caratteristiche

- Nome: [FORSTER PRODUCTS, INC. 6MM ARC FULL LENGTH BENCH REST DIE SET](#)
- Produttore: [FORSTER PRODUCTS, INC.](#)
- N. prodotto: 430102685
- N. fab.: 4178
- Cartuccia: 6 mm ARC
- Diametro (in pollici): 0.875
- Matrice tipo: 2-Die Set
- Peso della spedizione: 0.646kg
- Altezza di spedizione: 54mm
- Larghezza di spedizione: 133mm
- Lunghezza di spedizione: 219mm
- UPC: 757253990922

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Set di Dies di Ricarica Forster Bench Rest](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Set di Dies di Ricarica Forster Bench Rest

## Introduzione

Grazie per aver scelto il set di dies di ricarica Forster Bench Rest per il calibro 6mm ARC. Questo prodotto è progettato per garantire un'eccellente qualità nella ricarica delle cartucce. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnalare immediatamente eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare sempre occhiali protettivi durante il processo di ricarica.
- Utilizzare guanti protettivi per evitare il contatto diretto con polveri e sostanze chimiche.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia ben ventilata.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento o usura.
- Non modificare il prodotto in alcun modo.
- Seguire le istruzioni di dimensionamento e seduta per evitare errori durante la ricarica.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione del Die di Dimensionamento

- Assicurarsi che la pressa di ricarica sia spenta e scollegata.
- Inserire il die di dimensionamento nella pressa seguendo le istruzioni del produttore.
- Regolare il die in modo che raggiunga la corretta altezza per il dimensionamento delle cartucce.

### 2. Utilizzo del Die di Dimensionamento

- Posizionare il bossolo vuoto nel die di dimensionamento.
- Eseguire il ciclo di dimensionamento con attenzione, assicurandosi che il bossolo sia correttamente allineato.
- Rimuovere il bossolo dimensionato e ispezionarlo per eventuali difetti.

### 3. Installazione del Die di Seduta

- Sostituire il die di dimensionamento con il die di seduta.
- Regolare il die di seduta in base alle specifiche della cartuccia.

### 4. Utilizzo del Die di Seduta

- Posizionare il bossolo dimensionato nel die di seduta.
- Aggiungere la palla e completare il ciclo di seduta.
- Ispezionare il bossolo per assicurarsi che la palla sia correttamente posizionata.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire i materiali di scarto in modo responsabile e secondo le normative locali.
- Non gettare i dies o altri componenti nel normale spazzatura; contattare un centro di riciclaggio per una corretta gestione.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza o all'uso del prodotto, si prega di contattare il servizio clienti del produttore.  
Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e una descrizione dettagliata del problema.

Seguendo queste istruzioni, potrete utilizzare il set di dies di ricarica Forster Bench Rest in modo sicuro ed efficace.  
La vostra sicurezza è la nostra priorità.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

### Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)