

SIG CROSS® PMAGS 7.62 AC - MAGPUL PMAG 5 7.62 AC 308 WINCHESTER 5RD FOR SIG CROSS BLACK

[Caricatori](#) > [Caricatori per armi lunghe rigate](#) > [Magazines](#)

Il PMAG 5 7.62 AC - SIG CROSS è un caricatore in polimero affidabile e durevole per la famiglia di cartucce basate sul .308 Winchester. Sviluppato per la piattaforma di fucili SIG CROSS, presenta un seguace ad alta visibilità con una rampa di alimentazione per il caricamento in camera vuota attraverso la finestra di espulsione. È fornito di serie con una capacità di 5 colpi per rispettare le normative di caccia, ma il seguace può essere facilmente modificato per aumentare la capacità a sei colpi per utilizzo in campo, competizione o combattimento. Dotato della tecnologia GEN M3, di una matrice a punti per identificazione visiva e di un fondo flared per un controllo positivo e facilità di recupero, il PMAG 5/PMAG 10 7.62 AC - SIG CROSS offre un'affidabilità senza pari a un prezzo accessibile. Nota: Sebbene progettato per l'uso nei fucili SIG CROSS, il PMAG 5/PMAG 10 7.62 AC - SIG CROSS può funzionare anche con altre piattaforme in metallo inferiore AICS-SPEC a corsa corta. Capacità di 5 o 10 colpi Seguace autolubrificante e ad alta visibilità con rampa di alimentazione per il caricamento attraverso la finestra di espulsione Matrizia a punti per facile identificazione Costruzione in polimero resistente agli urti e alla compressione Fondo flared e rimovibile per un controllo positivo e facilità di recupero Prodotto negli Stati Uniti.



Caratteristiche

- Nome: [MAGPUL PMAG 5 7.62 AC 308 WINCHESTER 5RD FOR SIG CROSS BLACK](#)
- Produttore: [MAGPUL](#)
- N. prodotto: 430103299
- N. fab.: MAG1168-BLK
- Adatto per: -
- Capacità: 5-colpi
- Cartuccia: 7.62 mm
- Finitura: Nero
- Materiale: Polymer
- Modello: -
- Peso della spedizione: 0.091kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 127mm
- Lunghezza di spedizione: 210mm
- UPC: 840815128502

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per SIG CROSS® PMAGS 7.62 AC MAGPUL PMAG 5](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per SIG CROSS® PMAGS 7.62 AC MAGPUL PMAG 5

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il caricatore SIG CROSS® PMAGS 7.62 AC MAGPUL PMAG 5. Questo documento è progettato per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE. Ti invitiamo a leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato esclusivamente per lo scopo previsto.
- Verifica che il caricatore sia compatibile con il tuo fucile SIG CROSS o altre piattaforme specificate.
- Conserva il caricatore in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Controlla regolarmente il caricatore per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il caricatore se presenta segni di danneggiamento o se non funziona correttamente.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo cartucce compatibili con il caricatore PMAG 5 7.62 AC.
- Non sovraccaricare il caricatore oltre la capacità massima raccomandata di 5 colpi.
- Assicurati che il caricatore sia completamente inserito nel fucile prima di tentare di sparare.
- Non tentare di modificare il caricatore in modo non autorizzato.
- Durante l'uso, mantieni sempre il fucile puntato in una direzione sicura.
- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie quando utilizzi il fucile.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Caricatore:

- Assicurati che il fucile sia scarico prima di installare il caricatore.
- Inserisci il caricatore nel fucile spingendo verso l'alto fino a sentire un clic.
- Verifica che il caricatore sia saldamente bloccato in posizione.

2. Caricamento del Caricatore:

- Apri la finestra di espulsione del fucile.
- Inserisci le cartucce nel caricatore seguendo la direzione della rampa di alimentazione.
- Assicurati che le cartucce siano correttamente allineate.

3. Uso del Caricatore:

- Dopo aver caricato il caricatore, chiudi la finestra di espulsione.
- Punta il fucile in direzione sicura e prepara a sparare.
- Segui tutte le procedure di sicurezza durante l'uso del fucile.

4. Manutenzione:

- Pulisci regolarmente il caricatore per rimuovere polvere e detriti.
- Controlla il caricatore per eventuali segni di usura e sostituisce se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali plastici.
- Non gettare il caricatore nella spazzatura domestica.
- Contatta un centro di raccolta autorizzato per lo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, contatta il tuo rivenditore autorizzato o il servizio clienti di MAGPUL. Assicurati di avere a disposizione il numero di serie del prodotto e qualsiasi informazione pertinente sul problema riscontrato.

Grazie per aver scelto il SIG CROSS® PMAGS 7.62 AC MAGPUL PMAG 5. Utilizza il prodotto in modo responsabile e sicuro.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it