

# NTG200H FOCUS AND FOLD RIFLE BORESCOPE WITH 5" HD SCREEN - TESLONG NTG200H FOCUS & FOLD RIFLE BORESCOPE W/5" HD SCREEN

[Utensili per armieri](#) > [Utensili e strumenti per armaiolo](#) > [Boroscopi](#)

Specifiche Tecniche Pacchetto Borescope Autonomo Modello: NTG200H Monitor Pieghevole e Focalizzato Modello: NTG500 Tipo di Schermo: Schermo IPS da 5 pollici Risoluzione Schermo: 854x480 pixel (16:9) Risoluzione Cattura Immagini: 1920x1080 pixel Risoluzione Registrazione Video: 1920x1080 pixel / 1280x720 pixel Porte: Porta di ricarica Type-C / Slot per scheda di memoria TF Memoria: Micro SD da 32GB integrata Torcia: LED Cree da 1 Watt Fonte di Alimentazione: Batteria agli ioni di litio da 3500mAh Durata della Batteria: 3-4 ore Temperatura di Operazione: da 32° a 113°F (da 0° a 45°C) Impermeabile: Monitor resistente alle intemperie Diametro della Sonda della Telecamera: 0,20 in (5 mm) Lunghezza della Sonda: 26 in sonda rigida pieghevole; 26 in estesa, 14 in piegata Profondità di Campo: da 0,40 in a 0,80 in (da 1,0 cm a 2,0 cm) messa a fuoco fissa Luce LED: 6 LED di alta intensità regolabili Impermeabile: Sonda impermeabile con classificazione IP67 Cosa c'è nel Pacchetto? Monitor Sonda Rigida Borescope 5 x Specchi laterali (NON compatibile con i precedenti borescopes Teslong NTG100/NTG100H) Cavo USB-C ad Aviation Cavo USB-A/Micro ad Aviation Cavo di Ricarica USB Type-C Supporto per Monitor Manuale dell'Utente Manuale di Sicurezza



## Caratteristiche

- Nome: [TESLONG NTG200H FOCUS & FOLD RIFLE BORESCOPE W/5" HD SCREEN](#)
- Produttore: [TESLONG](#)
- N. prodotto: 430107392
- N. fab.: NTG200H + NTS500B
- Peso della spedizione: 2.268kg
- Altezza di spedizione: 203mm
- Larghezza di spedizione: 51mm
- Lunghezza di spedizione: 457mm
- UPC: 850034851983

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [NTG200H FOCUS AND FOLD RIFLE BORESCOPE GUIDA ALLA SICUREZZA](#)
- [Chi siamo](#)

# NTG200H FOCUS AND FOLD RIFLE BORESCOPE

## GUIDA ALLA SICUREZZA

### Introduzione

Grazie per aver scelto il NTG200H Focus and Fold Rifle Borescope. Questo dispositivo è progettato per fornire un'esperienza di ispezione visiva sicura ed efficace. È importante seguire attentamente queste linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e per prevenire incidenti.

### Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il borescope lontano dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il borescope in ambienti umidi o bagnati, a meno che non sia specificamente indicato come impermeabile.
- Non smontare o modificare il borescope in alcun modo.
- Non utilizzare il borescope se presenta danni visibili o se non funziona correttamente.
- Segnala qualsiasi prodotto non sicuro o incidente alle autorità competenti.

### Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

#### • Uso della Batteria:

- Utilizza solo il caricabatterie fornito per ricaricare la batteria.
- Non caricare la batteria in ambienti umidi o bagnati.
- Non lasciare la batteria in carica per periodi prolungati dopo che è completamente carica.

#### • Uso della Telecamera:

- Non puntare la telecamera verso fonti di luce intensa per evitare danni al sensore.
- Non utilizzare la sonda in spazi ristretti senza una corretta visibilità.

#### • Uso del Monitor:

- Mantieni il monitor pulito e asciutto.
- Non utilizzare il monitor in condizioni di temperatura estreme.

### Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

## 1. Installazione:

- Rimuovi il borescope dalla confezione e verifica che tutti i componenti siano presenti.
- Collega il cavo USBC al borescope e alla fonte di alimentazione per caricare la batteria.

## 2. Accensione:

- Accendi il borescope utilizzando il pulsante di accensione situato sul dispositivo.
- Attendi che il monitor si accenda e visualizzi l'immagine.

## 3. Utilizzo della Sonda:

- Inserisci la sonda nell'area da ispezionare con cautela.
- Utilizza i controlli sul monitor per regolare la luminosità e il contrasto dell'immagine.

## 4. Registrazione:

- Per registrare video o catturare immagini, utilizza i pulsanti dedicati sul monitor.
- Assicurati di avere sufficiente spazio sulla scheda di memoria prima di iniziare la registrazione.

## 5. Spegnimento:

- Spegni il borescope dopo ogni utilizzo per preservare la batteria.
- Riponi il borescope in un luogo asciutto e sicuro.

## Istruzioni per il Recupero e lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento delle batterie e dei dispositivi elettronici.
- Non gettare il borescope insieme ai rifiuti domestici.
- Contatta il tuo comune per informazioni sulle modalità di smaltimento corrette.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o supporto relativo al prodotto, contattare l'assistenza clienti del produttore. È disponibile un punto di contatto nell'Unione Europea per qualsiasi richiesta di sicurezza.

Ti ringraziamo per aver scelto il NTG200H Focus and Fold Rifle Borescope. Seguire queste linee guida contribuirà a garantire un uso sicuro ed efficace del dispositivo.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl 

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl 

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)