

# HYPERLITE SCOPE RINGS - WARNE MFG. COMPANY HYPERLITE RINGS 30MM LOW (0.865") MATTE BLACK

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Montaggi per ottiche](#)

Le anelli per ottiche Warne® HyperLite™ sono la soluzione di montaggio per ottiche più leggera in assoluto. Realizzati in esclusivo MagnaFusion™ Alloy, questi anelli offrono una straordinaria riduzione del peso del 35% rispetto ai tradizionali anelli in alluminio, senza compromettere la resistenza o la stabilità. Questo rapporto di forza e peso senza pari non solo riduce il peso della tua carabina, ma garantisce che ogni colpo conti, fornendo una base imbattibile per la tua ottica. 35% più leggeri rispetto agli anelli in alluminio standard. Il perno di rinculo integrato e le morsetti a doppia vite mantengono lo zero anche sotto il rinculo più intenso. Machinati con precisione CNC e rivestiti con Cerakote® per garantire prestazioni impeccabili in ogni ambiente. L'interfaccia STANAG 4694 consente un migliore ritorno allo zero e rigidità. Compatibili con basi di tipo picatinny e weaver. Disponibili per tubi da 1", 30mm e 34mm; in versioni Bassa, Media e Alta. Progettati e prodotti negli USA. Aggiorna agli anelli per ottiche Warne HyperLite e percepisci la differenza che materiali all'avanguardia e ingegneria di precisione possono fare. Che tu sia un cacciatore esperto, un tiratore competitivo o un professionista del plinking, questi anelli offrono il perfetto equilibrio tra prestazioni e risparmio di peso. Unisciti alla rivoluzione del lightweight con Warne HyperLite — dove ogni grammo conta. PESO INIZIALE A 2.24 oz. PER COPPIA.



## Caratteristiche

- Nome: [WARNE MFG. COMPANY HYPERLITE RINGS 30MM LOW \(0.865"\) MATTE BLACK](#)
- Produttore: [WARNE MFG. COMPANY](#)
- N. prodotto: 430111634
- N. fab.: 8513M
- Altezza: 0.865"
- Diametro del tubo dell'ottica: 30mm
- Dimensioni: Basso
- Finitura: Nero
- Materiale: Magnesium Alloy
- Tipo: Picatinny Rail
- Peso della spedizione: 0.118kg
- Altezza di spedizione: 32mm
- Larghezza di spedizione: 152mm
- Lunghezza di spedizione: 140mm
- UPC: 656813114184

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per gli Anelli per Ottiche Warne HyperLite](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per gli Anelli per Ottiche Warne HyperLite

## Introduzione

Grazie per aver scelto gli anelli per ottiche Warne HyperLite. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto. È fondamentale seguire queste istruzioni per evitare incidenti e garantire il massimo delle prestazioni.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Controlla regolarmente l'integrità degli anelli per ottiche prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che gli anelli siano montati saldamente prima di ogni utilizzo.
- Non superare il peso raccomandato per gli accessori montati.
- Evita l'uso di sostanze chimiche aggressive per la pulizia.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni atmosferiche estreme che potrebbero comprometterne la funzionalità.
- Segui le istruzioni per il montaggio per garantire il corretto funzionamento e la sicurezza.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Controlla che l'ottica e la base siano compatibili con gli anelli.

### 2. Installazione:

- Posiziona gli anelli sulla base della tua carabina in modo che siano allineati correttamente.
- Utilizza il perno di rinculo integrato e i morsetti a doppia vite per fissare gli anelli.
- Assicurati che gli anelli siano serrati secondo le specifiche del produttore per evitare movimenti indesiderati.

### 3. Uso:

- Dopo l'installazione, verifica che l'ottica sia correttamente allineata e testala per assicurarti che mantenga lo zero.
- Durante l'uso, controlla regolarmente che gli anelli rimangano serrati e privi di danni.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto secondo le normative locali in materia di rifiuti e riciclaggio.
- Non gettare il prodotto negli scarichi o nei rifiuti domestici.
- Se il prodotto è danneggiato, contattare un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore.

Questa guida è stata redatta per garantire che tu possa utilizzare gli anelli per ottiche Warne HyperLite in modo sicuro e responsabile. Segui attentamente queste istruzioni per massimizzare la tua esperienza e la tua sicurezza.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale**

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### **Sede Operativa**

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

### **Showroom**

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)