

WILSON CALIBRO PER BOSSOLI - L.E. WILSON 7RSAUM CASE GAGE

[Ricarica](#) > [Utensili per la misurazione](#) > [Case Gauges & Headspace Tools](#)

L'uso più importante di un gage per bossoli è per impostare i dies di ridimensionamento a lunghezza completa di tipo pressa 7/8"-14. Un errore comune nel ricaricare è quello di sovradimensionare il tuo ottone. La testa dei bossoli sparati può essere misurata rapidamente e con precisione utilizzando questo strumento e un calibro. Stile Regolare: Questo gage monopezzo verificherà la lunghezza totale per indicare la necessità di rifilatura e il dato alla lunghezza della testa per garantire un corretto spazio di testa e prevenire il sovradimensionamento. Stile Regolabile: Per cartucce con cintura. Mentre la cintura fornisce supporto per un corretto spazio di testa, la vita del bossolo si accorcerà drasticamente a meno che il ridimensionamento non venga mantenuto al minimo sulla spalla. GAGE PER BOSSOLI SU ORDINAZIONE SPECIALE SONO DISPONIBILI---MISURARE SOLO LA LUNGHEZZA DEL BOSSOLI

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [L.E. WILSON 7RSAUM CASE GAGE](#)
- Produttore: [L.E. WILSON](#)
- N. prodotto: 430116124
- N. fab.: CG-7RSAUM
- Cartuccia: 7 mm SAUM (Remington SA Ultra Mag)
- Peso della spedizione: 0.181kg
- Altezza di spedizione: 30mm
- Larghezza di spedizione: 36mm
- Lunghezza di spedizione: 86mm
- UPC: 815145029423

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Gage per Bossoli L.E. WILSON 7RSAUM](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Gage per Bossoli L.E. WILSON 7RSAUM

Introduzione

Grazie per aver scelto il Gage per Bossoli L.E. WILSON 7RSAUM. Questo strumento è progettato per garantire la sicurezza e la precisione nel processo di ricarica delle cartucce. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il gage sia utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Leggi e segui tutte le istruzioni fornite nel manuale.
- Tieni il gage lontano dalla portata dei bambini e di individui non autorizzati.
- Controlla regolarmente il gage per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il gage se presenta danni visibili o se non funziona correttamente.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti difettosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il gage in un'area ben illuminata e ventilata.
- Indossa sempre occhiali di sicurezza durante l'utilizzo per proteggere gli occhi da eventuali schegge o detriti.
- Non forzare il gage oltre le sue capacità; utilizza solo per cartucce compatibili.
- Mantieni le mani e gli oggetti lontani dalla zona di misurazione durante l'uso.
- Segui le istruzioni per la calibrazione e la regolazione del gage per garantire misurazioni accurate.
- Non lasciare mai il gage incustodito durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Controllo del Gage

- Verifica che il gage sia in buone condizioni prima dell'uso.
- Assicurati che non ci siano parti mancanti o danneggiate.

2. Impostazione del Gage

- Collega il gage alla pressa utilizzando il dado appropriato.
- Regola il gage secondo le specifiche del tuo bossolo.

3. Misurazione della Lunghezza

- Inserisci il bossolo nel gage.
- Controlla la lunghezza totale per determinare se è necessaria la rifilatura.
- Misura la lunghezza della testa per garantire un corretto spazio di testa.

4. Uso del Gage Regolabile

- Per cartucce con cintura, assicurati che la cintura sia ben posizionata.
- Monitora la vita del bossolo e regola il ridimensionamento sulla spalla per evitare accorciamenti.

5. Pulizia e Manutenzione

- Pulisci il gage dopo ogni utilizzo con un panno asciutto.

- Conserva il gage in un luogo asciutto e sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il gage con i rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di strumenti e materiali di ricarica.
- Se il gage è danneggiato oltre la riparazione, contatta un centro di raccolta autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni riguardo alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o visita il sito web ufficiale del produttore. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a disposizione quando richiedi supporto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi utilizzare il Gage per Bossoli L.E. WILSON 7RSAUM in modo sicuro e efficace. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it