

# DIE DECAPPING UNITS - FORSTER PRODUCTS, INC. SIZING DIE DECAPPING UNIT 30-06 SPRINGFIELD

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Parti di ricambio](#)

Assemblaggi di decapping di ricambio per i Dies di Dimensionamento Completo e Dimensionamento del Collo Forster. Questi assemblaggi includono il bastone di decapping, il bush di spindolo e il dado di bloccaggio, la pallina espandente e il pin di decapping corretto. Tutti includono l'E-Z Expander esclusivo per i dies Forster.



## Caratteristiche

- Nome: [FORSTER PRODUCTS, INC. SIZING DIE DECAPPING UNIT 30-06 SPRINGFIELD](#)
- Produttore: [FORSTER PRODUCTS, INC.](#)
- N. prodotto: 749001820
- N. fab.: DIESZRDCUN30-06
- Cartuccia: 30-06 Springfield
- Tipo: -
- Peso della spedizione: 0.068kg
- Altezza di spedizione: 15mm
- Larghezza di spedizione: 91mm
- Lunghezza di spedizione: 132mm
- UPC: 757253997495

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# **Indice**

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Unità di Decapping del Dies di Dimensionamento 3006 Springfield della Forster Products, Inc.](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Unità di Decapping dei Dies di Dimensionamento 3006 Springfield della Forster Products, Inc.

## Introduzione

Grazie per aver scelto l'Unità di Decapping dei Dies di Dimensionamento della Forster Products per le tue esigenze di ricarica. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza, linee guida per l'uso e informazioni sullo smaltimento per garantire la tua sicurezza e le prestazioni ottimali del prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che tutte le attrezzature per la ricarica siano utilizzate in un'area ben ventilata.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali di sicurezza e guanti, quando utilizzi strumenti per la ricarica.
- Mantieni l'area di lavoro pulita e organizzata per prevenire incidenti.
- Conserva tutti i componenti per la ricarica, incluso questo unità di decapping, fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Ispeziona regolarmente l'unità di decapping per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Segui le istruzioni del produttore per tutti i componenti e gli strumenti utilizzati nel processo di ricarica.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza l'unità di decapping solo con i Forster Full Length e Neck Sizing Dies appropriati.
- Assicurati che il pin di decapping sia saldamente attaccato prima dell'uso.
- Non tentare di modificare o alterare l'unità di decapping in alcun modo.
- Evita il contatto diretto con la pallina espandente durante l'operazione per prevenire infortuni.
- Se riscontri difficoltà o resistenza durante l'uso dell'unità di decapping, fermati immediatamente e ispeziona per ostruzioni o danni.
- Maneggia sempre con cura i casi di ottone per evitare bordi taglienti che potrebbero causare infortuni.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione

- Rimuovi l'unità di decapping dalla sua confezione.
- Assicurati che il bastone di decapping, il bush di spindolo, il dado di bloccaggio, la pallina espandente e il pin di decapping siano inclusi.
- Installa l'assemblaggio di decapping nel Forster Full Length o Neck Sizing Die secondo le istruzioni del produttore.

### 2. Uso

- Prepara i tuoi casi di ottone assicurandoti che siano puliti e privi di detriti.
- Inserisci il caso di ottone nel dies di dimensionamento.
- Abbassa delicatamente il ram della tua pressa di ricarica per attivare l'unità di decapping.
- Applica una pressione costante fino al completamento del processo di decapping.
- Ispeziona i casi di ottone decappati per eventuali danni prima di procedere con ulteriori passaggi di ricarica.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali componenti danneggiati o usurati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire l'unità di decapping nei rifiuti domestici normali.
- Considera opzioni di riciclaggio per i componenti metallici dove disponibili.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto**

Per eventuali domande o supporto aggiuntivo riguardante l'Unità di Decapping del Dies di Dimensionamento della Forster Products, ti preghiamo di fare riferimento al sito web ufficiale del produttore o di contattare direttamente il loro servizio clienti.

Seguendo queste istruzioni e linee guida di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficace con la tua Unità di Decapping del Dies di Dimensionamento della Forster Products. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza nelle tue pratiche di ricarica.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale**

Brownells Italia Srl 

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### **Sede Operativa Showroom**

Brownells Italia Srl 

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)