

WILSON CASE GAGE - 7MM WSM CASE GAGE

The most important use of a cartridge case gage is for setting up 7/8"-14 press type full length resizing dies. A common error in reloading is to oversize your brass. Headspace of fired cases can quickly and accurately be measured using this tool and a caliper. Regular Style: This one piece gage will check overall length to indicate a need for trimming and datum to head length to assure correct headspace to prevent over sizing. Adjustable Style: For belted mags. While the belt provides support for proper headspace, the life of the case will drastically shorten unless resizing is held to a minimum at the shoulder. SPECIAL ORDER CASE GAGES ARE AVAILABLE---MEASURE CASE LENGTH ONLY



Attributes

- Name: 7MM WSM CASE GAGE
- Manufacturer: L.E. WILSON
- Product no.: 749003959
- Mfr. No.: CG-7WSM
- Cartridge: 7 mm WSM (Winchester Short Magnum)
- Delivery weight: 0.159kg
- Shipping height: 30mm
- Shipping width: 36mm
- Shipping length: 86mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 7MM WSM CASE GAGE](#)
- [English: WILSON CASE GAGE 7MM WSM CASE GAGE Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Medidor de Casquillos WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 7MM WSM](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Gage de Cartouche WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 7MM WSM](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 7MM WSM CASE GAGE](#)
- [Polski: Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 7MM WSM CASE GAGE](#)
- [Suomi: WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 7MM WSM CASE GAGE Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 7MM WSM CASE GAGE](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečné používání produktu](#)

Sicherheitshinweise für das WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 7MM WSM CASE GAGE

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 7MM WSM CASE GAGE. Dieses Produkt ist ein unverzichtbares Werkzeug für das Wiederladen von Munition. Es hilft Ihnen, die Kopfabstände Ihrer Hülsen präzise zu messen und sicherzustellen, dass sie für den Einsatz geeignet sind. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Hülsenmessgerät außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Abnutzung aufweist.
- Achten Sie darauf, dass Sie in einem gut beleuchteten und sauberen Bereich arbeiten, um Unfälle zu vermeiden.
- Tragen Sie bei Bedarf geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Hülsenmessgerät nur mit Hülsen des Kalibers 7 mm WSM (Winchester Short Magnum).
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob das Messgerät sauber und frei von Schmutz ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Messschieber korrekt kalibriert sind, um genaue Messungen zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie es, übermäßigen Druck auf das Messgerät auszuüben, um Beschädigungen zu verhindern.
- Lagern Sie das Messgerät an einem trockenen Ort, um Korrosion zu vermeiden.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge griffbereit haben.
- Überprüfen Sie, ob das Messgerät und die Hülsen in gutem Zustand sind.

2. Messung:

- Setzen Sie die Hülse in das Messgerät ein.
- Verwenden Sie den Messschieber, um den Kopfabstand zu messen.
- Notieren Sie die Messwerte für Ihre Unterlagen.

3. Überprüfung:

- Vergleichen Sie die gemessenen Werte mit den empfohlenen Spezifikationen.
- Achten Sie darauf, ob die Hülse gekürzt werden muss.

4. Nach der Verwendung:

- Reinigen Sie das Messgerät gründlich, um eine langfristige Nutzung zu gewährleisten.
- Lagern Sie das Messgerät an einem sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Metallabfälle.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile des Messgeräts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Unterstützung oder Fragen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkaufsort, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten in der Lage sein, Ihnen bei allen Anfragen zu helfen.

Schlussfolgerung

Das WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 7MM WSM CASE GAGE ist ein wertvolles Werkzeug für jeden Wiederlader. Durch die Beachtung dieser Sicherheitshinweise können Sie sicherstellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen. Denken Sie daran, regelmäßig auf Rückrufinformationen zu achten und unsichere Produkte zu melden. Ihre Sicherheit hat oberste Priorität.

WILSON CASE GAGE 7MM WSM CASE GAGE Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the WILSON CASE GAGE 7MM WSM CASE GAGE. This tool is designed to assist in the safe and accurate resizing of cartridge cases. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper use and to minimize any risks associated with the product.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used in accordance with the instructions provided.
- Keep the gage out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidents.
- Regularly inspect the gage for any signs of damage or wear before use.
- Always use the gage in a welllit and clean workspace.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Avoid Oversizing:** When using the gage, be cautious to avoid oversizing your brass, which can lead to unsafe reloading practices.
- **Headspace Measurement:** Use the gage to measure the headspace of fired cases accurately. Incorrect headspace can lead to malfunctions.
- **Belted Magnums:** If using the adjustable style for belted magnums, ensure resizing is minimized at the shoulder to prolong case life.
- **Caliper Use:** When measuring, use a reliable caliper to ensure accuracy and prevent miscalculations.

Instructions for Installation and Usage

1. Setting Up the Gage:

- Remove the gage from its packaging and inspect for any visible damage.
- Ensure your workspace is clean and free from obstructions.

2. Using the Gage:

- **Overall Length Check:**
 - Place the case in the gage to check the overall length.
 - If the case exceeds the recommended length, trimming is necessary.
- **Headspace Measurement:**
 - Use a caliper to measure the datum to head length.
 - Ensure the measurement falls within the acceptable range to prevent oversizing.

3. For Belted Magnums:

- Adjust the gage as needed for proper headspace.
- Monitor the shoulder area closely to avoid excessive resizing.

4. PostUse Care:

- Clean the gage after use to maintain its accuracy and longevity.
- Store the gage in a safe, dry place away from direct sunlight and moisture.

Disposal Instructions

- Dispose of the gage responsibly in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the gage in regular household waste if it is damaged or no longer in use.
- Check for any recycling programs that may accept tools or metal products.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the WILSON CASE GAGE 7MM WSM CASE GAGE, please refer to the manufacturer's contact information provided on the product packaging or visit the manufacturer's official website.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy safe and effective use of your WILSON CASE GAGE!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Medidor de Casquillos WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 7MM WSM

Introducción

Bienvenido a la guía de instrucciones de seguridad para el Medidor de Casquillos WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 7MM WSM. Este producto está diseñado para ayudar a los recargadores a medir con precisión el headspace de los casquillos y evitar la sobredimensión. Es importante seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el medidor de casquillos esté en buenas condiciones antes de usarlo.
- Siempre utiliza el medidor en un entorno seguro y bien iluminado.
- Mantén el medidor fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Si el medidor presenta daños visibles, no lo uses y contacta a un profesional.
- Lee y comprende todas las instrucciones antes de usar el producto.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Medición Correcta:** Asegúrate de medir el casquillo correctamente para evitar errores que puedan afectar la seguridad del disparo.
- **Uso de Calibrador:** Utiliza un calibrador adecuado para obtener medidas precisas.
- **Evita la Sobredimensión:** No redimensiones en exceso el casquillo para prevenir problemas de seguridad durante el disparo.
- **Verificación Regular:** Realiza verificaciones regulares del medidor para asegurar su precisión y funcionalidad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y ordenada.
- Ten a mano un calibrador para medir el casquillo.

2. Uso del Estilo Regular:

- Inserta el casquillo en el medidor.
- Verifica la longitud total del casquillo.
- Si es necesario, recorta el casquillo para cumplir con las especificaciones.

3. Uso del Estilo Ajustable:

- Para cartuchos con cinturón, ajusta el medidor según sea necesario.
- Asegúrate de que el redimensionado se mantenga al mínimo en el hombro para prolongar la vida del casquillo.

4. Finalización:

- Limpia el medidor después de su uso.
- Almacena el medidor en un lugar seguro y seco.

Instrucciones de Eliminación

- El medidor de casquillos debe ser desechado de acuerdo con las regulaciones locales de residuos.
- No arrojes el medidor a la basura común. Infórmate sobre los puntos de reciclaje o eliminación adecuados en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o para reportar un producto defectuoso, por favor contacta al punto de contacto de la UE correspondiente. Es importante que tengas a mano la información del producto al realizar cualquier consulta.

Recuerda que la seguridad es fundamental. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para asegurar un uso seguro y efectivo de tu Medidor de Casquillos WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 7MM WSM.

Guide de Sécurité pour le Gage de Cartouche WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 7MM WSM

Introduction

Merci d'avoir choisi le Gage de Cartouche WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 7MM WSM. Ce guide a pour but de vous fournir des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le gage.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le gage est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Ne laissez pas le gage à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement le gage pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité du produit, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation correcte** : Utilisez le gage uniquement pour mesurer la longueur des étuis de cartouche 7 mm WSM.
- **Équipement approprié** : Utilisez un pied à coulisse de qualité pour des mesures précises.
- **Évitez le surdimensionnement** : Mesurez régulièrement vos étuis pour éviter le surdimensionnement, ce qui peut causer des problèmes de sécurité lors du tir.
- **Manipulation prudente** : Ne forcez pas le gage lors de la mesure. Si vous ressentez une résistance, vérifiez l'étui avant de continuer.
- **Stockage** : Conservez le gage dans un endroit sec et sûr, loin de l'humidité et des températures extrêmes.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Configuration des dies :

- Installez votre die de redimensionnement sur une presse 7/8"14.
- Utilisez le gage pour vérifier la longueur de l'étui.

2. Mesure de l'étui :

- Insérez l'étui dans le gage.
- Utilisez un pied à coulisse pour mesurer l'espace de tête et la longueur totale de l'étui.
- Si la longueur dépasse les spécifications, coupez l'étui à la longueur appropriée.

3. Vérification régulière :

- Effectuez des vérifications régulières sur vos étuis pour garantir leur conformité aux normes de sécurité.
- Utilisez le style ajustable pour les cartouches à ceinture si nécessaire.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le gage avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des outils et équipements.
- Si le gage est endommagé, contactez un professionnel pour des conseils sur la mise au rebut appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité de ce produit ou pour signaler un produit dangereux, veuillez contacter le point de contact local de l'UE pour les questions de sécurité.

Conclusion

La sécurité de votre utilisation du Gage de Cartouche WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 7MM WSM est primordiale. En suivant ces directives et précautions, vous pouvez garantir une expérience de rechargement sûre et efficace. Restez informé des mises à jour et des rappels de sécurité via les plateformes officielles de l'UE.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 7MM WSM CASE GAGE

Introduzione

Grazie per aver scelto il WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 7MM WSM CASE GAGE. Questo strumento è progettato per garantire misurazioni precise dei bossoli durante il processo di ricarica. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il gage in un ambiente di lavoro pulito e ben illuminato.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Mantieni il gage lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controlla regolarmente il gage per eventuali segni di usura o danni.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Uso corretto:** Utilizza il gage esclusivamente per la misurazione dei bossoli di cartucce 7mm WSM.
- **Evitare sovradimensionamenti:** Non sovradimensionare il tuo ottone. Misura sempre la lunghezza della testa del bossolo per prevenire problemi di sovradimensionamento.
- **Controllo della lunghezza:** Verifica la lunghezza totale del bossolo per determinare se è necessaria la rifilatura.
- **Attenzione all'uso della cintura:** Per cartucce con cintura, assicurati di mantenere il ridimensionamento al minimo sulla spalla per evitare un'accorciamento eccessivo della vita del bossolo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il tuo gage sia pulito e privo di detriti.
- Verifica che il tuo calibro sia calibrato correttamente.

2. Misurazione della Lunghezza del Bossolo:

- Inserisci il bossolo nel gage.
- Utilizza un calibro per misurare la lunghezza della testa del bossolo.
- Controlla la lunghezza totale per determinare se è necessaria la rifilatura.

3. Manutenzione:

- Pulisci il gage dopo ogni utilizzo per garantire la sua precisione.
- Riponi il gage in un luogo sicuro e asciutto quando non è in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti non più utilizzabili.
- Non gettare il gage nell'ambiente. Contatta le autorità locali per informazioni sul corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o per segnalare problemi di sicurezza, contatta il tuo rivenditore o consulta le risorse disponibili online.

Ricorda che l'uso corretto e sicuro del WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 7MM WSM CASE GAGE è fondamentale per la tua sicurezza e per la qualità delle tue ricariche. Segui sempre queste linee guida e rimani informato sulle eventuali avvertenze di sicurezza.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 7MM WSM CASE GAGE

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup wskaźnika długości łuski WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 7MM WSM CASE GAGE. Niniejszy dokument zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, które powinny być przestrzegane podczas użytkowania produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z narzędzia.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj wskaźnika tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj narzędzie w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny narzędzia. W przypadku uszkodzeń nie używaj go.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak gogle ochronne i rękawice, podczas pracy z narzędziami do pomiaru.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że narzędzie jest czyste i wolne od zanieczyszczeń przed użyciem.
- Nie przekraczaj maksymalnych wartości pomiarowych określonych przez producenta.
- Unikaj używania narzędzia w warunkach ekstremalnych, takich jak skrajne temperatury czy wilgotność.
- Nie używaj wskaźnika do pomiarów, które nie są zgodne z jego przeznaczeniem, np. do pomiarów innych niż łuski 7 mm WSM.
- Zawsze stosuj odpowiednią technikę pomiaru, aby uniknąć błędów.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do użycia:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym suwmiarkę.
- Sprawdź, czy wskaźnik długości łuski jest w dobrym stanie.

2. Pomiar długości łuski:

- Umieść łuskę w odpowiedniej pozycji w wskaźniku.
- Użyj suwmiarki, aby dokładnie zmierzyć wysokość główki i długość łuski.
- Zapisz wyniki pomiarów i porównaj je z wymaganiami dla danego naboju.

3. Utrzymanie narzędzia:

- Po użyciu oczyść wskaźnik z zanieczyszczeń.
- Przechowuj w suchym miejscu, aby zapobiec korozji.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj wskaźnika do zwykłego śmietnika, jeśli zawiera materiały niebezpieczne.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi w celu uzyskania informacji na temat bezpiecznej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wskazówek i życzymy bezpiecznego użytkowania WILSON CASE GAGE L.E.
WILSON 7MM WSM CASE GAGE.

WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 7MM WSM CASE GAGE Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 7MM WSM CASE GAGE tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan ohjeiden mukaisesti.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä mittausgagia vain tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että mittausgagi on puhdas ja kuiva ennen käyttöä.
- Älä käytä mittausgagia liiallisella voimalla tai väärällä tavalla, sillä se voi aiheuttaa vahinkoa.
- Tarkista, että käytettävä patruuna on yhteensopiva gagen kanssa.
- Noudata aina valmistajan suosituksia ja ohjeita.

Asennus ja käyttöohjeet

- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja järjestetty.
- Aseta mittausgagi tasaiselle pinnalle ennen käyttöä.
- Aseta patruuna mittausgagin sisään varmistaen, että se on oikein paikallaan.
- Käytä kaliperia mittaamiseen ja tarkista, että patruunan päätila on oikea.
- Jos mittausgagi osoittaa, että patruuna on liian pitkä, lyhennä se tarvittaessa.
- Säilytä mittausgagi ja kaikki työkalut turvallisessa paikassa käytön jälkeen.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisten jätteiden joukkoon, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista mahdolliset kierrätysvaihtoehdot tai erikoishävittämismahdollisuudet.

Lisätietoja ja tuki

- Mikäli tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautukset tai varoitukset.

Kiitos, että käytät WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 7MM WSM CASE GAGE tuotetta. Huolellinen käyttö ja ylläpito varmistavat tuotteen turvallisuuden ja tehokkuuden.

Säkerhetsinstruktioner för WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 7MM WSM CASE GAGE

Introduktion

Tack för att du valt WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 7MM WSM CASE GAGE. Denna produkt är utformad för att säkerställa korrekt mätning av hylslängd och huvudutrymme för 7mm WSM patroner. För att säkerställa säker användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller farliga situationer till lämpliga myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid hantering av hylsgager.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller trasig.
- Använd endast produkten för avsedd användning, det vill säga för att mäta hylslängd och huvudutrymme.
- Var försiktig med att inte överdimensionera hylsor, vilket kan leda till farliga situationer.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Kontrollera att du har rätt verktyg och utrustning tillgänglig.
- Se till att hylsgagen är ren och fri från skräp.

2. Mätning av hylslängd

- Placera den avfyrade hylsan i gagen.
- Använd en skjutmått för att noggrant mäta hylslängden.
- Jämför mätningen med rekommenderade specifikationer för 7mm WSM.

3. Kontroll av huvudutrymme

- Använd gagen för att kontrollera huvudutrymmet.
- Justera vid behov för att säkerställa korrekt passform och undvika överdimensionering.

4. Avsluta användningen

- Rengör gagen efter användning för att förlänga livslängden.
- Förvara produkten i ett torrt och säkert utrymme.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den hanteras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare stöd, vänligen konsultera tillverkarens officiella kontaktkanaler. Se till att ha produktens modellnummer tillgängligt för att få snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 7MM WSM CASE GAGE. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Pokyny pro bezpečné používání produktu

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili měřič nábojnic WILSON CASE GAGE L.E. WILSON 7MM WSM. Tento nástroj je navržen pro bezpečné a efektivní měření hloubky a délky nábojnic. Abychom zajistili vaši bezpečnost a spokojenost, prosím, pečlivě si přečtete následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl měřič používán pouze pro zamýšlený účel, tj. k měření nábojnic s rozměrem 7mm WSM.
- Používejte měřič v suchém a čistém prostředí, aby se minimalizovalo riziko úrazů nebo poškození produktu.
- Uchovávejte měřič mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím se ujistěte, že je měřič v dobrém stavu a nepoškozený.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte ihned měřič používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při měření nábojnic dbejte na to, abyste se vyhnuli přímému kontaktu s ostrými hranami nebo pohyblivými částmi měřiče.
- Nenechávejte měřič bez dozoru, když je v provozu.
- Dodržujte doporučené postupy pro přebíjení, abyste předešli poškození nábojnic nebo zraněním.
- Při používání měřiče noste ochranné brýle, abyste ochránili své oči před případnými úlomky.

Pokyny pro instalaci a používání

- Před prvním použitím si prostudujte návod k obsluze a ujistěte se, že rozumíte všem funkcím měřiče.
- Umístěte měřič na stabilní a rovný povrch, abyste zajistili přesnost měření.
- Použijte měřič podle následujících kroků:
 1. Vložte nábojnici do měřiče.
 2. Zkontrolujte, zda je nábojnice správně umístěna.
 3. Otočte měřičem, abyste přečetli měření.
 4. Zaznamenejte si výsledky a porovnejte je s doporučenými standardy.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dbejte na místní předpisy a zákony o odpadech.
- Pokud je měřič poškozen nebo nefunkční, zlikvidujte jej způsobem, který neohrožuje životní prostředí.
- Zvažte možnost recyklace, pokud je to možné.

Informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, neváhejte se obrátit na svého prodejce nebo výrobce. V případě potřeby můžete také sledovat aktualizace o případných zpětných výzvách na platformě Safety Gate EU.

Děkujeme, že dodržíte tyto pokyny a přispíváte k bezpečnému používání měřiče nábojnic WILSON CASE GAGE.