

FULL LENGTH DIE SETS - REDDING 300 WSM FULL LENGTH DIE SET

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Dies per carabina](#)

I set di die Redding FL includono il die di dimensionamento a lunghezza totale (FL) e il die di caricamento standard. Quando effettui un ordine, ti preghiamo di fornirci il numero del set di die a lunghezza totale.



Caratteristiche

- Nome: [REDDING 300 WSM FULL LENGTH DIE SET](#)
- Produttore: [REDDING](#)
- N. prodotto: 749005077
- N. fab.: 80223
- Cartuccia: 300 WSM (Winchester Short Mag)
- Matrice tipo: 2-Die Set
- Peso della spedizione: 0.59kg
- Altezza di spedizione: 43mm
- Larghezza di spedizione: 112mm
- Lunghezza di spedizione: 152mm
- UPC: 611760802232

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il Set di Die Redding 300 WSM](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per il Set di Die Redding 300 WSM

Introduzione

Benvenuti nel manuale di sicurezza per il Set di Die Redding 300 WSM. Questo documento fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei consumatori. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il prodotto solo per il suo scopo previsto.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o pericolosi alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente per eventuali avvisi di richiamo sul portale Safety Gate dell'UE.
- Utilizzare sempre dispositivi di protezione individuale (DPI) quando si maneggiano materiali o attrezzi potenzialmente pericolosi.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare occhiali di protezione per proteggere gli occhi da schegge o detriti.
- Utilizzare guanti protettivi per evitare tagli o abrasioni durante il maneggio delle matrici.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia ben illuminata e priva di ostacoli.
- Non forzare mai le matrici oltre le loro capacità progettate.
- Non utilizzare il set di die se presenta segni di danni o usura.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione dell'Area di Lavoro

- Pulire l'area di lavoro e rimuovere eventuali oggetti estranei.
- Assicurarsi che il banco di lavoro sia stabile e sicuro.

2. Installazione delle Matrici

- Montare il die di dimensionamento a lunghezza totale (FL) nel pressore secondo le istruzioni del produttore.
- Fissare il die di caricamento standard in modo sicuro.

3. Utilizzo del Set di Die

- Seguire le istruzioni specifiche per il caricamento delle cartucce.
- Monitorare costantemente il processo per rilevare eventuali anomalie.
- Non lasciare mai il pressore incustodito mentre è in uso.

4. Manutenzione

- Pulire regolarmente le matrici per rimuovere residui di polvere o materiali.
- Controllare periodicamente le matrici per segni di usura e sostituire se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Contattare le autorità locali per informazioni su come smaltire in modo sicuro i materiali di rifiuto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del Set di Die Redding 300 WSM, si prega di contattare il rappresentante locale o il servizio clienti del produttore.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it