

# Indicatori istantanei - REDDING INSTANT INDICATOR/243 WSSM

[Ricarica](#) > [Utensili per la misurazione](#) > [Case Gauges & Headspace Tools](#)

Indicatore Istantaneo 6.5X47 LAPUA Senza Quadrante



## Caratteristiche

- Nome: [REDDING INSTANT INDICATOR/243 WSSM](#)
- Produttore: [REDDING](#)
- N. prodotto: 749006616
- N. fab.: 17270
- Calibro: -
- Cartuccia: 243 WSSM (Winchester Super Short Mag)
- Peso della spedizione: 0.408kg
- Altezza di spedizione: 38mm
- Larghezza di spedizione: 112mm
- Lunghezza di spedizione: 152mm
- UPC: 611760172700

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Indicatore Instantaneo REDDING INSTANT INDICATOR/243 WSSM](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Indicatore Instantaneo REDDING INSTANT INDICATOR/243 WSSM

## Introduzione

Grazie per aver scelto l'Indicatore Instantaneo REDDING INSTANT INDICATOR/243 WSSM. Questo prodotto è progettato per garantire un uso sicuro e affidabile. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per evitare incidenti e garantire un funzionamento ottimale.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o pericolosi alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sulle revoche dei prodotti sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre l'indicatore in un ambiente ben ventilato.
- Indossa occhiali protettivi e guanti quando maneggi il prodotto.
- Non utilizzare l'indicatore se presenta segni di danno o usura.
- Evita di esporre il prodotto a temperature estreme o umidità eccessiva.
- Non tentare di modificare o riparare l'indicatore senza assistenza professionale.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione

- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.
- Posiziona l'indicatore su una superficie piana e stabile.
- Verifica che il prodotto sia compatibile con la cartuccia 243 WSSM (Winchester Super Short Mag).

### 2. Uso

- Inserisci la cartuccia nell'indicatore seguendo le istruzioni specifiche del produttore.
- Controlla che l'indicatore funzioni correttamente prima di ogni utilizzo.
- Segui le procedure di misurazione raccomandate per garantire risultati accurati.
- Dopo l'uso, pulisci l'indicatore con un panno asciutto per rimuovere polvere o residui.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti elettronici e degli accessori.
- Contatta il tuo comune per informazioni sui punti di raccolta e le procedure di smaltimento.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti pronte per

facilitare il supporto.

Seguendo queste istruzioni e linee guida, puoi garantire un uso sicuro e efficace dell'Indicatore Istantaneo REDDING INSTANT INDICATOR/243 WSSM.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl  

Via Dante Alighieri 163

25068   Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)