

Set di dime per ricarica: ridimensionamento a piena lunghezza e dima di seduta per bench rest - FORSTER PRODUCTS, INC. 270 WSM FULL LENGTH DIE SET

[Ricarica](#) > [Reloading dies](#) > [Dies per carabina](#)

I dies di ricarica Forster Bench Rest sono di eccellente qualità e offrono al ricaricatore la possibilità di produrre cartucce concentriche più e più volte. Ogni die è realizzato in acciaio di altissima qualità, lavorato con precisione a tolleranze molto ristrette. I dies sono lucidati a mano sia prima che dopo il processo di tempra per garantire una finitura extra fine. Tutti i dies di ricarica Forster presentano il loro anello di bloccaggio Forster Cross Bolt che stringe le due estremità dell'anello diviso anziché stringere una vite direttamente nei filetti del die. Un set di due dies a lunghezza totale è il set con cui i ricaricatori principianti dovrebbero iniziare, ed è il set che la maggior parte dei cacciatori e molti tiratori a bersaglio utilizzano ogni volta che ricaricano i loro bossoli. Questi set di dies a lunghezza totale Forster includono un die di dimensionamento a lunghezza totale e il die di seduta Forster Bench Rest. I dies di dimensionamento a lunghezza totale Forster presentano lucidatura a mano e il sistema E-Z case neck expander - un'esclusiva Forster. I NATIONAL MATCH DIES riducono lo spaziamento della testa di .003" e sono destinati esclusivamente ai fucili da tiro a otturatore.



Caratteristiche

- Nome: [FORSTER PRODUCTS, INC. 270 WSM FULL LENGTH DIE SET](#)
- Produttore: [FORSTER PRODUCTS, INC.](#)
- N. prodotto: 749006759
- N. fab.: 004321
- Cartuccia: 270 WSM (Winchester Short Mag)
- Diametro (in pollici): -
- Matrice tipo: -
- Peso della spedizione: 0.726kg
- Altezza di spedizione: 53mm
- Larghezza di spedizione: 135mm
- Lunghezza di spedizione: 218mm
- UPC: 757253102127

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Set di Dime per Ricarica Forster Products, Inc.](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Set di Dime per Ricarica Forster Products, Inc.

Introduzione

Grazie per aver scelto il Set di Dime per Ricarica Forster Products, Inc. 270 WSM FULL LENGTH DIE SET. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni eccellenti e garantire la sicurezza durante la ricarica delle cartucce. Si prega di seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Leggere tutte le istruzioni e le avvertenze prima dell'uso.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sul portale Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare sempre occhiali protettivi durante il processo di ricarica per proteggere gli occhi da schegge o detriti.
- Indossare guanti di protezione per evitare il contatto diretto con materiali e sostanze chimiche.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia ben ventilata per ridurre l'esposizione a vapori nocivi.
- Non utilizzare il set di dime se presenta segni di usura, danni o difetti visibili.
- Seguire le istruzioni del produttore per l'uso corretto e la manutenzione del prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Set di Dime:

- Assicurarsi che il pressore sia spento e scollegato prima di installare i dies.
- Fissare il die di dimensionamento a lunghezza totale nella pressa di ricarica seguendo le istruzioni del produttore.
- Installare il die di seduta Forster Bench Rest successivamente, seguendo la stessa procedura.

2. Uso del Set di Dime:

- Posizionare il bossolo nel die di dimensionamento e operare la pressa per dimensionare il bossolo.
- Dopo il dimensionamento, rimuovere il bossolo e posizionarlo nel die di seduta.
- Operare la pressa per sedere il proiettile nel bossolo.
- Controllare la concentricità e la lunghezza delle cartucce prodotte.

3. Manutenzione:

- Pulire i dies dopo ogni utilizzo per rimuovere polvere e residui.
- Controllare regolarmente i dies per segni di usura o danni.
- Conservare il set di dime in un luogo asciutto e sicuro quando non è in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire i materiali di scarto in conformità con le normative locali.
- Non gettare i dies o altri componenti nel fuoco, in quanto potrebbero generare fumi tossici.

- Contattare le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro dei materiali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il proprio rivenditore o il produttore. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti al momento del contatto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, si contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e efficace del Set di Dime per Ricarica Forster Products, Inc. 270 WSM FULL LENGTH DIE SET.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it