

Indicatori istantanei - REDDING INDICATORE ISTANTANEO/7MM-08 REM

[Ricarica](#) > [Utensili per la misurazione](#) > [Case Gauges & Headspace Tools](#)

Indicatore Istantaneo 6.5X47 LAPUA Senza Quadrante



Caratteristiche

- Nome: [REDDING INDICATORE ISTANTANEO/7MM-08 REM](#)
- Produttore: [REDDING](#)
- N. prodotto: 749007144
- N. fab.: 17139
- Calibro: 7 mm - 08 Remington
- Peso della spedizione: 0.44kg
- Altezza di spedizione: 44mm
- Larghezza di spedizione: 109mm
- Lunghezza di spedizione: 152mm
- UPC: 611760171390

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per l'Indicatore Istantaneo Redding 7mm08 Rem](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per l'Indicatore Istantaneo Redding 7mm08 Rem

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Indicatore Istantaneo Redding 7mm08 Rem. Questo prodotto è progettato per garantire un uso sicuro e efficace durante la misurazione della testa e dello spazio del caso. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e le linee guida fornite in questo manuale per garantire un utilizzo corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza sempre l'indicatore in un ambiente ben illuminato e privo di distrazioni.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Non utilizzare l'indicatore per scopi diversi da quelli previsti.
- Verifica regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare un indicatore danneggiato.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi quando utilizzi strumenti di misurazione o durante il caricamento delle munizioni.
- Non utilizzare l'indicatore in condizioni di umidità o bagnato.
- Evita di forzare l'indicatore oltre le sue capacità progettate.
- Non esporre l'indicatore a temperature estreme o a sostanze chimiche aggressive.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso e la manutenzione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e ordinata.
- Rimuovi eventuali oggetti estranei dalla superficie di misurazione.

2. Utilizzo dell'Indicatore:

- Posiziona l'indicatore sulla munizione che desideri misurare.
- Assicurati che l'indicatore sia ben allineato e stabile.
- Leggi le misurazioni indicate chiaramente e annotale per riferimento futuro.
- Dopo l'uso, pulisci l'indicatore con un panno asciutto per rimuovere eventuali residui.

3. Controllo e Manutenzione:

- Controlla regolarmente l'indicatore per eventuali segni di usura.
- Conserva l'indicatore in un luogo asciutto e sicuro quando non è in uso.

Istruzioni per il Recupero e Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.
- Contatta le autorità locali per informazioni su come smaltire correttamente i materiali di consumo e i prodotti non più utilizzabili.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o richieste di supporto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore.
Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it