

# Indicatori istantanei - INDICATORE ISTANTANEO/300 RUM

[Ricarica](#) > [Utensili per la misurazione](#) > [Case Gauges & Headspace Tools](#)

Indicatore Istantaneo 6.5X47 LAPUA Senza Quadrante



## Caratteristiche

- Nome: [INDICATORE ISTANTANEO/300 RUM](#)
- Produttore: [REDDING](#)
- N. prodotto: 749007167
- N. fab.: 17288
- Calibro: -
- Cartuccia: 300 Remington Ultra Magnum
- Peso della spedizione: 0.454kg
- Altezza di spedizione: 41mm
- Larghezza di spedizione: 112mm
- Lunghezza di spedizione: 152mm
- UPC: 611760172885

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per l'Indicatore Istantaneo Redding](#)
- [Chi siamo](#)

# Istruzioni di Sicurezza per l'Indicatore Instantaneo Redding

## Introduzione

L'Indicatore Instantaneo Redding è un prodotto progettato per garantire misurazioni precise e affidabili nel caricamento delle munizioni. Per garantire un uso sicuro e corretto, si prega di seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e le linee guida fornite in questo documento.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto, come indicato nelle istruzioni.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o malfunzionamento.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare sempre occhiali protettivi quando si lavora con munizioni o strumenti di misurazione.
- Non toccare l'indicatore istantaneo con mani bagnate o sporche.
- Non utilizzare l'indicatore in ambienti umidi o bagnati.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli prima di utilizzare l'indicatore.
- Seguire le istruzioni di misurazione con attenzione per evitare errori.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione dell'Area di Lavoro:

- Scegliere un'area di lavoro ben illuminata e priva di distrazioni.
- Assicurarsi che il tavolo o la superficie di lavoro siano stabili e puliti.

### 2. Utilizzo dell'Indicatore Instantaneo:

- Posizionare l'indicatore su una superficie piana.
- Inserire la cartuccia (.300 Remington Ultra Magnum) nell'indicatore, seguendo le istruzioni specifiche per l'orientamento corretto.
- Controllare che l'indicatore sia ben fissato prima di procedere con la misurazione.
- Leggere il valore indicato sull'indicatore, verificando che rientri nei limiti di sicurezza.

### 3. Manutenzione:

- Pulire l'indicatore con un panno asciutto dopo ogni utilizzo.
- Non utilizzare solventi o sostanze chimiche aggressive per la pulizia.
- Conservare l'indicatore in un luogo asciutto e sicuro, lontano da fonti di calore.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto secondo le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto negli scarichi o nei rifiuti non differenziati.
- Contattare le autorità locali per informazioni su come smaltire correttamente il prodotto.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto dell'Unione Europea per la sicurezza dei prodotti.

Si prega di seguire queste istruzioni per garantire un uso sicuro e responsabile dell'Indicatore Instantaneo Redding. La sicurezza è la nostra priorità, e il rispetto di queste linee guida contribuirà a garantire un'esperienza di utilizzo soddisfacente e priva di rischi.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl  

Via Dante Alighieri 163

25068   Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)