

# TRUE BORE ADI/ACI SET-UP TOOL

[Utensili per armieri](#) > [Strumenti per montaggio ottiche](#) > [Livellanti reticolo ottiche](#)

Il livello a bolla si attacca alla corona della volata per aiutarti a calibrare un indicatore angolare Flatline Ops ADI, ACI o di un'altra marca. Quando la bolla si trova tra le linee, la canna è assolutamente in piano, quindi sai che la lettura dell'indicatore sarà accurata.



## Caratteristiche

- Nome: [FLATLINE OPS TRUE BORE ADI/ACI SET-UP TOOL](#)
- Produttore: [FLATLINE OPS](#)
- N. prodotto: 749009107
- N. fab.: 60004TB
- Peso della spedizione: 0.05kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 99mm
- Lunghezza di spedizione: 165mm
- UPC: 850020891368

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [FLATLINE OPS TRUE BORE ADI/ACI SETUP TOOL Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Chi siamo](#)

# FLATLINE OPS TRUE BORE ADI/ACI SETUP TOOL

## Istruzioni di Sicurezza

### Introduzione

Grazie per aver scelto il FLATLINE OPS TRUE BORE ADI/ACI SETUP TOOL. Questo strumento è progettato per aiutarti a calibrare un indicatore angolare Flatline Ops ADI, ACI o di un'altra marca. È importante seguire tutte le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

### Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per il suo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di scarsa visibilità o in ambienti pericolosi.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

### Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che il livello a bolla sia correttamente attaccato alla corona della volata prima dell'uso.
- Assicurati che non ci siano ostruzioni che possano interferire con la lettura del livello.
- Non forzare il livello a bolla oltre le sue specifiche di utilizzo.
- In caso di rottura o danno, interrompi immediatamente l'uso e contatta il supporto.

### Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

#### 1. Installazione del Livello a Bolla

- Pulisci la superficie della corona della volata.
- Attacca il livello a bolla alla corona, assicurandoti che sia ben fissato.
- Controlla che il livello sia in posizione orizzontale prima di procedere.

#### 2. Utilizzo del Livello a Bolla

- Posiziona l'indicatore angolare Flatline Ops ADI, ACI o di un'altra marca accanto al livello a bolla.
- Osserva la posizione della bolla: se si trova tra le linee, la canna è in piano.
- Regola la posizione dell'indicatore angolare se necessario per garantire letture accurate.

### Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti non più utilizzabili.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente o nei rifiuti domestici.
- Contatta il tuo comune per informazioni sullo smaltimento corretto.

### Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o segnalazioni riguardanti la sicurezza, contatta il punto di contatto dell'UE per la sicurezza dei prodotti.

Grazie per aver scelto il FLATLINE OPS TRUE BORE ADI/ACI SETUP TOOL. La tua sicurezza è la nostra priorità.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

### Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)